Drejtoria për Mbrojtje dhe Shpëtim

Plani i Vlerësimit të Rrezikut për Komunën e Gjilanit, 2012



N.I





Gjilan, Rr.“Bulevardi i Pavarsisë” tel: 0280 320 - 587 0280 320 - 111,

Hyrje

1.0 Pozita dhe karakteristikat e territorit të Komunës së Gjilanit

1.1 Pozita dhe karakteristikat e territorit:
1.3 Malet dhe bjeshkët
1.4 Karakteristikat gjeografike:
1.5 Pasqyrimi në harta dhe skica:

2.0. Struktura demografike

2.1. Numri i popullsisë
2.2. Grupmoshat e komunitetit
2.3. Vendbanimet
2.4. Të dhënat për të punësuarit të~~,~~ papunët dhe pensionistë~~e~~t:
2.5. Pasqyrimi në formë tabelore:

3.0. Pasuritë kulturore dhe ambienti

3.1.Vlerat e trashëgimisë kulturore
3.2.Trashëgimia natyrore
3.3.Burimet e ujit
3.4.Zonat e prodhimeve bujqësore
3.5.Pasqyrimi në harta ,skica dhe tabela

4.0. Zonat dhe objektet industriale

4.1.Lokacionet dhe zonat e objekteve industriale
4.2.Strehimoret për raste të përkohshme emergjente
4.3.Pasqyrimi në harta ,skica dhe tabela

5.0. Kapacitetet mjekësore publike dhe private

5.1.Kapacitetet e sistemit shëndetësor

6.0. Infrastruktura shkollore

6.1.Pasqyrimi në h~~H~~arta ,skica dhe tabela

7.0. Infrastruktura rrugore

7.1. Rrjeti i rrugëve
7.2. Transporti hekurudhor
7.3. Transporti ujorë
7.4. Pasqyrimi në harta skica dhe tabela

8.0. Sistemi elektro-energjetik

8.1. Sistemi elektro-energjetik
8.2. Telekomunikacioni

8.3. Gjendja e depove të karburanteve
8.4. Pasqyrimi në harta skica dhe tabela.

9.0 Vlerësimi i Rrezikshmërisë nga Fatkeqësitë natyrore dhe Fatkeqësitë tjera
9.1. Vlerësimi i rreziqeve për zjarret malore-fushore
9.2. Vlerësimi i rrezikut për vërshimet
9.3. Vlerësimi i rrezikut për shtrëngata dhe breshër
9.4. Vlerësimi i rrezikut për tërmet
9.5. Vlerësimi i rrezikut për erozion
9.6. Vlerësimi i rrezikut për thatësira
9.7. Tabela skica dhe të dhëna periodike
9.8. Skenarët e mundshëm

10.0. Fatkeqësitë tekniko teknologjike
10.1 Vlerësimi i rrezikut nga deponimi i materialeve të rrezikshme
10.2 Vlerësimi i rrezikut për zjarret industriale
10.3 Vlerësimi i rrezikut për transportin rrugor, hekurudhor dhe ajror
10.4 Vlerësimi i rrezikut për epidemitë
10.5 Të dhëna ,harta dhe pasqyrime tabelore
10.6. Skenarët e mundshëm

11.0. Masat Parandaluese për rrezikun nga Fatkeqësitë Natyrore dhe Fatkeqësitë Tjera
11.1. Masat parandaluese për zjarret malore-fushore
11.2. Masat parandaluese për vërshimet
11.3. Masat parandaluese për shtrëngata dhe breshër
11.4. Masat parandaluese për tërmet
11.5. Masat parandaluese për erozion
11.6. Masat parandaluese për thatësira
11.7. Masat parandaluese për depo të materialeve të rrezikshme
11.8. Masat parandaluese për zjarret industriale
11.9 Masat parandaluese për objektet e rëndësisë së veçantë
11.10.Masat parandaluese për gripet dhe epidemitë

12.0. Infrastruktura e alarmimit dhe lajmërimit në rast të Fatkeqësive Natyrore dhe Fatkeqësive tjera

Mbështetja ligjore

Plani për Vlerësimin e rrezikut në territorin e Komunës së Gjilanit mbështetjen ligjore e gjen në Nenin 38, paragrafi g) të Statusit të Kuvendit Komunal, në Nenin 5 pika 5.2 të "Ligjit për Mbrojtje kundër Zjarrit nr,02/L-41", Nenit 31,pikat, 5,9 , nenit 38 pika 38.3 të Ligjit për Mbrojtje nga Fatkeqësitë Natyrore dhe Fatkeqësitë Tjera dhe Udhëzimit Administrativ nr 19/2008,Neneve 3,4,dhe 5.

1. Hyrje

Duke mbledhur së bashku dhe duke qartësuar rolet dhe përgjegjësit e të gjitha institucioneve, strukturave shtetërore dhe shoqërisë civile, nëpërmjet Vlerësimit të Rrezikut nga Fatkeqësitë Natyrore dhe Fatkeqësitë e Tjera, Planeve Operacionale (të parandalimit-preventivës) synohet:

- t~~T~~ë parandalohet, lehtësohet dhe të riaftësohet nga çdo dëmtim që prek popullatën, gjënë e gjallë, pronën, trashëgimin kulturore dhe mjedisi nga fatkeqësitë.
- ~~T~~të sigurohen kushtet për institucionet komunale, publike dhe private, për veprimtaritë ekonomike dhe për popullatën, për kalimin nga gjendja normale e jetesës dhe e punës në një situatë emergjente, me humbje sa më të vogla për ruajtjen e rendit, për jetën e njerëzve, për gjënë e gjallë, për pronën, për trashëgimin kulturore dhe për mjedisin, ndaj efekteve të një fatkeqësie natyrore apo fatkeqësie tjetër.
- t~~T~~ë garantohet përdorimi i të gjitha burimeve të mundshme të shtetit me qëllim të sigurimit publik, ruajtjen e vazhdueshme të ekonomisë, lokalizimin e zonës së emergjencës dhe lehtësimin e pasojave.

Nëpërmjet këtyre Akteve: Planit të Vlerësimit të Rrezikut nga Fatkeqësitë Natyrore dhe Fatkeqësitë e Tjera, Planeve Operacionale (të parandalimit-preventivës) krijohen rrugët e komunikimit dhe të shkëmbimit të informacionit të duhur, forcimi i vendimmarrjes dhe , nëpërmjet bashkërendimit, arrihet forcimi i kapaciteteve të përgjigjes në të gjitha fazat e ciklit të zhvillimit të emergjencës. Me një Vlerësimi~~t~~ sa më real të Rrezikut nga Fatkeqësitë Natyrore dhe Fatkeqësitë e Tjera synohet që krahas vlerësimit të hartohen Planet operacionale (të parandalimit-preventivës) e të cilat në thelb, do të jenë mjet bashkërendimi, i cili, nëse përdoret në mënyrë korrekte mundëson:

- s~~S~~hpëtimin e njerëzve dhe pasurisë,
- r~~R~~ritë ndikimin e kapaciteteve ekzistuese,
- s~~S~~igurimin e mjeteve për kërkimin e burimeve dhe të ndihmës shtesë.

Në planin afatgjatë, qëllimi kryesor i Planit të Vlerësimit të Rrezikut nga Fatkeqësitë Natyrore dhe Fatkeqësitë e Tjera është rruga e nevojshme për t'u ndjekur në arritjen e këtij qëllimi. Sjellja së bashku në kohë të qetë e të gjithë protagonistëve me synim, krijimin e një tabele dhe klime bashkëpunimi është

mjaftë e rëndësishme. Kjo krijon mundësin për dhënie ,përparësi çështjeve të veçanta dhe zgjidhjen e tyre në vijimësi në kohë dhe kushte për trajtimin e bashkërenduar, i cili është i nevojshëm për të kërkuar ndihmën edhe nga instancat më të larta (Qendra Operative Emergjente Rajonale-QOER, Agjencioni i Menaxhimit të Emergjencave (AME).
Procesi i hartimit të këtyre akteve është udhëhequr nga disa parime të cilat do të jenë të njëjta edhe në procesin e zbatimit të tij.

- Plani është përqendruar në objektiva të përgjithshëm të hartuar dhe të miratuar në mënyrë të qartë.
- Të gjithaë objektivat specifike në Planin etë Vlerësimit të Rrezikut nga Fatkeqësitë Natyrore dhe Fatkeqësitë e Tjera ,do të jenë koherent me objektivat e përgjithshëm.
- Plani reflekton ligjet dhe vendimet ekzistuese.
- Plani përfshin të dhëna nga të gjitha institucionet me ndikim në jetën shoqërore.
- Bashkëpunimi dhe bashkërendimi përbëjnë bazën për të rritur në maksimum ndikimin e të gjitha burimeve të disponueshme në rastet emergjente, që vinë nga shkaku i Fatkeqësive Natyrore dhe Fatkeqësive Tjera.
- Qartësia e përgjegjësive, funksionet dhe detyrat themelore, si përgjegjësi dhe vendimmarrje paraprake janë përfshirë në këtë plan.
- Plani inkurajon iniciativa dhe nuk shëndrohetshndërrohet në instrument ndalues për strukturat dhe njerëzit që duhet të veprojnë.
- Plani do të mbetet punë në progres, por një punë mjaft këmbëngulëse për të qëndruar i përshtatshëm dhe për të qenë në gjendje të kapërcejë ndryshimet e mjedisit të jashtëm nëe vazhdimësi.

Qëllimi Vlerësimit të Rrezikut nga Fatkeqësitë Natyrore dhe Fatkeqësitë e Tjera, hartimit të planeve operacionale dhe hartimit të Planit për mbrojtje, shpëtim dhe ndihmë nga fatkeqësitë natyrore dhe nga fatkeqësitë e tjera, është krijimi i prioriteteve për një koordinim sa më efikas në mes të subjekteve relevante të cilat janë përgjegjëse të veprojnë shpejtë dhe me efikasitet në raste të fatkeqësive – emergjencave të mëdha.

Përgjegjësia

Përgjegjëse për hartimin e Planit të Vlerësimit të Rrezikut nga Fatkeqësitë Natyrore dhe Fatkeqësitë e Tjera për Komunën e Gjilanit është: Drejtoria për Mbrojtje dhe Shpëtim, drejtoritë tjera komunale, Instituti Regjional i Shëndetësisë Publike në Gjilan (IRShPGj), Kompanitë Publiko Shërbyese në Komunë, Kryqi i Kuq i Kosovës, Policia e Kosovës.
Vlerësimi i rrezikut është një hap mjaft i rëndësishëm përpara dhe shërben si bazë në procesin e hartimit të Planeve operacionale (të parandalimit-preventivës), duke siguruar bazën informative në të cilën mund të hartohet një plan efektiv. Synimi kryesor është të jap drejtimet bazë për planifikim, mbi bazën e të dhënave të cilat mund të ngrihen skenar të ndryshëm për përballimin e fatkeqësive si dhe për të pasur informacion për dëmet e mundshme. Njëkohësisht ky plan pasqyron kapacitetet dhe mundësit që ka komuniteti për të zvogëluar rrezikun dhe për të

përballuar fatkeqësitë e mundshme, si dhe jep të dhëna të cilat duhen mbajtur në konsideratë gjatë planifikimit në nivel lokal, rajonal dhe kombëtar.
Varësisht prej llojit të fatkeqësisë organ përgjegjës do të jenë drejtoria përkatëse, institucionet rajonale apo ato qendrore.

1.0 Pozita dhe karakteristikat e territorit të Komunës së Gjilanit

1.1 Pozita dhe karakteristikat e komunës

Komuna e Gjilanit përfshin një sipërfaqe prej 391 kilometra katrorë. Sipas Statutit të Komunës së Gjilanit, nenit 11, pika 2, territori i komunës si njësi territoriale përbëhet prej lagjeve urbane, fshatrave dhe vendbanime sipas zonave kadastrale si në vijim: Bilinicë, Bresalc, Bukovik-Capar, Burincë, Cërnicë, Çelik, Dobërqan, Dunav, Gadish, Goden i Vogël, Gjilan, Inatoc, Kishnapole, Kmetoc, Kravaricë, Uglar, Livoq i Epërm, Livoç i Ulët, Lipovicë, Llovcë, Lladovë, Llashticë, Malishevë, Muçibabë, Nasalë, Pidiq, Pogragjë, Ponesh, Përlepnicë Velekincë, Vrapçiq, Vërbicë, Vëerbicëe e Zhegocit, Sllubicë, Stançiq, Stublinë, Shillovë, Sllakoc i Epërm, Sllakoc i Ulët, Shurdhan, Zhegër, Zhegoc,

Ndërsa me rregulloren për "Organizimin dhe Bashkëpunimin e Komunës me Fshatra, Vendbanimet dhe Lagjet Urbane në Territorin e Komunës së Gjilanit" nr. 8356 është bërë rregullimi dhe ndarja e vendbanimeve të komunës si në vijim:

Këshillat e fshatit, vendbanimeve apo lagjeve urbane në territorin e komunës së Gjilanit
Këshilli i Bashkësisë Urbane "Arbëria"
Këshilli i Bashkësisë Urbane "Zabeli i Sait Agës"
Këshilli i Bashkësisë Urbane "Qarku"
Këshilli i Bashkësisë Urbane "Dardania"
Këshilli i Bashkësisë Urbane "Kodra e Dëshmorëve"
Këshilli i Bashkësisë Urbane "Dheu i Bardh"
Këshilli i Bashkësisë Urbane "Qendra 1 "
Këshilli i Bashkësisë Urbane "Qendra 2 "
KËSHILLAT E FSHATRAVE DHE VENDBANIMEVE
Bashkësia Lokale Cëernicë
Vrapçqiq
Kravaricë
Gumnishtë

Bashkësia Lokale Bresalc
Poneshi
Bashkësia Lokale Pogragjë
Bilinicë
Llovcë
Sllubicë
Stublinë
Inatoc - Kokaj
Bashkësia Lokale Dobërqan
Bukovik
Muhagjirët e Dobërqanit (D. i vogël)
Bashkësia Lokale Muqibabë
Burincë
Lipovicë
Bashkësia Lokale Përlepnicë
Kodra e Përlepnicës
Bashkësia Lokale Kmetoc
Vërbicë e Kmetocit
Muhagjirët e Shillovës
Bashkësia Lokale Malishevë
Caparë
Malishevë e Epërme
Bashkësia Lokale Uglarë
Bashkësia Lokale Velekincë
Bashkësia Lokale Llashticë
Bashkësia Lokale Lladovë
Nasalë

Bashkësia Lokale Zhegër
Demiraj
Haxhaj
Kurexh
Terziaj
Selishtë
Bashkësia Lokale Shurdhan
Çelik
Dunav
Goden i Ulët
Pidiq
Stanqiq
Isufaj
Bashkësia Lokale Kishnapolë
Gadish
Sllakoc i Epërm
Sllakoc i Ulët
Bashkësia Lokale Verbicë e Zhegocit
Zhegoc
Bashkësia Lokale Livoq i Pposhtëm
Bashkësia Lokale Livoq i Eepërm
Bashkësia Lokale Shillovë

Qyteti i Gjilanit shtrihet në pjesën juglindore të Kosovës, në rajonin e Anamoravës dhe kufizohet:

- në juglindje me Preshevën (33 km) dhe Kumanovën (malet e Karadakut,
- në lindje me Bujanocin (40.5 km),
- në verilindje me Kamenicën (29 km),
- në jug me VVitinë (20 km),
- në perëndim me Lipjanin dhe Prishtinën (47 km), dhe
- në verilindje me Novo Bëerden (19.5 km).

Në juglindje ka malet e Karadakut si dhe një pjesë të rrafshit të Kosovës – një fushë pjellore.
Rrethinën e Gjilanit e përshkon lumi “Morava e Bbinçës”.
Nga kryeqyteti ka 47 km.
Mirëpo Gjilani njihet edhe si qendra e trekëndëshit të dyfishtë me të cilët trekëndësh lidhet me shtetet fqinjë, nga kjo shihet se ka një pozitë të volitshme gjeostrategjike.



1.2 Gjendja e resurseve ujore-lumore

Territorin e Komunës së Gjilanit e përshkon lumi Morava e Binçës, i cili mbledhë gjithë lumenjtë e vegjël, me një prurje mesatare ujore prej 6.7 m^3/ s.

Qyteti i Gjilanit përshkohet edhe nga tre lumenj të vegjël:
Dobrusha, Stanishorka dhe Baja. Prurja maksimale e ujit të lumit Dobrusha është 0.22 m^3/s, ndërsa sipërfaqja grumbulluese është 11.07 km^2. Lumenjtë Stanishorka dhe Baja janë më të vegjël për nga prurja e ujit .
Lumenjtë të cilët kalojnë nëpër vendbanime në pjesët rurale siç janë: "Morava e Bbinçqës", lumi i Livoqit, Cëernicës, Bresalcit, Zhegrës, Llashticës dhe Përlepnicës.

Liqet artificial në komunën e Gjilanit

	Liqet	Vëllimi maksimal i ujit në m^3
1	Livoqit	1.000.000
2	Përlepnicës	4.000.000



Harta hidrografive e Gjilanit

1.3. Malet dhe bjeshkët

Klima dhe relievi

Komuna e Gjilanit ka një reliev kodrinorë-malor. Kurse qyteti i Gjilanit shtrihet në një fushëgropë të gjerë me një lartësi mbidetare mesatarisht nga 501 m. deri në 590 m. Në juglindje ka malet e Karadakut ku maja më e lartë 1000 m. është në Stançiq, në kufirin me Maqedoninë. Pjesa më e madhe e maleve janë të mbuluara me drunj dhe shkurre. Në masën 85% të maleve të Komunës së Gjilanit dominon druri i bungut, 10% ahu, 5% të tjera. Në rajonin e fshatit Ponesh, eksiton hapësira prej 20 hektarësh e mbjell me pisha.

Komuna e Gjilanit ka klimë të mesme kontinentale, me vera të nxehta dhe dimra të ftohtë. Temperatura mesatare e muajit janar është -9^{o} celsius, ndërsa temperatura mesatare e korrikut është 21.5^{o} celsius. Maksimumi i temperaturës është shënuar në gusht $37.1^{o}C$, ndërsa ai minimal në janar $-32.5^{o}C$



Harta nr.3 Shtrirja e Maleve në komunën e Gjilanit


Kamenicë
R 213
Përlepnic
M25-3
M25-2
Bresalc
R 209
Gjilan
Dobërqan
Cërnicë
Pogragjë
M25-2
Camp Bondsteel
M25-3
Zhegër
R 212
Legjenda
Viti
Malet
Rripyllëzimi
Qendrat Urbane
IRFJ e Maqedo

1.4 Karakteristikat gjeografike

Lagështia:
Lagështia relative mesatare e ajrit është 76.8%. Muaji më i thatë është g~~G~~ushti me 66.2% kurse muajt me lagështi më të madhe janë nëntori dhe dhjetori me 84.2%.

Të reshurat:
Të reshurat mesatare në rajon janë relativisht të vogla e që në Gjilan arrijnë 583. l/m². Në Gjilan mesatarisht brenda vitit me borë janë 21.9 ditë ose 6.0% të vitit. Zakonisht 3 dhjetori është dita e parë që shënon rënien e borës (më e hershmja e shënuar është 5 nëntori) dhe të fundit 2 prilli (më së voni e shënuar 24 prill).

Erërat:
Në Gjilan (përveç kohës pa erëra 368 ‰), erërat më të shpeshtë janë ato v~~V~~eriore me 226 ‰, e më të rrallat jugperëndimore me 27 ‰. Shpejtësia më e madhe mesatare e erës është e asaj jugore (3,2 m/sek. kurse më e vogla, e erërave më të rralla jugperëndimore 1,9m/sek).

Karakteristikat pedologjike:
Në relievin e Anamoravës së Kosovës nga aspekti gjeografik dhe ai morfologjik mund të veçohet zona bregore valore me lugina lumenjsh, që me veprimin e lumenjve dhe përrenjve është ndarë në disa pllaja të vogla ose të mëdha dhe zona e rajonit kodrinor-malor që nga aspekti i gjeomorfologjisë, gjenetik dhe ai klimatik dallohen në mes tyre.

Karakteristikat inxhiniere-gjeologjike të rajonit të Anamoravës:
Regjioni i Anamoravës karakterizohet me një llojllojshmëri shumë të theksuar litostratigrafike dhe një përbërje të ndërlikuar tektonike të terrenit. Këtu janë të shprehura proceset e theksuara bashkëkohëse gjeologjike të sjelljes së materialeve në shpatina me formimin e sipërfaqeve të shpëlarjes së shpejtuar dhe të gërryerjeve, rrëkeve dhe me dukuri të shumta të rrëshqitjeve dhe të shembjeve, të bartjes së materialeve sterile.



Mjedisi (peizazhi dhe ambienti)

Vetë qyteti shtrihet në një fushëgropë të gjerë. Ndërkaq territori i komunës ka kushte të mira për zhvillimin e bujqësisë dhe njihet si komunë agro-industriale. Kategorizimi i tokave në bazë të përbërjeve gjeologjike, mundë të bëhet vetëm pas një hulumtimi të thellë pedologjik, por ajo që tani dihet është se në Komunën e Gjilanit dominon toka e kuqe argjilore të cilat shtrihen rrëzë maleve, tokat aluviale që shtrihen në të dy anët e lumit "Morava e Binçqës" dhe lumenjve tjerë më të vegjël si dhe tipi i tokave humusore që kryesisht shtrihet në pjesën qendrore të komunës.

Komuna jashtë zonës urbane të qytetit është e ndarë në dy zona: e rrafshët dhe atë malore. Në zonën e rrafshët është e përqendruar bujqësia dhe zhvillimet tjera ekonomike. Kurse pjesën më të madhe të zonës malore e mbulojnë malet të cilat luajnë një rol të rëndësishëm për florën dhe faunën dhe ndikojnë në klimën lokale.

1.0 Struktura demografike në Komunën e Gjilanit

Popullsia g~~G~~jatë periudhës së vitit 2002 deri 2020 shtimi i popullsisë për komunën e Gjilanit do të jetë përafërsisht prej 17.000 deri në 22.000 banor. Për qytetin e Gjilanit nga 9.500 deri 12.000, për fshatra prej 7.000 deri 9.500 varësisht mbi supozimet relative të migrimit.

Tab. Zhvillimi i popullsisë së Gjilanit për vitin 2002-2020

Zona	2002 baza e të dhënave komunale	2015 vetëm shtimi natyral	2020 vetëm shtimi natyral	Migrimi shtesë i banorëve	2020 migrimi -100 p/a	Banorët shtesë - 100 p/a	2020 migrimi -250 p/a	Banorët shtesë – 250 p/a
Komuna	139.558	156.951	161.395	21.837	159.396	19.838	156.430	16.872
Qyteti	79.000	88.846	91.361	12.361	90.230	11.230	88.551	9.551
Fshati	60.558	68.105	70.034	9.476	69.166	8.608	67.879	7.321

Vërejte: llogaritjet vetëm për komunën. shpërndarja e banorëve ndërmjet qytetit dhe komunës në shkallë prej 79.000 deri 139.558 banor si në vitin 2002

Burimi: Baza e të dhënave të komunës së Gjilanit për vitin 2005, s~~S~~tatistikat j~~J~~etësore të vitit 2003 (SOK 2004) / llogaritjet e IËU –së

Sipas llogaritjeve alternative, popullsia do të shtohet më shpejt, kështu numri i banorëve në komunë në vitin 2015 do të jetë 165.780 (respektivisht 180.073 në vitin 2020). Megjithatë, duke filluar me numrin e vogël të banorëve në vitin 2002 (133.724) numri i madh i banorëve në të ardhmen është për faktin se është përdorur një faktor relativ dhe konstant i shtimit prej 1,667%, p.sh. një rritje vjetore prej 16,7 banorësh për 1.000 banorë. Kjo e tejkalon shkallën e shtimit prej 13 banor për 1.000 banor, të dhëna nga MMPH-ja për Kosovën në tërësi (MMPH 2004, p.12), dhe kjo nuk i përgjigjet shkallës aktuale të shtimit natyral në Gjilan për vit, (2002 – 2004) të cilat janë madje më të vogla (11,5; 9,0; 9,8 për 1.000 banorë , respektivisht 1,146%; 0,897%; 0,982% i të gjithë banorëve të komunës në këto vite).

Tab. Zhvillimi i p~~P~~opullsisë në Gjilan për vitet 2002 – 2020, l~~L~~logaritjet e shtimit natyral mbi një konstantë faktori i shtimit natyral 1.667%

Viti	Numri i banorëve
2002	133.724
2005	140.523
2010	152.630
2015	165.780
2020	180.073

Burimi: Instituti Kombëtar i Shëndetit Publik, Drejtoria për Gjeodezi, Kadastër, Pronë dhe Banim; Zyra Rajonale për Statistikë-Gjilan

Për më shumë, mund të theksohet se, të dyja llogaritjet japin një rrezik të fortë të mbivlerësimit, si ulje e shkallës së tanishme të shtimit natyral–i pavarur nga niveli i tij i saktë i tanishëm është më i përshtatshmi për të ardhmen.
Përderisa migrimi është shqetësues, ai gjithashtu duhet të respektohet, se prognozat e popullsisë të fituara nga migrimi nuk mund të "llogariten" në një arsye të duhur, edhe sikur të ekzistonin të dhënat detale nga e kaluara. Në kohën e tashme, baza e të dhënave të gatshme për Gjilanin është mjaft e shpërndarë. Kështu, vetëm me supozime të ndryshme mbi migrimin mund të tregonin kufirin e një korridori të zhvillimit të mundshëm. Po që se ekonomia në Kosovë, dhe veçanërisht në Gjilan do të zhvillohet mirë, balancimi i migrimit mund të mbërrihet. Një zhvillim i tillë, nga i gjithë, mund të pritet vetëm në qendrën ekonomike të komunës, në qytetin e Gjilanit. Investimet industriale të jashtëzakonshme e tërheqin fuqinë punëtore shtesë për komunën e Gjilanit. Megjithatë, një zhvillim i tillë nuk është shumë i mundshëm, por sidoqoftë kjo nuk mund të përjashtohet. Në anën tjetër, mund të pritët që me një marrëveshje ndërkombëtare të Kosovës do të ndihmonte migrimin e jashtëm të organizuar- punëtorë sezonal, në shtetet anëtare të BE. Për komunën si tërësi- duke i marr në konsideratë shifrat mbi migrimin e tërë jetës në Kosovë- migrimi jashtë vendit është perspektiva më e mundshme e zhvillimit. Pa ndonjë analizë specifike për këtë problem, mund të arrijmë një konstatim se migrimi i jashtëm përafërsisht mund të jetë 100 banor për vit.

tab. Zhvillimi i popullsisë në Gjilan për vitin 2005 – 2020



Dhënia e vlerësimit të migrimit siç është paraqitur më lartë, popullsia në fund të periudhës nga viti 2005 deri në vitin 2020 do të shtohet në një numër përafërsisht:

- 156.000 banorë, bazuar në një përqindje prej 250 shpërngulje jashtë Gjilanit në vit ,
- 159.000 banorë, bazuar në një përqindje pre 100 shpërngulje jashtë Gjilanit në vit ,
- 161.000 banor, nëse migrimi balancohet.

Meqë nuk ka më shumë të dhëna të specifikuara statistike demografike, që e bëjnë dallimin ndërmjet popullsisë në fshatra dhe në qytetin e Gjilanit, shpërndarja e banorëve ndërmjet qytetit dhe komunës është llogaritur në baza të proporcionit prej 79.000 banorëve në qytet nga 139.558 banor në komunë (baza e të dhënave dhe vlerësimi i Komunës në vitin 2002).

2.2 Grup moshat

Gjatë viteve, në lidhje me këto prognoza të zhvillimit- shtimit të popullsisë, struktura e popullsisë ndryshon për shkak të shkallës së vogël të lindjes dhe jetëgjatësisë. Në tërësi, shtimi i popullsisë me moshat e vogla për njerëz të rinj, dhe më e madhe për të vjetër. Mosha grupore e fëmijëve më të ri se 15 vjet, do të shkurtohen vetëm në tre tremujorë të numrit aktual të kësaj moshe grupore (38.261 to 29.749) dhe aty mund të jetojnë dy herë më shumë njerëz në Gjilan më të vjetër se 60 sesa që jetojnë sot aty (13.781 to 26.859). Kjo ka pasoja për sistemin e shkollës si dhe për sistemin e shëndetit. Kërkesat relative të shërbimeve duhet të jenë përkatëse me ndryshimin numrit të klientëve potencial.

Tab. Grupmoshat në Gjilan 2005 dhe 2020



Burimi: Statistikat jetësore e Kosovës 2002 – 2003

Bazat për vlerësimin e kërkesave për banim në të ardhmen.
Vlerësimi i kërkesave për të ardhmen është i bazuara në këto të dhëna:

ab. Kërkesat për banim në të ardhmen në Gjilan, bazat e vlerësimit

Artikulli	2002	2020	rritja
Numri i banorëve, komunë	139.558		
Zhvillimi nga shtimi natyral		161.395 max	21.837 max
Zhvillimi nga migrimi negativ (-100)		159.396 (-100)	19.838 (-100)
Zhvillimi nga migrimi (-250)		156.430 (-250)	16.872 (-250)
Numri i banorëve, qytet	79.000	91.361 max	12.361 max
Numri i banorëve, fshatra	60.558	70.034 max	9.476 max
Numri i familjeve, komunë	23.723	32.279 max	8.500 max
Numri i familjeve, qytet	14.364	20.302 max	6.000 max
Numri i familjeve, fshatra	9.359	11.672 max	2.300 max
persona/familje, Komunë	5,9	5,0	
persona/familje, Qytet	5,5	4,5	
persona/familje, Fshatra	6,5	6,0	
m^2/person (Kosova)	18,65[10]	23	
Mesatarja e të hyrave për familje	E pa njohur	Në rritje	
Numri ekzistues i njësive të banimit	E pa njohur	Në rritje	
Kosto e banimit	E pa njohur	Në rritje	

Legjenda:

Të dhënat statistike	(e gjelbër)
Vlerësimet	(e verdhë)
Të dhënat statistike për Kosovën	(portokalli)
Prognozat llogaritëse	(e kaltër)
Llogaritjet	

3. Pasuritë kulturore dhe ambienti

3.1. Vlerat e Trashëgimisë Kulturore

Gjilani si komunë nuk shquhet si vend me monumente të shumta të trashëgimisë kulturore. Vet koha e vonë e themelimit të Gjilanit si vendbanim, si dhe mungesa e institucioneve kompetente për ruajtjen e trashëgimisë kulturore, ka bërë që një numër i objekteve t'i dëmtoj koha ndërsa një numër i tyre të dëmtohet nga faktori njeri, kurse një pjesë e konsiderueshme e kësaj pasurie që i përket periudhës së antikitetit dhe mesjetës gjendet e mbuluar dhe pret të zbulohet.
Objektet me interes të veçantë në komunën e Gjilanit që i përkasin trashëgimisë kulturore e që janë inventarizuar në listën e monumenteve historike të mbrojtura me ligj janë:

Nr	**Lokacioni (rruga)**	**Destinimi-lloji i objektit**	**Periudha – shek-viti**	
1.	Gjilan	Kolekcion ikonash në kishën e Shën Nikollës	XIX	nr.v.E.K.02-253/80
2.	Gjilan	Atik xhamia	XVII	nr.v.E.K.02-156/80
3.	Pogragjë	Kalaja	XIV	nr.v.E.K. 251/56
4.	Kmetoc	Mbeturinat e kishës së Shën Varvarës (Shën Dhimitrit)	XIV	nr.v.E.K.02-369/63
5.	Llashticë	Tumat Ilire në potezin „Gomula"	X – VIII para erës sonë	nr.v.E.K.02-393/80
6	Velekincë	Lokalitet në potezin „koka e Ilisë"	II – VI	nr.v.E.K.1984

Në komunën e Gjilanit ekzistojnë një numër i konsideruar i objekteve që janë pjesë e trashëgimisë kulturore e që ende nuk janë të inventarizuara dhe të mbrojtura me ligj, por që kanë vlerë historike, kulturore dhe shpirtërore dhe si të tilla janë pjesë e Trashëgimisë Kulturore. Sipas listës të bërë nga Qendra Regjionale për Trashëgimisë Kulturore këto objekte janë:

G J I L A N			
Lista e objekteve te trashëgimisë kulturore të inventarizuara nga Qendra Regjionale për Trashëgimi Kulturore			
Trashëgimi arkeologjike			
Nr. ren.	Objekti	Nr i evidentimit	
1	Kalaja e Pogragjës		
2	Gjetje arkeologjike në Lladovë –Nasalë		
3	Kalaja e Mireshit		
4	Kalaja e Përlepnicës		
5	Kalaja vrojtuese e Zhegocit		
6	Kështjella e Resulës		
7	Tumat Ilire në Llashticë		
	Trashëgimia arkitektonike		
8	Kompleksi i kullave në Terziaj		
9	Saraji Mustafë Pashës		
10	Kisha e Shënë Anës në Dunav		
11	Xhamia e Madhe në Gjilan		
12	Kisha në Shillovë		
13	Xhamia e Medresesë në Gjilan		
14	Xhamia e Mireshit (Dobërçan)		
15	Xhamia e Re e Mireshit (Dobërçan)		
16	Tyrbja e Gjilanit		
17	Shtëpia e Jusuf Rexhepit		
18	Kulle ne Kurexhaj II		
19	Kisha Varvara në Kmetoc		
20	Kisha e qytetit -Gjilan		
21	Kisha në Cernicë		
22	Kullë e djegur në Kurexhaj		
23	Kulla e Sahit Agës		
24	Shtëpia e Zekirja Abdullahut		
25	Shtëpi në rr. e Prishtinës ("M. Ollbrajt")		
26	Hani i Verbicës së Zhegocit		
27	Kisha e Çartme në Pogragjë (Kalaja e Pogragjës)		
28	Kishë në Miresh (Dobërçan)		
29	Kosh në Bukovik		
30	Kosh në fshatin Capar		
31	Kosh në Malishevë të Epërme		
32	Mbathtorja e Xhelil Mehmetit-Pogragjë		
33	Mejtepi në Sllakoc		
34	Mulli në Isufaj		
35	Muri i kishës në Dunav të Poshtëm		
36	Objekti i Rinisë në Gjilan		
37	Pjesë e murit të kishës afër res. "Kosova" në Bresalc		

38	Pjesë e murit të kishës në Vrellë të Isufajve		
39	Plevicë në Capar		
40	Çezma e Sahit Agës		
41	Saraji i Hysen Pashës (Objekti i shkollës së Muzikës)		
42	Shkolla në Bukovik		
43	Shtëpi banimi në Budrig		
44	Shtëpi banimi në Gjilan		
45	Shtëpi e vjetër në Dunav		
46	Shtëpi në Sllubicë		
47	Shtëpia e Ajvaz Feratit -Bukovik		
48	Shtëpia e Bejtulla Osmanit-Bukovik		
49	Shtëpia e Emrush Rexhepit-Pogragjë		
50	Shtëpia e Hamdi Nuredinit -Pogragjë		
51	Shtëpia e Jusuf Rexhepit		
52	Shtëpia e Kurtesh Pozhoranit		
53	Shtëpia e Mustafë Zeqirit-Malishevë e Epërme		
54	Shtëpia e Naser Durmishit -Pogragjë		
55	Shtëpia e Rrahim Ymerit në Pogagjë		
56	Shtëpia e Shaqirit në Bilincë		
57	Shtëpia e Skënder Durmishit -Pogragjë		
58	Shtëpia e Tefik Sadikut		
59	Shurdhan-kisha te Roga e Llugave		
60	Vend i Kishës në Zhegoc		
61	Vendi i kishës në Sllakoc		
62	Vendi i kishëes nëe Verbicëe tëe Kmetocit		
63	Vendi i kishës ne Gadish		
64	Vendi i kKishës në Kishna Pole		
65	Vendi i Manastirit në Llashticë		
66	Vendi i kishës te Gurishta në Bresalc		
67	Vendii i kishës në lagjen e Ferajve në Shurdhan		
68	Vendi i kishës te Roga e Llugave në Shurdhan		
69	Xhamia e Balecit në Gjilan		
70	Xhamia e Livoqçit të Poshtëm		
71	Xhamia e Malishevës		
72	Xhamia e re në Pidiqç		
73	Xhamia e re në Velekincë		
74	Xhamia e Verbicës së Zhegocit		
75	Xhamia e vjetër në Velekincë		
76	Xhamia e Zhegrës		
77	Xhamia në Bresalc		
78	Xhamia në Bukovik		
79	Xhamia në Capar		

80	Xhamia në Cëernicë		
81	Xhamia nëe Haxhaj		
82	Xhamia në Përlepnicë		
83	Xhamia në Pogragjë		
84	Xhamia në Uglar		
85	Shkolla fillore në Kravaricë		
86	Burinceë-Kompl. arkitektonik - lagja e Zmokëve		
87	Burincë-Shtëpia e Jahi Hajdarit		
88	Shtëpia e Nexhat Zymerit -Burincë		
89	Burince- Shtëpi e familjes Hajdari -I-		
90	Shtëpi e familjes Hajdari -II- Burincë		
91	Dyerë të oborrit të Vebi Zymerit- Burincë		
92	Kosh drithi nga fshati Burincë		
93	Shtëpia e Metushit në Lipovicë		
94	Shkolla e Muçibabës		
95	Xhami në Muçqibabë		
96	Shtëpi në Muçqibabë -I-		
97	Shtëpi në Muçqibabë - II-		
98	Lagja Haziraj-Kompleks arkitektonik - Lipovicë		
99	Shtëpia e Sherif Eminit në Gjilan		
100	Shkolla fillore A. Ramadani -Zhegër		
101	Shtëpia e Kulturës -Zhegër		
102	Shtëpi banimi në Kravaricë - I -		
103	Shtëpia e Isuf Mehmetit në Gumnishtë		
104	Shtëpia e familjes Zeqiri në Cëernicë		
105	Biblioteka e Cëernicës		
106	Shkolla fillore "Ramiz Ceërnica" në Cëernicë		
107	Shkolla fillore në Livoqç të Poshtëm		
108	Shkolla fillore në Gumnishtë		
109	Shtëpi banimi në Nasalë		
110	Kompleks arkitektonik i një lagjeje në Dunav		
111	Shkolla fillore "Agim Ramadani" në Selishtë		
112	Ndërtesa e ish Teknikës Popullore, ish objekti i gjykatës		
113	Shkolla e vjetër në Stançiç		
114	Objekti i shkollës normale në Gjilan- vetëm FOTO		
115	Lisat te Mrizi i Bukovikut		
116	Lisat te Varret Plaka		
117	Koshere bletësh - Bukovik		
118	Pll. përk. e mart.të lirisë-LlLadovë		
119	Varri i Idriz Seferit në Zhegër-varrezat e fshatit		
120	Përmendore në Kurexhaj		

121	Burincëe, sanë në pronën e Rifat Zymerit		
122	Dyer të oborrit në Nasale		
123	Themele kishe në Sllatinë të Epërme		
124	Oda e Fevzi Hoxhëes		
125	Makina fshirëse e Fevzi Hoxhëes		
126	Hamabari i Fevzi Hoxhëes		
127	Koshi i Fevzi Hoxhëes		
128	Korita e Fevzi Hoxhëes		
129	Xhamia e re e fshatit nëe Livoqe të Epërm		

3.2. Trashëgimia natyrore

Në kuadër të trashëgimisë natyrore, në territorin e Komunës së Gjilanit përkatësisht në mes të fshatit Uglarë dhe Pogragjë gjendet hapësira prej 361 hektarësh e cila me vendimin 01. Nr. 5471 të Kuvendit të Komunës me datën 05.06.2008, është e shpallur "Zonë turistike me interes të veçantë".



Kalaja e Pogragjës dhe hapësira e shpallur
Zonë turistike me interes të veçantë



Pjesa tjetër e trashëgimisë natyrore që gjendet në territorin e komunës është e pa mbrojtur me ligj, apo me vendime të komunës e që si e tillë ka vlera për tu trajtuar. Kjo trashëgimi i përket në radhë të parë vendburimeve me ujëra termale: Banja e Dobërqanit, Banja e Uglarit; burimet e ujërave termale në fshatin Gumnishtë, burimi i ujit termal në fshatin Përlepnicë, lokacioni Banja në Gjilan. Masivi guror "Guri i shpumë" në Përlepnicë, Shpellë mermeri në fshatin Bresalc, masivi pyjorë në Grykën e Karadakut, masivi pyjorë në mMalet e Zhegovcit.

3.3 Burimet e ujit

Kompania rajonale për ujë dhe ujëra të zeza "Hidromorava" është autoriteti i vetëm përgjegjës për mirëmbajtjen dhe për furnizim me ujë të pijshëm për popullatën e Gjilanit.

Një ndër qëllimet themelore të kompanisë është të siguroj ujë të kualitetit të pijes (në marrëveshje me standardet ËHO për ujë të pijshëm), në sasi të mjaftueshme, me presion të mjaftueshëm, pa ndërprerje dhe me çmime të arsyeshme për konsumatorin,.

Kompania rajonale për ujë dhe ujëra të zeza Hidromorava për mbulimin e zonës gjeografike për të cilën është përgjegjëse shfrytëzon këto pika furnizuese me ujë:
1. Burimi: Akumulacioni Penda në Perlepnice dhe kapaciteti i burimit 110-120 lit/sec apo 9,936 m³ për 24 orë, me kapacitetit tëi perpunimit tëe ujit 200 lit/sec
2. Burimi: Guri i Hoxhes (kaptazha) ne Perlepnice, kapaciteti i burimit 60-70 lit/sec, apo 5,616 m³ për 24 orë, pëerpunimi i ujit bëehet nëe fabrikëen amë te penda
3. Burimi: Baja kaptazh në Gjilan, kapaciteti i burimit 25-30 lit/sec apo 2,376 m³, për 24 orë. Kapaciteti i pëerpunimit tëe ujit 40 lit/sec uji pëerpunohet nëe stacionin në Bajë
4. Burimi: Pellgu i lumit Morava nëe Velekincëe, dhe kapaciteti i burimit 80 lit/sec, kapaciteti i pëerpunimit tëe ujit 80 lit/sec



Kualiteti i ujit përcillet nga Kompania përmes stafit të kualifikuar i cili i merr mostrat për çdo ditë në 6 pika të ndryshme të rrjetit të ujësjellësit. Në kuadër të këtyre pikave hynë edhe Spitali Regjional. Përpos këtij kontrolli nga ekspertëet e Kompanisë një kontroll e ngjashme në baza ditore bëhet edhe në Institutin i Rajonal të Shëndetit Publik nëi Gjilanit. Sipas të dy këtyre dy institucioneve përgjegjëse për kualitetin e ujit, del se kualiteti i ujit është në parametrat e kufijve të lejuar dhe i plotëson standardet për ujë të pijes. Në përgjithësi rrjeti i ujësjellësit dominon nga materiali Azbest-Cement (AÇ), por ka edhe lloje tjera të materialit si PVC, PE dhe Çelik

Formatted: Swedish (Sweden)

GJATËESIA E PËERGJITHSHME E GYPAVE	
DN 20	13728.42
DN 25	7173.1
DN 32	7703.1
DN 40	2617.7
DN 50	5486.5
DN 50 -100	49307.44
DN 100-150	16261.6
DN 150-250	7981.1
DN 250-400	14901.1
Gjithsejtë:	**125160.06 m = 125.160 km ***



Kërkesa e përgjithshme për ujë në Gjilan nga viti 2013 fillon të rritet dukshëm dhe nga kjo periudhë fillon paraqitja e deficitit për ujë. Deficiti i ujit nga ky vit është 50. l/s që do të thotë se nga kjo periudhë qyteti duhet të mendoj seriozisht në gjetjen e burimeve shtesë për Gjilanin që do të kishin karakter afatgjatë për qytetin e Gjilanit me rrethin. Nga viti 2013 deri në vitin 2022 kërkesa për ujë rritet vazhdimisht përkundër planifikimit të humbjeve në sistemin e ujësjellësi, kështu që në vitin 2022 deficiti për ujë të pijes për Gjilan kalon sasinë prej mbi 100. l/s.

GJATË~~E~~SIA E PË~~E~~RGJITHSHME E GYPAVE	Sipas materialit % dhe moshës
- Azbest cement, Tip C	400 mm: 8500 m (1980)
	300 mm: 1500 m (1975)
	250 mm: 4840 m (1962-1985)
	200 mm: 500 m (1960)
	150 mm: 1200 m (1989)
	125 mm: 1685 m (1960)
	100 mm: 2069 m (1978)
	80 mm: 15200 m (1978)
	60 mm: 1150 m (1975)
Gjithsejtë	**36.644 m**
%	**41%**
- Çelik	2″ ~ 2500 m
	6/4″ ~ 3000 m
	5/4 “ ~ 3000 m
	1 “ ~ 5500 m
	¾″ ~ 6000 m
	½″ ~ 8500 m
Gjithsejtë	**28.500 m**
%	**32%**
- PVC	300 mm: 1500 m (1975)
	250 mm: 1900 m (2001)
	160 mm: 3200 m (1985)
	110 mm: 920 m (1985)
	90 mm: 4100 m (1978)
Gjithsejtë	**11.620 m**
%	**13%**
- PE	2″ : ~ 1000 m
	6/4″ ~ 1500 m
	5/4″ ~ 2500 m
	1″ ~ 3000 m
	¾″ ~ 4000 m
Gjithsejtë	**12.000 m**
%	**14%**



Nitro PDF Trial
www.nitropdf.com

Liqeni dhe penda në Përlepnicë

Penda në Perlepnice ka filluar të ndërtohet në vitin 1977 në rrjedhën e lumit Pëerlepnica. Penda është ndërtuar nga materiali rrethanor i marruar në afërsi të akumulacionit, bërthamë nga argjila ndërsa dy shtresa tëe tjera me gurët rrethanorëe. Punët përfunduan në vitin 1982, ndërsa pas dy viteve të përfundimit të punëve në ndërtimin e pendës është intervenuar me injektimin e pjesës ~~s~~nëe majte tëe tokës me perde injektuese (h=40m).

Karakteristikat kryesore e trupit teë pendës:

- Lartësia e trupit të pendës nga kuota e fundimit H=44m
- Lartësia e trupit të pendës nga kuota e ternit H=40m
- Kuota e kurorës së pendës 599, lartësi mbi detare (lmd)
- Kuota maksimale e nivelit te ujit 598, lmd
- Kuota e nivelit tëe ujit nëe akumulacion 596, lmd
- Kuota e fundit tëe ujit 556, lmd
- Vëllimi i trupit të pendës 190.825 m^3
- Vëllimi maksimal i ujit ne akumulacion 4 milion m^3
- Vëllimi normal i ujit 3.6 milion m^3
- Gjerësia e kurorës së pendës 8.00 m
- Gjatësia e trupit të pendës 165 m

Karakteristikat kryesore e akumulacionit:

- Kuota maksimale e nivelit tëe ujit 598, lmd
- Kuota e nivelit tëe ujit nëe akumulacion 596, lmd
- Kuota e fundit tëe ujit 556, lmd
- Vëllimi maksimal i ujit ne akumulacion 4 milion m^3
- Vëllimi normal i ujit 3.6 milion m^3
- Vëllimi shfrytëzues i ujit nëe akumulacion 2.62 milion m^3
- Vëllimi i pashfrytëzuar apo i vdekur 0.94 milion m^3
- Sipërfaqja e pasqyrës sëe ujit 18.24 ha
- Sipërfaqja e pellgut ujëmbledhës të akumulacionit 62.0 km^2

Në kuadër të akumulacionit dhe trupit të pendës me qëellim tëe evakuimit tëe ujërave të mëdha është planifikuar ndërtimi i kaparderdhjes e cila ka kapacitet tëe largimit tëe ujërave deri 274 m^3/s sasi e cila është llogaritur si sasi e ujit qëe mund tëe përsëritet një herëe nëe 10.000 vjet. Ndërtimi i kaparderdhses me fillimin e luftës në Kosovëe është ndërprerëe dhe nga ajo kohëe ende nuk është përfunduar ky objekt me reëndësi të veçantë.

Përpos kaparderdhses e cila ka të bëejëe me evakuimin e ujërave tëe mëdha në kuadër tëe trupit tëe pendës janë edhe galeria evakuse përmes të cilës planifikohet largimi i sasisë pre 59 m^3 ujë sasi e cila mund tëe ndodhëe një herëe nëe 20 vjet.

Si alternativ tjetër për zbrazjen e ujit nëe rast avarie apo fatkeqësie janë edhe

gypi Ø800 mm që është i vendosur në kullën për kaptimin e ujit, përgjatë galerisë evakuse dhe që pranon sasinë e ujit në tri nivele tëe ndryshme:

- niveli i parëe i kaptimit të ujit është në kuotën 588 lmd apo 8m nëen nivelin normal tëe ujit,
- niveli i dytëe i kaptimit është në kuotën 579 lmd apo 9m nën nivelin e kaptimit tëe parëe
- niveli i treteë i kaptimit të ujit është në kuotën 572 lmd apo 7m nëen nivelin e kaptimit tëe dytëe.

Zbrazja e ujit nëen kuotën 560.60 qëe konsiderohet si hapësira e vdekur mundësohet përmes gypit nga Çeliku i derdhur tëe profilit Ø 400mm.

Duke ju referuar eElaboratit në rast tëe shkatërrimit të trupit të pendës vërehet se banorëet tëe cilët jetojnë në pjesëne e poshtme tëe akumulacionit janë të rrezikuar drejtpërdrejtë në rast të avarisë apo shkatërrimit të trupit të pendës në Pëerlepnicëe.

Sipas profilit tëe paraqitur nëe eElaborat, vendbanimet tëe cilat janë drejtpërdrejtë të atakuar në rast të shkatërrimit të pendës janë:

- Fshati Pëerlepnicëe i cili ndodhet nëe mes gjatësive 0.9 km - 2.2 km
- Fshati Kmetoc i cili ndodhet nëe mes gjatësive 3.8 km, dhe
- Fshati Dobëerqan i cili ndodhet nëe mes gjatësive 7.8 km- 8.2 km

Nëe bazë të këtyre profileve dhe duke u bazuar në modelimin hidraulikëe është caktuar edhe vala goditëse në rast të shkatërrimit të trupit të Pendës. Modelimi hidraulik është bërë për dy variante:

a/ kur vala goditëse është bazuar në nivelin maksimal të ujit në liqe dhe shkatërrimit masiv të trupit të pendës nëe rast avarie apo tërmeti shkatërrues ($Q= 278.7 m^3/s$), dhe

b/ kur vala goditëse është e bazuar nën nivelin normal dhe kur $Q= 0.34 m^3/s$

~~**Varianti a:**~~

~~Për ta parashikuar drejtpërdrejtëe rrezikun e banorëeve në vendbanimet të cilaët gjinden nëen trupin e pendës, është analizuar edhe koha e goditjes se valës goditëse.~~

~~1. Nëe bazëe tëe rezultateve, vala goditëse në hyrje të fshatit Pëerlepnicëe e cila është në gjatësinë L= 900m nga trupi i pendës do të arrijëe në kohëen prej 35 sekonda.~~

~~2. Nëe hyrje të fshatit Kmetoc e cila ka gjatësi nga trupi i pendës L=3200m, vala goditëse në rast te shkatërrimit të pendës do të arrijëe në kohën prej 420 sekonda ose 7 minuta tëe plota.~~

~~3. Nëe hyrje të fshatit Dobëerqan, gjatësia e të cilit nga trupi i pendës është L=7800m, vala goditëse do të arrijëe për 1150 sekonda ose 19 min e 16 sekonda.~~

~~Nga ky rezultat mund të konkludohet se në rast të shkatërrimi të pendës në Pëerlepnicëe ku kuota e nivelit tëe ujit është maksimale dhe sasia e ujit që kalon në valën goditëse është 278.7 m³/s, mundësia e evakuimit nga përmbytjet do të mund të bëehet vetëm në fshatin Dobëerqan ku koha e goditjes sëe valës është relativisht e gjatëe afër 20 min, ndërsa dy vendbanimet e tjera, sidomos fshati Pëerlepnicë gati do të jetëe i~~

pa mundur evakuimi i njerëzve ngase koha prej 35 sekonda është shume e shkurtër për t'u mobilizuar edhe për t'u larguar nga zona e rrezikut.

Varianti b/

Në bazëe të rezultateve të këtij varianti kemi:

1. vVala goditëse në hyrje te fshatit Pëerlepnicë do të arrinte në kohen prej 120 sekonda apo 2 minuta të plota
2. nNë hyrje të fshatit Kmetoc vala goditëse do tëe arrinte në kohëen prej 655 sekonda ose 11 minuta e 31 sekonda
3. nNë hyrje të fshatit Dobëerqan, vala goditëse do të arrijëe për 1760 sekonda ose 29 min e 33 sekonda.

Formatted: Bullets and Numbering

Edhe në ketë rast evakuimi i banorëve nga fshati Pëerlepnicëe do të ishte i pa mundur për kohëen e shkurtër 2 minuta derisa nga dy fshatrat Kmetoc dhe Dobëerqan në raste alarmimi efikas evakuimi do të ishte i mundur.

Për ta kuptuar shpejtuesin e lëvizjes sëe prurjes është arritur edhe ky rezultat:

- Ppër variantin e parëe ku kuota e nivelit të ujit është maksimale dhe sasia e ujit që kalon në valën goditëse është 278.7m³/s, uji lëvizë me shpejtësinë prej 90 km/h
- pPër variantin e dytëe kur niveli i ujit është në kuotën normale dhe kur Q= 0.34m³/s, uji lëvizë me shpejtësinë prej 22.5 km/h.

Formatted: Bullets and Numbering

Niveli i ujit në akumulacion i cili në rast tëe shkatërrimit të pendës do të bënte përmbytjen e tri vendbanimeve të përmendura ku do të mund të arrinte deri në kuotat:

- Për fshatin Dobërqan kuota 574,40 lmd
- Për fshatin Kmetoc kuota 579.00 lmd dhe
- Për fshatin Pëerlepnicëe kuota 582,80 lmd

Formatted: Bullets and Numbering

Sipas dokumentacionit dhe elaborateve që kanë të bëjnë me stabilitetin e trupit tëe pendës e që disponon KRU Hidromorava në Gjilan, që nga fillimi i punës sëe pendës nëe vitin 1982 e deri në vitin 1996 stabiliteti i trupit të pendës është përcjellur në mënyrëe shumë profesionale. Nga elaboratet e asaj kohe, është konstatuar se nuk ka ndonjë tregues që flet për rrezik të stabilitetin të trupit të pendës.

Duhet të theksohet, se sipas literaturës teknike dhe rregulloreve në fuqi, për pandat e tilla duhet seë paku një herëe në vite të bëehet matja gjeoteknike e stabilitetit të trupit tëe pendës dhe të konstatohet në mënyrë profesionale stabiliteti i saj.

Në pendën e Pëerlepnicëse që nga viti 1996 e deri më sot, ende asnjëherë nuk është bëerëe matja e stabilitetit edhe pse brenda kësaj periudhe të gjatë kanë ndodhur ngjarje të cilat do të mund ndikonin negativisht në stabilitetin e pendës ku nga këto po veçojmë: bombardimet e NATO-s (1999) dhe tërmeti i vitit 2002 që goditi regjionin e Gjilanit me fuqi prej 5,3 ballë sipas Rihterit.

3.3 Zonat e prodhimit bujqësor

Komuna e Gjilanit, me një relief mjaft heterogjen dhe me një klimë të mesme kontinentale, ofron kushte të mira për zhvillimin e bujqësisë, përkatësisht degëve të saja: lavërtarisë dhe blegtorisë. Vlerësohet se në etapa të ndryshme më se 60% e popullsisë së Gjilanit me rrethinë është marrë me bujqësi dhe jo rastësisht Gjilani njihet si qytet agro-industrial.

Nga sipërfaqja e përgjithshme prej 391 km², sa ka Komuna e Gjilanit, vlerësohet sie tokë bujqësore dhe pyje janë rreth 40.000 Ha. dhe nga kjo:

- 8.000 Ha. pyje publike;
- 12.000 Ha. pyje private;
- 13.500 Ha. ara të punueshme;
- 7.000 Ha, livadhe dhe kullosa.

Para vitit 1999, bujqësia ka qenë bazë e mirë për sigurimin e jetës në zonat rurale dhe ka pasur ndikim tëe drejtpërdrejtë në zhvillimin e infrastrukturës së fshatit dhe avancimin e të gjitha sferave të jetës.

Ekonomia bujqësore pas vitit 2000 është orientuar kryesisht në projekte të vogla bujqësore, Veprimtaria ekonomike bujqësore, kryesisht është e orientuar në ferma të vogla të pulave, kultivim të gjedhëeve me prodhimtari të kombinuar dhe me një numër të vogël të fermerëve të thundrorëve të imët. Në fushën e lavërtarisë dominojnë kultura e grurit, misrit, thekrës dhe elbit. Një zhvillim ka pasur edhe nga lëmi i perimtarisë si në fushë të hapur ashtu edhe në hapësira të mbuluara.

Toka Bujqësore sipas Sektorëve

Sektori privat Ha.	Sektori shoqëror Ha.	Gjithsej Ha.
10.500	10	20.500

Blegtoria:

Blegtoria si një degë e Bujqësisë zë një vend të posaçëm në ekonominë e Komunës së Gjilanit. Këtë e favorizojnë një varg faktorësh duke filluar prej atyre natyrorë (terrenit dhe klimës, rrugëve tregtare) si dhe ekzistimin e mëhershëm të industrisë së përpunimit të mishit dhe produkteve tjera blegtorale.

Sipas evidencës së vitit 2012 të Drejtorisë për Bujqësi dhe Pylltari, numri i fermerëve të cilët merren me blegtori është 400 e të cilët posedojnë një fond blegtoral sipas llojit si më poshtë:

Gjedhe, 7.500; Dele 5.114; Dhi 2.000; Pula vojse 78.000; Zogj për mish (Brojlerë) 45.000; Derra 1.500; dhe Kuaj 96.

Bletaria:

Gjithashtu, kushtet natyrore të komunës së Gjilanit favorizojnë zhvillimin e bletarisë si degë e bujqësisë. Pas vitit 2000, ka pasur një rritje të numrit të atyre të cilët merren me këtë veprimtari. Aktualisht numri i Shoqërive të bletëve në territorin e Komunës së Gjilanit është rreth 2172 të cilët janë të lokalizuara në Rajonet e Kullosave të Bletëve:

I. Lokalitetet: Zhegoc, Verbicë e Zhegocit, Kishnapole, Gadish, Sllakovc i Epërm, Sllakovc i Ulët, Stanishor, Gumnishtë e Ulët, Gumnishtë e Epërme, Kravaricë, Cërrnicë, Livoç i Epërm, Livoç i Ulët, Bresalc, Ponesh;
II. Lokalitetet: Lladovë, Nasalë, Velekincë, Muçibabë, Burincë, Lipovicë
III. Zhegra, Llashtica, Haxhaj, Demiraj, Pidiç, Çelik, Selishtë, Isufaj, Shurdhan, Stançiq, Terzijaj, Kurexh, Dunav,
IV. Lokalitetet: Gjilan, Kufcë e Poshtme, Shillovë, Malishevë e Ulët, Malishevë e Epërme,
V. Lokalitetet: Uglar, Pogragjë, Kokaj, Stublinë, Sllubicë, Bilinicë, Llovcë,
VI. Lokalitetet: Këmetoc, Përlepnicë, Vërbicë e Këmetocit, Dobërqan, Bukovik, Capar,



4.0 Zonat dhe objektet industriale

4.1 Lokacionet e zonave dhe objekteve industriale

Në territorin e komunës së Gjilanit veprimtarin e tyre e zhvillojnë një numër i Konsiderueshëm i ndërmarrjeve shoqërore dhe private, si në vijim:

Nr.	**Kompania – firma**	**Lokacioni**	**menaxhmenti**	**Numri i punëtorëve**
1.	Hoteli "Kristal" - ShPK	Rr:"Mulla Idrizi" Gjilan	Azem Ismajli - menaxher	40
2.	"DEA" Compact Group - ShPK	Fsh. Gumnishtë	Fadil Shala –	47
3.	"FLUIDI-RC COLA COMPANY"	Fsh. Velekincë	Berat Mustafa – menaxher	52
4.	Fabrika e bukës "Kualiteti"	Rr:"Esat Berisha" / "Mulla Idrizi" Gjilan	Sylë Deshishku – menaxher	75
5.	Company „Bejta Kommerce"	Gjilan - Parallovë	Adem Kqiku- Basri Kqiku-	160/103
6.	KRM "Higjiena"	Gjilan	Bajram Isufi Jasmin Avdyli	141
7.	Kompania rajonale e ujit "Hidromorava"	Gjilan	Mumin Morina	91
8.	Posta Telekomi Vala 900	Gjilan	Musa Sermaxhaj	163
9.	KEK	Gjilan	Ramadan Ameti - drejtor Regjional	220
10.	Çeliku	Gjilan	Gazmend Alidema Menaxher	48
11.	Drini Market	Gjilan	Visar Alidema Menaxher	110
12.	Agmia	Gjilan	Ahmet Demiri Menaxher	70
13.	ETC	Gjilan	Lendita Shurdhani Menaxhere	91
14.	Fabrika e Radiatorëve	Gjilan	AKP	190

MISHTORET

Nr	Emri dhe Mbiemri	Lloj i Veprimtarisë së Mishtores	Përfaqsimi	Posti	Lokaliteti	Telefoni	E-mail adresa
1.	Ibrahim Abazi	Mish i freskët Suxhuk Proshutë Sallam	Ndërmarrje "LGB"	Menaxher	Gjilan	044 189 905	ibrahimabazi@hotmail.com
2.	Ibrahim Mehmeti	Mish i freskët Suxhuk Proshutë	Ndërmarrje private"Gazi"	Menaxher	Gjilan	044 154 301	
3.	Ismajl Fetahu	Mish i freskët Suxhuk Proshutë	Ndërmarrje private"Ismajli"	Menaxher	Gjilan	0280 21 673	
4.	Lulzim Hasani	Mish i freskët Suxhuk Proshutë	Ndërmarrje private"Luli"	Menaxher	Gjilan	0280 22 592	
5.	Haki Murseli	Mish i freskët Suxhuk Proshutë	Ndërmarrje private "Liria"	Menaxher	Gjilan	044 340 226	
6.	Rabit Pajaziti	Mish i Freskët Proshutë Suxhuk	Ndërmarrja private "Labi"	Menaxher	Gjilan	044 165 420	

DEPOT USHQIMORE

NR	EMRI I SUBJEKTIT	ADRESA	PRONARI	Tel.	Shtogjet (T)
1	Sh.P.K "Diticom"	Enver Miftari	Flamur Korça	044 127 749	
2	N.P.T "Dugagjini"	28 Nëntori	Vebi Demi	044 159 110	
3	SH.P.K "Ballakania"	Rr.Qarkore	Naser Mehmeti	044 125 619	
4	SH.P.K"Elkos"	Arbëria	Valent Hyseni	049 772 600	
5	SH.P.K "Bardha"	Nato 99			
6	SH.P.K "Uka"	Medllin Ollbrajt			
7	N.P.T "Rita"	Rr.e Ferizajit	Lulzim Selimi Zijadin Selimi	044 320 821 044 477 447	177

THERRTORET

NR	EMRI I THERRTORES	ADRESA
1	N.P.T "Gazi-Com"	Fshati Pasjak
2	SH.P.K "Kon-Soni"	Fshati Livoq i Poshtëm

QUMËSHTORET

NR	EMRI I QUMSHTORES	ADRESA
1	N.P.T "ARD-Milch-Boy	Dardania1/3
2	N.T.P "Burimi"	Fshati Malishevë
3	Kabi	Fshati Kmetovc

4.2 Strehimoret për raste të përkohshëm emergjente

Pjesa më e madhe e objekteve të banimit kolektiv të ndërtuara në mes të viteve 1970-1990 posedojnë strehimoret për strehim të përkohshëm. Ndërkohë që objektet e ndërtuara pas vitit 2000, nuk posedojnë ato. Gjendja e këtyre strehimoreve nuk është e mirë dhe aktualisht asnjëra prej tyre nuk mundë të shfrytëzohen për strehim të përkohshëm dhe emergjent.

Objektet për strehim të përkohshëm

Nr. Ren	Lloji dhe lokacioni i strehimores	Agjencioni administrative	Kapaciteti për familje	Kapaciteti për individ
1.	Iliria III/A2 ksh. 33 Rr: "Gjon Sereçqi"	Objekt i banimit kolektiv	50	150
2.	Ndërtesa 27/15 Rr: "Xhevat Ajvazi"	Objekt i banimit kolektiv Llamella "C"	80	250
3.	Iliria II ksh.31 Rr: "Gjon Sereçqi"	Objekt i banimit kolektiv AS-22/1	180	540
4.	Ndërtesa 27/11 Rr: "Xhevat Ajvazi"	Objekt i banimit kolektiv Ksh. 27/11	30	90
5.	Ksh. 8 Rr:"Bulevardi i Pavarësisë"	Objekt banimi kolektiv	24	72
6.	Ksh. 17 Rr:"Bulevardi i Pavarësisë"	Objekt banimi kolektiv	14	42
7.	Ksh. 7 Rr:"Bulevardi i Pavarësisë"	Objekt banimi kolektiv	24	72
8.	Ksh. 28 Rr:"Avdullah Tahiri"	Objekt banimi kolektiv TD – 807	63	189
9.	Ksh. 24 Rr:"Bulevardi i Pavarësisë"	Objekt banimi kolektiv	36	100
10.	Ksh. 22 Rr:"Medllin Ollbrajt"	Objekt banimi kolektiv	36	100
11.	Ksh. 29 Rr:"Bulevardi i Pavarësisë"	Objekt banimi kolektiv P+13	55	150
Σ		11	592	1755

5.0 Kapacitetet mjekësore publike dhe private

Mënyra e organizimit të shërbimeve mjekësore për veprim emergjent në kushte të fatkeqësive ndikon në minimizimin e viktimave dhe lëndimeve të njerëzve
Emergjenca mjekësore kërkon:
-r~~R~~eagim të shpejtë
-d~~D~~iagnostikim dinamik
-t~~T~~rajtim adekuat mjekësor.

Shërbimi emergjent shëndetësor përbën një organizim unik në kuadër të sistemit të kujdesit shëndetësor.
Shërbimi emergjent shëndetësor, duhet të zbatohet në nivel:
-Parësor;
-Dytësor;
-Qendrat referente për Kosovë;
-Qendrën Klinike Universitare;
-Shërbimin Emergjent të Forcës së Sigurisë të Kosovës (FSK).

Veprimtaria emergjente mjekësore organizohet me qëllim të sigurimit të kujdesit emergjent shëndetësor adekuat për qytetarët, në kushte normale dhe në rrethana dhe gjendje të jashtëzakonshme.
Institucionet shëndetësore bëjnë kontrollin dhe përkujdesjen e pacientëve. Në komunë është edhe shërbimi emergjent shëndetësor i cili ofron shërbimet e veta në mënyrë permanente, në kuadër të Spitalit Rajonal sikur edhe ai në Qendrën Kryesore të mjekësisë familjare "Shtëpia e Shëndetit" (QKMF). Në kuadër të QKMF ekzistojnë edhe nën qendrat e mjekësisë familjare (QMF) të cilat funksionojnë në disa lagje të qytetit si dhe në disa pjesë rurale të komunës.
Në disa punkte-QMF ku mjeku nuk punon çdo ditë, puna është e organizuar me orar.

Qendra kryesore e mjekësisë familjare "Shtëpia e shëndetit" dhe Nën-qendrat e mjekësisë familjare (NqMF)

Lokacioni		Numri i punëtorëve						
		Doktor	**Tek. Med**	**Stomatolog**	**Administrata.**	**Ngasës**	**Punëtor ndihmës**	**Gjithsejtë të punësuar**
1.	**QKMF** - ambulanca e qytetit	21	106	13	8	8	24	**180**
2.	**QMF** - ambulanca në lagjen "Dardania" telefoni kontaktues: **0280/ 24 379**	11	29	4	0	1	2	**46**
3.	**QMF -** ambulanca në lagjen "Arbëria" telefoni kontaktues: **0280/ 25 805**	4	10	0	0	0	2	**16**
4.	**QMF** "28 nëntori" Ish-emergjenca	9	15	0	0	0	2	**26**
5.	**QMF** dheu i bardhë	3	3	0	0	0	1	**7**
6.	**PMF** në „Ramiz Cërnica" qarkore	2	2	0	0	0	0	**4**
7.	**QMF** në fsh. Zhegër	3	5	0	0	0	1	**9**
8.	**QMF** në fsh. Pogragjë	1	2	1	0	0	1	**4**
9.	**QMF** në fsh. Miresh	1	1	0	0	0	0	**2**
10.	**QMF** në fsh. Bresalc	1	3	0	0	0	1	**5**
11.	**QMF** në fsh. Cernicë	1	1	0	0	0	0	**2**
12.	**QMF** në fsh. Malishevë	1	1	0	0	0	0	**2**
13.	**QMF** në fsh. Përlepnicë	1	2	0	0	0	1	**3**
15	**NqMF** në fsh. Uglar							
16	**NqMF** në fsh. Livoq i Ulët							
17.	**NqMF** në fsh. Kishnapole	0	1	0	0	0	0	**1**
18.	**NqMF** në fsh. Llashticë	0	1	0	0	0	0	**1**
19.	**NqMF** në fsh. Shurdhan	0	1	0	0	0	0	**1**
20.	**NqMF** në fsh. Livoq i Epërm	0	1	0	0	0	0	**1**
21.	**NqMF** në kishën e qytetit	0	1	0	0	0	0	**1**
22.	**NqMF** në fsh. Shillovë	0	1	0	0	0	0	**1**
23.	**NqMF** në fsh. Koretishtë	0	2	0	0	0	0	**2**
24.	**NqMF** në fsh. Ponesh	1	3	0	0	0	0	**4**

Tabela e të punësuarve sipas nivelit profesional

Specialistë	Specializantë	Mjekë të përgjithshëm-stomatolog	Teknikë medicinal	Administratë	Ngasës të automjeteve	Punëtor ndihmës	Gjithsejtë:
40	5	34	186	8	8	39	320

Numri i specialistëve sipas degës profesionale:

Mjekësi familjare	Pediatri	Biokimi	Ortodonti	Preventivë	Farmacist	Kirurgji orale	Protetikë	Stomatologji	Gjinekolog	Oftamolog	Gjithsejtë:
24	4	1	2	2	0	1	2	10	1	1	48

Numri i specializantëve sipas degës profesionale:

Mjekësi familjare	Doktorë të mjekësisë	Radiologji	Protetik	Preventivë	Interno	Kirurgji orale	Stomatolog	Pediatri	Oftamolog	Gjithsejtë:
5	0	0	2	0	0	0	0	0	0	5

Numri i punëtorëve pa specializim:

Mjekësi familjare	Doktorë të mjekësisë	Radiologji	Ortodonti	Preventivë	Interno	Kirurgji orale	Stomatolog	Pediatri	Farmacist	Gjithsejtë:

0	**24**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**24**

Sa i përket Qendrave të Mjekësisë Familjare (QMF), mjeku punon çdo ditë, kurse në NqMF është e rregulluar me orar.

Orari i punës së mjekëve dhe infermiereve në punktet e mjekësisë familjare (NqMF)

Nr rendor	Punktet	E hënë		E martë		E mërkurë		E enjte		E premte		E shtunë	
		MF	INF	MF	INF	MF	INF	MF	INF	MF	INF	MF	INF
1	NqMF Llashticë		INF	MF	INF		INF	MF	INF		INF		
2	NqMF Livoqe i Uulëët		INF	MF	INF		INF	MF	INF		INF		
3	NqMF Uglarë		INF	MF	INF		INF	MF	INF		INF		
4	NqMF Kishnapole		INF	MF	INF		INF	MF	INF		INF		
5	NqMF Shurdhan		INF		INF	MF	INF		INF		INF		
6	NqMF kisha e qytetit		INF		INF		INF		INF		INF		
7	NqMF Shillovë		INF		INF		INF		INF		INF		
8	NqMF Livoqe i Epërm		INF		INF		INF		INF		INF		

Legjenda:

- mMjeku familjar,
- iInfermierja familjar

Në këtë shtëpi të shëndetit funksionon edhe reparti i emergjencës, ku personeli është i angazhuar 24 orë. Këtu kryhen rreth 200 kontrollime mjekësore dhe prej tyre 8 deri në 10 janë raste intensive.

Gjithashtu, në kuadër të shërbimit të ndihmës së shpejtë disponojmë trie dhoma me nga dy shtretër, si dhe në secilën qendër ekziston nga një shtrat për raste dhe intervenime emergjente, në raste emergjente mobilizohen të gjitha dhomat si në Ambulancat e Mjekësisë Familjare ashtu edhe në qendrat.

Në shtëpinë e shëndetit kemi në dispozicion edhe automjetet me sa vijon:

1. autovetura „Lada – Niva“ 1 – për shërbime të mjekësisë familjare
2. autovetura „Lada – Niva“ 1 – për shërbim të vaksinimit
4. autovetura „Toyota“ 1 – në shërbim të Drejtorisë
6. autovetura „Kombi“ 2 - për transport të barnave dhe shërbime tjera

7.	autovetura „Kia“	1 – për transport të punëtorëve dhe
8.	autoambulanca	2 – për shërbime në ndihmën e shpejtë

Spitali regjional (tabela e të punësuarve sipas nivelit profesional)

SRGJ Përgatitja shkollore	Gjinekologjia /QMG	Interna	Dializa	Njis.koronare	Pediatria	Neonatologjia	Kirurgjia	Anesteziologjia	Ortopedia/ fizeoterapi	Urologjia	ORL	Oftamologjia	Infektologjia	Pneumofiza	DAT	Emergjenca	Laboratoriumi	Transfuzioni	Rengeni	Psihiatria	Dermatologjia	Akusheria	Barnatorja	Drejtoria	Shërb. Teknik	Neurologjia	QMG	Poliklinikat	QEVI		Gjithsejtë:
Mjek specialist	12	8	4	3	7	7	10	6	5	3	7	3	5	5	1	4	2	1	4	3	2	-	1	1	-	2	1	-	-		107
Punëtor me fakultet	-	-	1	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5	1	-	-	-	-		8
Shk. lartë medic.	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1		4
teknik medicinal	29	20	16	11	16	13	14	15	10	8	9	-	8	8	5	28	-	9	-	11	-	8	-	1	-	8	7	30	3		287
teknik farmacist	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	-					2
teknik anesteziolog	-	-	-	-	-	-	-	8	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-							8
teknik instrument	-	-	-	-	-	-	-	15	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-					15
laborant	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	14	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		15
tek. Rëentgeni	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	-	7	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		9
Shk. e mesme	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	14	-	-	-	-	-		15
të kualifikuar	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	28	-	-	-	-		28
pa kualifikim	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	43	-	-	-	-		44
Gjithsejtë:	41	28	21	14	23	21	24	44	16	11	16	3	13	13	9	32	16	10	14	14	2	8	3	22	72	10	8	30	4		542

5.8 Numri i shtretërve të spitalit regjional sipas reparteve

Formatted: Left

Repartet	Gjinekologjia	Internoa	Dializa	Njis.koronare	Pediatria	Neonatologjia	Kirurgjia	Ortopedia	Urologjia	ORL	Oftamologjia	Infektologjia	oObpstetrika	Reanimi	Emergjenca	Pulmologji	Nefrologji	Neurologji	Psihiatria	Dermatologjia	Intenziva kirurgjike	Intenziva gjinekologjike	Observimi	gjithsejt
Shtretër	**47**	**65**	**19**	**13**	**33**	**23**	**27**	**18**	**17**	**21**	**-**	**32**	**27**	**3**	**16**	**32**	**-**	**11**	**20**	**-**	**9**	**7**	**5**	**445**

Në këtë spital funksionon edhe reparti i emergjencës ku personeli është i angazhuar 24 orë. Këtu janë të angazhuar 6 mjekë specialistë edhe atë:

- 2 anesteziologë
- 2 kirurgë
- 2 internistë
- 5 teknikë medicienal

Në repartin e emergjencës janë:

- ddhoma e reanimimit me 3 shtretër
- dhoma e kirurgjisë me 4 shtretër
- dhoma e interrnoes me 4 shtretër
- dhoma e observimit me 5 shtretër
- tri dhoma ndihmëse me 6 shtretër
- mjekimin intensiv me 9 shtretër

Spitali regjional ka në dispozicion ka 4 autoambulanca, gjatë 24 orëve, mesatarisht kryhen 65 kontrollime.


Institucionet Shëndetësore
Legjenda
AMF
QMF
QKMF
Spitali Rajonal

6.0 Infrastruktura shkollore

Në komunën e Gjilanit funksionojnë: 3 foshnjore, 29 shkolla fillore, 11 shkolla të mesme dhe 2 fakultete. Numri përgjithshëm i nxënësve është **30.013** numri i punëtorëve është **2.212.**

Shkollat fillore janë të shpërndara nëpër fshatra dhe lagje të qytetit, kurse shkollat e mesme dhe fakulteti janë të koncentruar në kompleksin e shkollave në rrugën "Zija Shemsiu"

Çerdhet e fëmijëve

Nr Rend or	**Emri i çerdhës**	**Lokacioni**	**Numri i nxënësve**	**Numri i punëtorëve**
+1.	Ardhmëria I "Thimi Mitko"	Gjilan	96	19
2.	Ardhmëria II	Gjilan	100	18
3.	Integj	Gjilan	99	23
	Gjitrhsejtë:		**295**	**60**

b) *Shkollat fillore*

Nr	Emri i shkollës	Lokacioni	Grupmosha prej 5 - 6 vjeç arashkollore	Numri i nxënësve	Numri i punëtorëve
1.	Salami Hallaqi	Gjilan	210	2641	134
2.	Abaz Ajeti	Gjilan	114	1492	79
3.	Musa Zajmi	Gjilan	68	1047	72
4.	Thimi Mitko	Gjilan	211	2584	122
5.	Rexhep Elmazi	Gjilan	96	1186	66
6.	Lagja e 8	Gjilan	56	493	33
7.	Zabeli	Gjilan	60	711	38
8.	Dëshmorët e Kombit	Livoq i Poshtëm	41	478	32
9.	Bajram Curri	Shurdhan	-	126	14
10.	Ramiz Cërernica	Cërernicë	28	551	51
11.	Agim Ramadani	Zhegër	54	970	74
12.	E. Berisha	Llashticë	30	352	28
13.	Mulla Idriz Gjilani	Velekincë	69	784	51
14.	Avdulla Tahiri	Malishevë	50	622	41
15.	Liria	Pogragjë	22	303	41
16.	Nazim Hikmet	Miresh	29	659	56
17.	Skënderbeu	Pëerlepnicë	36	506	43
18.	V. i Diturisë	Livoq i Eepërm	30	374	29
19.	Ibrahim Uruqi	Bresalc	30	514	36
20.	Afërdita	Kishnapole	-	219	35
21.	F. Qerimi	Vërbicë e Zhegocit	-	137	27
22.	Shkolla e muzikës	Gjilan	-	427	27
23.	Vesel Muji	Mihir	-	265	16
24.	Vehbi Ibrahimi	Uglar	21	227	18
25	Branko Radiqeviq	Ceërrnicë	-	16	10
26.	Sveti Sava	Ponesh	-	32	7
27.	Vuk Karaxhiq – kom. serb	Gjilan – Kmetoc –Shillovë – Livoqę	-	299	32
28.	N. Hikmet – komuniteti turk	Miresh	-	37	
29.	Musa Zajmi – komuniteti turk	Gjilan	4	39	
	Gjithsejtë:		**1229**	**18100**	**1021**

c) Shkollat e mesme

Nr Rendor	Emri i shkollës	Lokacioni	Numri i nxënësve	Numri i punëtorëve
1.	Zenel Hajdini – gjimnazi	Gjilan	2615	122
2.	Memet Isai – teknike	Gjilan	1275	84
3.	Marin Barleti – ekonomike	Gjilan	1700	85
4.	Dr. Asllan Elezi – medicina	Gjilan	1372	59
5.	Arbëria	Gjilan	1011	83
6.	Muzikës	Gjilan	94	
7.	Mjekësisë	Shillovë		
10.	Gjimnazi	Shillovë		
	Gjithsejtë:		**8225**	**460**

d) Fakulteti i edukimit në Gjilan, vepron në kuadër të Universitetit të Prishtinës

Emri i fakultetit	Lokacioni	Numri i studentëve	Numri i mësimdhënsve	Numri i puntorëve
Fakulteti i edukimit Gjilan	Rr: "Zija Sheamsiu" pn Gjilan	776	të rregullt 22 profesor: 10 asistent: 12 angazhim 28	Administrata...6 Mirëmbajtje të higjienës..........4 Sigurim........... 3
Gjithsejtë		**776**	**50**	**13**

Kolegji „Iliria" dega në Gjilan, fakultet privat

Emri i fakultetit	Lokacioni	Numri i studentëve	Numri i mësimdhënsve	Numri i puntorëve
Kolegji „Iliria"	Rr: "Ferizajit" Gjilan	443	të rregullt 44 profesor: 38 asistent: 6	Administrata 5 Mirëmbajtje të higjienës 4
Gjithsejtë		**433**	**44**	**9**

7.0 Infrastruktura rrugore

7.1 rrjeti i rrugëve

Gjilani është mirë i lidhur me qytetet më të mëdha të Kosovës si dhe rrjetin ndërkombëtar të transportit. Komuna e ka rrjetin e centralizuar të rrugëve, me të gjitha rrugët e rëndësishme që të drejtojnë për në qytetin e Gjilanit . Kjo strukturë i jep qytetit mundësi hyrjeje, por gjithashtu edhe probleme me trafikun e panevojshëm që kalon nëpër qendër. Përderisa struktura e vendbanimit në komunë është e koncentruar përreth qytetit, shumica e popullsisë kanë qasje të lehtë në një rrugë të rëndësishme.

Dy rrugë magjistrale kalojnë nëpër komunë; M25-2 dhe M25-3. E para M25-2 kalon në drejtim të veri-jugut nga Prishtina për në Preshevë, dhe M25-3 nga Bujano~~v~~ci drejt Ferizajt dhe Prizrenit. Tëe dy rrugët kryqëzohen njëra me tjetrën në qytetin Gjilanit. Të dyja rrugët janë të asfaltuara, edhe pse asfaltimi i tyre është i cilësisë mëe të dobët krahasuar me standardin Evropian. Rrugët janë të ngushta dhe janë të mangëta në cilëndo rrugicë ose vendkalimet e kalimtarëve. Përderisa ato përdoren nga këmbësorët si edhe trafik për makina, duke përfshirë këtu një pjesë të madhe të nxënësve që gravitojnë nëpër to.

Nr.	Emërtimi i rrugëve	Gjatësia
1	Rruga Gjilan-Muqybabë (kufiri me Serbinë)	13.8 km
2	Rruga Gjilan-Ferizaj (deri në fsh. Budrikë e epërme)	12.2 km
3	Rruga Gjilan-Prishtinë (deri në fsh. Llabjan)	17.3 km
4	Rruga Gjilan-Dardanë-Kamenicë (deri në fsh. Petrit)	15.3 km
	TOTALI	58.6 km

Rrugë magjistrale dhe rajonale në komunën e Gjilanit janë: 100.9 km.
Rrugë magjistrale gjithsej 58.6 km dhe me gjerësi 6.0 m', ndërsa gjatësia e përgjithshme e urave është 94.0 m, këtu nuk janë llogaritur ujë lëshuesit me hapje deri në l = 5.0 m.
Tri rrugët rajonale, gjithashtu kalojnë nëpër komunë. R213 e lidh Gjilanin me Novo Bëerdeën. R209 është një shkurtes për Fushë Kosovë dhe komunën e Lipjanit. R 212 kalon përmes Zhegrës dhe drejt zonës së Kumanovës në Maqedoni. Kryqëzimi i kufirit dhe pjesa e fundit e kësaj rruge është në fazë të planifikimit. Standardi i rrugëve rajonale është i kënaqshëm. R212 është riparuar dhe e ka kualitetin e rrugës magjistrale.

Nr	Rrugët rajonale	Gjatësia
1	Gjilan - Zhegër R212	25.3 Km
2	Gjilan – Makresh R213	13.0 Km
3	Rruga Gjilan-Fushë Kosovë-Lipjan R209(e planifikuar)	15.5 KM
	TOTALI	55.8 KM

Shumë fshatra, veçanërisht ato në zonat malore, janë të lidhura nga rrugët lokale. Rruga më e rëndësishme lokale kalon gjatë Moravës së Binçëes, për Pogragjë.

Nr.	Rrugët lokale	Gjatësia
1	Gjilan – Pogragjë	13 Km
2	Pogragjë – Llovcë	2.5 Km
3	Pogragjë - Bilinicë	2.6 KM
4	Gjilan – Kuvcë	2.0 Km
5	Gjilan – Koretishtë	2.0 Km
6	Kuvcë - Prekovc	30 Km
7	Gjilan - Livoq i Epërm	2.0 Km
8	Cërnicë – Rrugë nacionale	2.0 Km
9	Shillovë - Rrugë nacionale	2.O Km
10	Përlepnicë - Rrugë nacionale	2.0 Km
	TOTALI	32.1Km

7.02. Transporti Hekurudhor

Gjilani nuk është i lidhur në rrjetin hekurudhor. Qyteti është i vendosur ndërmjet dy linjave hekurudhore të ndryshme. Në perëndim është linja kryesore e Kosovës: Mitrovicë, Fushë Kosovë, Shkup, ku qasja më e afërt nga Gjilani në këtë hekurudhë është 36 km, në stacionin në Ferizaj. Kurse në lindje, ne linjën hekurudhore që kalon nëpër Serbi, përgjatë E-75 si pjesë e pan-transportit evropian, korridori X. Qasja më e afërt në këtë hekurudhë është 33 km. në Bujano~~v~~c dhe 26 km. në Preshevë.



8.0 Sistemi elektro-energjetik

8.1 Sistemi elektro-energjetik

Rrjeti elektro-energjetik në komunë është në gjendje të mirë, me përjashtim që në disa lokalitete duhet të bëhet ndërrimi i trafove të amortizuara.
KEK-u posedon edhe ekipin kujdestar për intervenim në raste emergjente.

Gjendja në Rrjetin Distributiv të Distribucionit –Gjilan

Distribucioni i Gjilanit ushtron veprimtarin e vet në Gjilanin (qendra) dhe dy njësit e veta në komunat, Viti dhe Kamenicë. Veprimtarin e vet e shtrinë në gjithë komunën me sipërfaqe rreth 1330, km^2 ndërsa vetëm në komunën e Gjilanit operon në sipërfaqe prej 515 km^2 . Sipas skemës organizative Distribucioni është i organizuar në dy sektorë: Rrjeti, dhe Furnizimi. Numri i përgjithshëm i punëtorëeve për dy sektorët është 220. Distribucioni i Gjilanit ushtron veprimtarin e vet në operimin e rrjetit sipas nivelit tëe tensionit 35 kv, 10 kv, dhe 0.4 kv, që nënkupton rrjetin ajror dhe me kabllo, dhe ka gjithsejtë 50000, konsumatorë.

Ky distribucioni mbikëqyr dhe operon me rrjetin sipas niveleve tëe tensionit:

- rRrjet-35 kv ....83,16 km
- rRrjet-20 kv ....62,5 km
- rRrjet-10 kv ....909,144 km
- rRrjet-0,4 kv...................1.947,89 km

Specifikimin e objekteve dhe madhësitë fizike dhe energjetike të tyre mund tëe shikohen në tabelën e paraqitur më poshtë. Edhe nëe periodën e pasluftës janë bërë disa investime nga donatorë të ndryshëm në rrjetin e Distriktit të Gjilanit me ç'rast janë ndërruar shumë trafo-stacione lokale (TS-10/0,4 KV-80, copë). Largpërçues, 10 kv, rreth -100 km, Rrjet të tensionit të ulëet gjithashtu mbi 100 km. Përkundër kësaj këto investime nuk mjaftojnë duke pas parasysh që në shfrytëzim janë rreth 3000 km, rrjet të niveleve të ndryshme të tensionit .

Duke pas parasysh që rrjeti kryesisht është ndërtuar para 30 viteve, dhe që mbi 65% e rrjetit është në shtylla të drurit, e cilat kanë standardin e qëndrueshmërisë mesatarisht 15 vite, rrjedhimisht nënkuptohet se kemi një rrjet mbi 50% tëe amortizuar dhe që në afat sa më të shkurtë të mundshëm duhet investuar në përmirësimin e tij.

Lista e Largpërçuesve të amortizuar

Largpërçuesit-10 kv. në shtylla të drurit

1. **L.P-10 KV**: dDrejtimi, Bresalc, Koretishtë, Ponesh, Gadish, Kishnapolë, Zhegoc, dhe disa fshatra në këtë zonë (rreth-25 km. rrjet), në shtylla druri është në gjendje mjaftë të amortizuar dhe ka prishje të shpeshta

2. **L.P-10 KV:** dDrejtimit, Lladovë, Llashticë, Pasjan, Muqibabë, gjithashtu në shtylla druri mjaft i amortizuar (rreth -20 km rrjet) dhe ka prishje të shpeshta .

3. **L.P-10 KV**: dDrejtimi, Livoq i Pposhtëm, Livoq i Eepërm, gjithashtu një pjesë e këtij largpërçuesi është në shtylla druri mjaft i amortizuar (rreth-10 km).

4. **L.P-10 KV:** qQytet, Dheu i Bardhë, një pjesë është rinovuar ndërsa edhe një pjesë rreth-1 km, është në gjendje të keqe.

Rrjeti i tensionit te ulet – 0.4 kv

Duke pas parasysh që një pjesë e madhe e rrjetit (rreth 2000 km.) është rrjeti i tensionit të ulët dhe gjithashtu rreth 70% është në shtylla druri me vjetërsi mbi 30 vite, kjo nënkupton mjaft mirë gjendjen në një pjesë të madhe të rrjetit në komunën tonë. Edhe pse një pjesë e rrjetit të tensionit të ulet rreth 100 km janë rinovuar pas luftës kjo ende është shumë pak në krahasim me nevojat e investimeve që duhet të bëhen në këtë kategori të rrjetit. Për të ilustruar gjendjen jo të mirë do tij theksojmë disa fshatra ku gjendja është më e keqe:

1- Rr.T.U-0.4 KV - Malishevë e Eepërme

2- Rr.T.U-0.4KV - Pasjak

3- Rr.T.U-0.4 KV - Lladovë

4- RrT.U-0.4 KV - Llashticë

5- Rr.T.U-0.4 KV - Budrigë

6- Rr.T.U-0.4 KV - Velekincë

Ne qytet gjithashtu kemi disa lagje ku rrjeti ende është mjaft i dobët siç janë: Dheu i Bbardhë, Arbëria dhe Kodra e Dëshmorëve.



Harta e elektro-distribucionit

8.2 Telekomunikimi

Në komunën e Gjilanit funksionojnë dy operatore të telefonisë:

1. o~~O~~peratori i Post-telekomit i Kosovës (PTK) me rrjetin e telefonisë fikse si dhe me rrjetin e telefonisë mobile Vala:
2. o~~O~~peratori i telefonisë IPKO, telefoni fikse dhe mobile.

Përpos këtyre operatorëve, komuna e Gjilanit është e ndikuar në këtë fushë edhe nga operatorët ilegal, kryesisht nga Serbi~~j~~a dhe nga interferimi i operatorëve nga Maqedonia, të cilët në raste të caktuara, pos tjerash mund~~ë~~ të shkaktojnë probleme të qëllimta dhe të pa-qëllimta në fushën e telekomunikimit.

Rrjeti i PTK

Selia kryesore e PTK ne Gjilan gjendet në rr.”Adem Jashari”. Numri i të punësuarve në njësinë e PTK-së në Gjilan është 139.

Rrjeti primar i telefonisë fikse shtrihet përmes kabllove nëntokësorë në 10 regjione me kapacitet 600x4+1200 qift për një regjion, nga i cili kapacitet janë instaluar 785, dalje dhe 118 kuti instaluese dhe 84 puseta. Pjesa tjetër e rrjetit është sekondar, dhe i shpërndarë me kabllo dhe shtylla të cilat 98% e tyre janë nga druri kurse kablloja është e tipit TK. 33U i kapaciteteve 1x4, 3x4, 5x4 dhe 10x4.

Rrjeti i telefonisë fikse përmes kabllos është i shtrire nga Njësia qendrore në drejtimet:

1. Gjilan, Shillovë, Shillovë e Muhaxherve, Kmetoc, Dobë~~e~~rqan me kapacitet 1.200x2;
2. Gjilan, Malishevë, Malishevë e Epërme, Uglar, me kapacitet 1.200x2
3. Livoq i Poshtë~~e~~m, Lladovë, Zhegër, Llashticë me kapacitet 1.000x2

Kapaciteti i përgjithshëm i rrjetit është 13.570 dalje qift, ndërsa numri i klientëve është 6.074.

Komunikacioni në mes njësisë së Gjilanit dhe qendrës në Prishtinë bëhet përmes kabllos optike e cila në Gjilan vjen nga dy drejtime si dhe operon përmes dy antenave të cilat janë të vendosura njëra mbi objektin e PTK dhe tjetra në Majën e Gjelbër.

8.3 Rrjeti i IPKO-së



9.0 Vlerësimi i Rrezikshmërisë nga Fatkeqësitë Natyrore dhe Fatkeqësitë Tjera

Përkufizimi i klasifikimit të rrezikut
Rrezik Shumë i Lartë (ShL) – janë rreziqe të klasifikuara si kryesore apo kritike, të cilat kërkojnë veprim të menjëhershëm. Ato mund të kenë gjasë (mundësi) të **lartë** apo të ulët~~lët~~ të ndodhjes, por mundësia e pasojave nga këto rreziqe është e atillë sa~~-~~që ato duhet të trajtohen me prioritet të lartë. Kjo nënkupton që duhet ndërtuar strategji për zvogëlimin apo eliminimin e tyre, gjithashtu duhet të bëhet parandalimi i tyre në formën e planifikimit shumë sektorial, ushtrimeve dhe trajnimeve për to, si dhe monitorimi i tyre në formë të rregullt. Duhet të kihet parasysh që planifikimi të jetë specifik për rrezikun përkatës në vend të atij të përgjithshëm.

Formatted: Font: 10 pt

Formatted: Font: 10 pt

Rrezik i Lartë (L) – këto rreziqe janë të klasifikuara si domethënëse. Ato mund të kenë gjasë të **lartë** apo të ~~ulët~~ulët të ndodhjes, por pasojat e tyre të mundshme janë mjaft serioze për të tërhequr vëmendjen e duhur pasi që të klasifikohen si të tillë. Duhet t'i kushtohet vëmendje zhvillimit të strategjive për zvogëlimin apo eliminimin e rreziqeve, gjithashtu duhet vendosur masat e parandalimit të tyre në formën e planifikimit shumë-sektorial (së paku në formën e planeve të përgjithshme), si dhe organizimi i ushtrimeve, trajnimeve për to dhe monitorimi i rregullt i tyre.

Rrezik i Mesëm (M) – këto rreziqe janë më pakë domethënëse, por mund të shkaktojnë çrregullim dhe shqetësim për kohë të shkurtë. Këto rreziqe duhet të monitorohen për t'u siguruar se ato menaxhohen, si duhet dhe u kushtohet vëmendje e mjaftueshme sipas marrëveshjeve të planifikimit të përgjithshëm emergjent.

Rrezik i Ulët (U) – këto rreziqe edhe për nga gjasa e ndodhjes edhe për nga ndikimi nuk janë domethënëse. Ato duhet të menaxhohen duke përdorur marrëveshjet për planifikim të zakonshëm apo të përgjithshëm emergjent dhe kërkojnë monitorim dhe kontroll minimal përveç nëse vlerësimet pasuese tregojnë ndryshime substanciale që detyrojnë kalim në kategori tjetër.

METODOLOGJIA E VLERËSIMIT TË RREZIKSHMËRISË

a. Frekuenca e ndodhjes:

- **sShumë e mundshme:** mMundësia afër 100% në vitin e ardhshëm.
- **eE mundshme:** mMundësia midis 10 dhe 100% në vitin e ardhshëm, ose së paku një gjasë në 10 vitet e ardhshme.
- **kKa gjasa:** mundësia midis 1 dhe 10% në vitin e ardhshëm, ose së paku një shans në 100 vitet e ardhshme.
- **eE pa mundshme:** mMundësia më e vogël se 1% në 100 vitet e ardhshme.
- **tTepër e pamundshme:** mMundësia një herë në 500 vite

Efekti goditës në komunitet (shkalla e ashpërsisë), kKarakteristikat

Ashpërsia	Karakteristikat
Katastrofë	▪ **Vdekje të shumëllojshme** ▪ **Ndërprerja e plotë e objekteve/shërbimeve për 30 ditë apo më shumë.** ▪ **Më shumë se 50% e të mirave materiale të dëmtuara .**
E **Ashpër** (kritike)	▪ **Lëndimet apo sëmundjet rezultojnë në paaftësi të përhershme.** ▪ **Ndërprerja e plotë e objekteve/shërbimeve mëpër së paku 2 javë.** ▪ **Më shumë se 25% e të mirave materiale të dëmtuara rëendë.**
E **Mesme**	▪ **Lëndimet apo sëmundjet nuk rezultojnë në paaftësi të përhershme.** ▪ **Ndërprerja e plotë e objekteve/shërbimeve për së paku 10 ditë.** ▪ **Më shumë se 15% e të mirave materiale të dëmtuara rëndë.**
E kufizuar (mbrojtur)	▪ **Lëndimet apo sëmundjet nuk rezultojnë në paaftësi të përhershme.** ▪ **Ndërprerja e plotë e objekteve/shërbimeve pëmër së paku 1 javë.** ▪ **Më shumë se 10% e të mirave materiale të dëmtuara rëendë.**
E Ulëtë	▪ **Lëndimet apo sëmundjet e trajtuara me ndihmën e parë.** ▪ **Humbje e vogël e standardit të jetesës.** ▪ **Ndërprerja e objekteve/shërbimeve kritike për 24 orë e më pak.** ▪ **Më pak se 10% e të mirave materiale të dëmtuara rëndë.**

Formatted: Albanian

PROCEDURA E VLERËSIMIT TË RREZIKUT

Pasojat e mundshme dhe kualifikimi i tyre si dhe kualifikimi i pasojave dhe probabilitetit

Klasifikimi	Pasojat për jetë dhe shëndet (J)
1. **E parëndësishme**	Veç një dëm i rëndë, paaftësi e përkohshme
2. **E kufizuar** (e ngritur)	Veç një dëm i rëndë, lëndim serioz
3**. E mesme**	Një vdekje, disa lëndime serioze
4. **Serioze** (kKritike)	Disa vdekje (<5), disa lëndime serioze (20), deri në 500 të evakuuar
5. **Katastrofë**	Disa vdekje (>5), me dhjetëra lëndime serioze, më shumë se 500 të evakuuar

Klasifikimi	Pasojat mbi pronat (P) ose ndërprerja (N)- harxhimet totale të dëmeve në €
1. **E parëndësishme**	<2.500
2. **E kufizuar** (e ngritur)	2.500-25.000
3. **E mesme**	25. 000–50.000
4. **E ashpër(sSerioze)**	50. 000–1.000.000
5. **Katastrofë**	>1. 000.000

9.1 Vlerësimi i rrezikshmërisë për zjarret malore-fushore

Territori i komunës së Gjilanit në kuptimin klimatik i nënshtrohet ndikimeve atmosferike kontinentale dhe mediterane të pa qëndrueshme të cilat gjatë muajve të verës shkaktojnë mungesë të reshjeve të shiut dhe lagështisë se ajrit dhe tokës. Për pasoj gjatë periudhës se verës gjegjësisht në muajt qershor-shtator, territori i komunës përfshihet nga thatësia dhe temperaturate etë larta vlerat e të cilave arrin nivelin mesatar mujorë në korrik 21,5°C dhe gusht me 21,0°C, me temperatura maksimale ditore deri në 38°C.

Kjo gjendje klimatike krijon parakushte të përhapjes së zjarreve në territoret e pyllëzuara dhe në fusha. Evidencat nga shërbimet profesionale (Inspektori i Preventives nga Zjarri), flasin se shkaktar kryesor i përhapjes së kësaj kategorie të zjarreve është faktori njeri, qoftëe nga pakujdesia apo me qëellim.

Zjarre pyjore me përmasa mëe tëe mëdha ka pasur gjatë verës së vitit 2007, të cilat kanë përfshirë lokacioni e Stançqiq-Letnicë, Malishevë, Pasjan-Llashticë dhe Zhegër-Nasalë.

Në vitet në vijim 2007-2011, këto lokacione kohë pas kohe prapë kanë qenë vatra zjarri, por intensiteti i tyre dhe përmasat ishin mëe tëe ulëta nëe krahasim me ato tëe vitit 2007.

Muaji	Viti	Lokacioni	Tipi	(He) nën zjarr
Qershor	2007	Stançqiq-Letnicë	Zjarr malore	2000
Prill	2007	Malishevë	Zjarr malor	30
Gusht	2007	Pasjan-Llashticë	Zjarr malor	50
Qershor	2007	Zhegër-Nasalë	Zjarr fushor	100

Lokacionet kritike të zjarreve malore dhe fushore



Kategoria e rrezikut	**Meteorologjike**
Lloji	**Fatkeqësi natyrore**
Rreziku	**Zjarre pyjore**
Modeli	**Sezonal**
Lokacioni:	**Zona Stançiq-Letnicë**

Historiku

Zona pyjore e Stançiq-Letnicë përfshin territorin e pjesës juglindore të Komunës së Gjilanit duka filluar mbi fshatin Zhegër e deri në kufi me Maqedoninë. Është zonë me pyje relativisht të ulëta që kryesisht përdoren për ngrohje. Rënia e zjarreve në këtë pjesë të territorit ka filluar të shpeshtohet dhe intensitetin më të lartë e ka arritur në verën e vitit 2007, ku kemi pas përhapje masive të zjarreve në këtë zonë. Karakteristikë e zjarreve në këtë zonë është se ato kryesisht fillojnë në orët e pasdites kur temperaturat ditore arrijnë maksimumin, apo edhe nga pakujdesia e faktorit njeri pasi që qytetarët i shfrytëzojnë këto pyje për prerje ilegale të lëndës drunore. Përpos dëmeve të shkaktuara në masën drunore dhe në kullosa, janë shkaktuar edhe pasoja në ambient e sidomos në peizazh, ndërsa nga infrastruktura teknologjike (shtylla elektrike dhe të telefonisë nuk) nuk ka pasur. Vlen për t'u theksuar se si pasoj e zjarreve pyjore deri më tani nuk kemi pas djegie të shtëpive të banimit, të objekteve të rëndësisë së veçantë, objekteve ekonomike, apo të infrastrukturës tjetër kritike ekonomike në këtë zonë.

Gjasat



Goditja

Banorë	Familje	Hendikap	Femra	Meshkuj	Fëmijë	Pleq	Të mirat materiale	Infrastrukt. Kritike	Objekte të rëndësisë së veçantë	Trashëgimi. Kulturore	Dëmet Ekonomike (Kostoja)
							Sip. pyjore 200 ha				

- Pa pasoja në njerëz dhe të mira materiale,objekte të rëndësisë së veçantë dhe të trashëgimisë kulturore. Funksionimi i komunitetit normal, përveç ndërprerjeve të kohëpaskohshme të furnizimit me rrymë
- Mbështetje personale e mjaftueshme nga nivelit lokal me mbikëqyrje të përforcuar

Pasojat

Dëmet e shkaktuara në këtë drejtim janë:

- humbje të materialit drunor dhe kullosave,
- humbje të prodhimeve tjera pyjore,
- dëmtim të fondit të gjuetisë,
- dëmtim dhe shqetësim të faunës së egër,
- dëmtime të peizazhit natyror dhe
- përkeqësim të klimës lokale.

Skenarët e mundshëm

Varianti 1: Si pasojë e temperaturave të larta të cilat janë duke mbretëruar në d~~y~~y javë fundit të cilat sillen rreth 38-40° C dhe thatësisë ekstreme~~,~~ dhe të ndikuara nga veprimet e papërgjegjshme dhe pakujdesia e faktorit njeri në zonën e Stanç~~q~~iq-Letnicë ka shpërthyer një zjarr i fuqishëm duke shkaktuar zjarre. Zjarri ka rënë në orët e pasdites në zonën Stanç~~q~~iq-Letnicë, respektivisht në pyjet rreth fshatit Stanç~~q~~iq. Shkaqet nuk dihen; ka filluar të përhapet me të madhe duke përfshirë deri në këtë moment sipërfaqe rreth 2.4 ha. pyje, duke shqetësuar banorët e kësaj ane për shkak të ndezjeve të mëdha në masën drunore~~,~~ dhe për shkak të fikjes së vështirësuar si pasojë e terrenit, zjarri mund të depërtoi deri në afërsi të fshatrave që gjenden në këtë zonë dhe të rrezikoi shtëpitë e banimit dhe infrastrukturën përcjellëse. Banorët e këtyre dy fshatrave kanë lajmëruar në~~-~~përmes 112, se kanë humbje në të mirat materiale ushqimore dhe mungesë të furnizimit me rrymë. Ndërkohë, raportohet se 3 veta janë helmuar si pasojë e ekspozimit nga dyoksidi i karbonit në tentim për të shpëtuar bagëtinë nga kullosat e përfshira nga zjarri.

Formatted: Tab stops: 4.66", Left

Varianti 2: Nga pakujdesia e një bujku i cili në fushë ishte duke djegur hamullishte, në zonën Zhegër-Nasalë, zjarri ka dalë nga kontrolli dhe nën ndikimin erës ka filluar të përhapet në drejtim të fshatit Lladovë dhe Partesh. Për shkak të temperaturave të larta, zjarri i shkaktuar në orët e vona të pasdites me shpejtësi depërton deri afër shtëpive të fshatit Partesh ku ndizen dy mullar me kashtë, një objekt përcjellës dhe një stallë. Në përpjekje për të shpëtuar bagëtinë dy persona alivanosen nga ekspozimi i dyoksidit të karbonit të cilët kërkojnë ndihmën mjekësore dhe transport deri në qendrën medicinale më të afërt.

Varianti 3: Në pjesën e tokave përgjatë zonës industriale në rrugën Gjilan-Bujano~~v~~c, në hamullishte ka shpërthyer zjarr. Temperaturat e larta dhe ndikimi i erës ka bërë që zjarri të përhapet me shpejtësi në drejtim të zonës industriale. Nga stihia e zjarrit në flakë janë përfshi një restorant, një fabrikë për prodhimin e betonit, një fabrikë për prodhimin e kabllove elektrik si dhe dy pika karburanti. Nga eksplodimi i njërit nga rezervarët e pikës së karburantit është dëmtuar gypi 400 mm, i cili furnizon me ujë qytetin e Gjilanit nga liqeni i Përlepnicës, ku dhe pjesa më e madhe e qytetit është mbetur pa ujë. Nga goditja e eksplodimit një person ka vdekur si dhe 7 persona kanë pësuar alivanosje si rezultat i ekspozimit ndaj dyoksidit të karbonit. Komunikacioni është ndërprerë në dy drejtimet dhe njësitet e SHZSH po bëjnë përpjekje për normalizimin e gjendjes.

9.2 Vlerësimi i rrezikshmërisë për vërshimet

Zonat e prirura për vërshime në Komunën e Gjilanit janë sipërfaqe të rrafshëta pranë lumenjve. Zhvillimet e fundit kanë ndryshuar shfrytëzimin e tokës nga ajo bujqësore në tokë ndërtimore. Pjesa dërmuese e sistemit të ujitjes dhe kanaleve që në një formë ishin drenazhim natyral, janë ndërprerë ose janë mbuluar duke ndërprere rrjedhën (kullimin) e ujit dhe ky është faktori i parë që ndikon në rritjen e rrezikshmërisë nga vërshimet e shtëpive dhe në të mbjellat në tokat që shfrytëzohen për bujqësi.

Faktori tjetër që ndikon në shkaktimin e vërshimeve në tTerritorin e kKomunës së Gjilanit është kryesisht për shkak të kapaciteteve të ngushtuara akumuluese të lumenjve, ndonjëherë nga punimet ndërtuese të infrastrukturës p.sh. me projektimin joadekuat të urave dhe kanaleve të kullimit.

Përmbytjet kryesisht ndodhin gjatë pranverës dhe vjeshtës. Lumenjtë dhe përroskat të cilat janë të njohura për përmbytje janë ato që rrjedhin nëpër fshatrat: Shurdhan, Pidiq, Demiraj, Zheger, Nasalë, Velekincë, Uglar,-Pogragjë [Dobërqan, Bresalc.

Si lum i madh që përshkon një pjesë të territorit të kKomunës së Gjilanit është Morava e Binçës. Ai mbledh të gjithë lumenjtë e vegjël, dhe ka një rrjedhje mesatare mujore prej 7,6 m^3/s. Zonat kryesore që vërshohen kohë pas kohe janë sipërfaqe të rrafshëta pranë lumit Morava e Binçës. Një ndërtesëto me gjasë mesatare për vërshim tani gjendet në komunën fqinje të Parteshit, më saktë në mes të fshatit Partesh dhe Nasalë (Sip. reth 260 ha, perimetër 8 km).

Gjatë viteve 1970, kKomuna e Gjilanit ndërmori masat e mbrojtjes nga përmbytjet të cilat ishin aplikuar për lumin Morava e Binçës me ndërmarrjen e modifikimeve në segmentet e kanalit kryesor dhe ndërtimin e mburojave në të dy anët e rrjedhës natyrore të lumit. Në këtë mënyrë fshatrat dhe toka bujqësore ishin të mbrojtur nga përmbytjet. Për më tepër, sipërfaqet përmbysëse dhe ligatinat u transformuan në tokë punuese bujqësore. Ky ishte një ndryshim dhe kontribut dramatik për zhvillimin e qëndrueshëm rural.

Zona uUrbane e qytetit të Gjilanit, gjithashtu është e ndikuar nga përmbytjet e shkaktuara kryesisht si pasojëe e një menaxhimi joefikas të shfrytëzimit të tokës

dhe mirëmbajtjes së rrjedhave ujore që si pasojë shkaktojnë përmbytjet në këto zona.
Lumenjtë dhe përroskat që rrjedhin përmes qytetit të Gjilanit janë: lumi Mirusha, Stanishorka dhe Baja. Këta tre lumenj bashkohen në pjesën lindore të qytetit, duke krijuar sipërfaqen moçalore "Zabeli" me sipërfaqe rreth 16.4 hektar

Analizat tregojnë se vendbanimet e caktuara në veri-lindje të qytetit të Gjilanit të cilat shtrihen përgjatë lumit Stanishorka kanë pasur përmbytje të shpeshta për shume vite.

Zona përmbytëese Stanishor/ Zona Urbane Gjilan



Identifikimi i lokacioneve për vërshime në komunë e Gjilanit

	Lumenjtë	Lokacioni i vërshimeve (lagja, fshati....)	Numri i banorëve ne at lokacion	Sipërfaqja e mundshme e vërshimeve	Strehimoret (objektet Shkollore etj.)	Resurset për angazhim (humane dhe teknike
1	Stanishorka	Pjesa urbane e qytetit të Gjilanit pPërgjatë shtratit të lumit	123 shtëpi banimi, oborri podrumet dhe katet përdhese	Gjatësi 1.5 km	Pikëe karburanti, obj. afariste private. Drejt. Bujqësisë Qendra e shëndetit mental, qëndrimi ditor	Tëe mjaftueshme për intervenim dhe sanim të gjendjes
2	Dobrusha	Pjesa urbane e qytetit të Gjilanit Përgjatë shtratit të lumit	130 shtëpi oborri podrumet dhe katet përdhese	Gjatësi 3 km	Një institucion parashkollor dhe një qendër e mjekësisë familjare	Tëe mjaftueshme për intervenim dhe sanim të gjendjes
3	Banja	Pjesa urbane e qytetit të Gjilanit Përgjatë shtratit të lumit	62 shtëpi	Gjatësi 1.2 km	Qendra kryesore e mjekësisë familjare	Tëe mjaftueshme për intervenim dhe sanim të gjendjes
4	Morava	Fshati Nasalë	Tokë bujqësore, ara dhe livadhe	10 hektarë	/	Tëe mjaftueshme për intervenim dhe sanim të gjendjes
5	Lumi i Zhegrëes	Fshati Lladovë	150 shtëpi dhe tokë bujqësore	13 hektarë	/	Tëe mjaftueshme për intervenim dhe sanim të gjendjes

Kategoria e Rrezikut	Hidrologjike	
Lloji	Fatkeqësi natyrore	
Rreziku	Vërshim	
Lokacioni:	Zonat e vërshuara – lumi“Stanishorka” dhe përroska e “Kufcës”zona Urbane -	

Identifikimi i rrezikut

Historiku

Zonat e vërshuara janë shqetësim në këtë pjesë urbane të komunës së Gjilanit, dhe ajo është një zonë qartë e vërshuar nga lumi Stanishorka dhe përroska e Kufcës. Kjo shihet nga sondazhi i krijuar nga më shumë se 200 shtëpi të zonave të vërshuara: Qytet i vjetër dhe Kufcë e poshtme në muajt korrik dhe gusht 2009.
Për këtë pjesë të qytetit ekzistojnë PDU të Gjilanit si zona pPjesa e vjetër e qytetit-1974, me të cilein plan përfshihet zona që nga Stacioni i autobusëve e deri te kryqëzimi rrugëve te lumi Mirusha, kompleksi shkollor: deri të rruga e parë në periferi të lagjes Dheu i Bbardhë, rr; "A. Presheva", lumi Stanishor deri te stacioni i derivateve Kosova–Petrol, përballë kazermës së FSK.
Gjatë anketimit është parë se zona përgjatë lumit "Stanishorka" është e përfshirë nga vërshimet, veçanërisht gjatë sezonit të pranverës dhe vjeshtës. Vërshimet në këtë zonë janë të lidhura me reshurat,veçanërisht në pjesën veriore të komunës së Gjilanit, nga kodrat në veri të fshatit Stanishor dhe fshatin Kufca e Epërme. Vërshimet vijnë edhe nga ujërat sipërfaqësor që grumbullohen gjatë të reshurave në pjesën e majtë të zonës Qytet i Vjetër, kurse në anën e djathtë vërshohen nga lumi Stanishorit, duke dëmtuar shtëpitë nga dy anët.
Fusha e vërshuar është përdorur për bujqësi dhe shumica e përmbytjeve janë menaxhuar nëpërmjet kanaleve rreth ngastrave bujqësore duke përdorur atë për ujitje në bujqësi. Fatkeqësisht kjo njohuri u humb pas viteve 1945, dhe zona e vërshuar thjeshtë ishte ndërtuar pa kontroll (rregull) ku vazhdon edhe sot, dhe numri i ndërtesave të ngritura në të gjithë zonën është në rritje.
Pjesa më e madhe e banorëve të kësaj zone kanë njohuri rreth përmbytjes.
Nga numri i përgjithshëm i banorëve që jetojnë në Gjilan, përafërsisht 971 banorë janë në zonën e përfshirë nga përmbytjet, por ky numër ka tendencë të rritjes nga shkaku se shumë shtëpi janë në ndërtim e sipër dhe ne nuk mund të merrnim informacione.

Vlerësimi i rrezikshmërisë

Gjasa



Goditja

Banorë	Familje	Hendikap	Femra	Meshkuj	Fëmije	Pleq	Të mirat materiale	Infrastrukt. Kritike	Objekte te rëndësisë së veçantë	Trashëg. Kulturore	Dëmet Ekonomike (Kostoja)
971							Shtëpi banimi dhe kultura bujqësore		Drejtoria e Bbujqësisë. Qendrae e Shëndetit mental	/	

-Një numër i kufizuar i familjeve të goditur nga vërshimi pa fatalitete dhe pa kërkesa për hospitalizim dhe trajtim mjekësor,
-Zhvendosje e lokalizuar e një familje me kohëzgjatje prej 6 deri në 24 orë,
-Mbështetje me personel e mjaftueshme nga niveli lokal,
Kontaminim i thjeshtë i ujit, efekti i lokalizuar shpejt,
Funksionimi normal i komunitetit.

Pasojat

- Dëmtim i pajisjeve dhe orendive të shtëpisë
- Dëmtim i ushqimit (miellit ,dhe produkteve tjera)
- Dëmtim i tokës bujqësore me kultura vjeshtore (grurë, elb dhe sipërfaqe tjera)
- Dëmtim i rrugëve të rendit të IV

kenarët e mundshëm	Gjatë 24 orëve të fundit nga reshjet e shiut të shoqëruara edhe me shkrirje të borës ka ardhure deri te ngritja e nivelit të lumit përroskës “Stanishorka” në këtë lokacion duke shqetësuar banorët pasi që nga enti meteorologjik parashihet që edhe në ditët në vijim të ketë të reshura me intensitet të shtuar: - **Varianti 1**: p~~P~~ërmbytja e oborreve dhe bodrumeve që për pasoj implikon marrjen e masave për largimin me kohë të pajisjeve dhe gjësendeve shtëpiake pa pasoja për infrastrukturën kritike dhe objekte të rëndësisë së veçantë - **Varianti 2**:v~~V~~ërshimi i hapësirave të banimit në shtëpitë përdhese (përafërsisht në nivel me tokë) me mundësi që për shkak të vërshimit të zhvendosen përkohësisht banorët e shtëpive deri sa zgjatë vërshimi apo edhe të evakuohen banorët e 6 shtëpive përdhese në nivel me tokë dhe marrja e masave për strehimin e rreth 35 veta. Për shkak të mundësisë së depërtimit të ujërave të zeza në rrjetin e ujësjellësit dhe infeksionet e mundshme d~~D~~rejtori i Drejtorisë për Mbrojtje dhe S~~s~~hpëtim, kërkon nga Instituti Rajonali i Shëndetit Publik dhe nga Kompania Rajonale për Ujësjellës Hidromorava që të bëhet kontrollimi i ujit dhe nëse ka shenja kontaminimi të bëhet ekzaminimi i rasteve që kërkojnë trajtim medicinal. - **Varianti 3** :s~~S~~ituata është shumë e përkeqësuar pasi që reshjet vazhdojnë me intensitet edhe më të shtuar, banorët janë në panik sepse uji ka filluar të depërtoj në thellësi të objekteve të banimit duke dëmtuar në masë të madhe pajisjet shtëpiake. Në afërsi te kazerma e FSK dy fëmijë kanë rë~~e~~në nga ura dhe për fatin e tyre nuk dihet pasi janë bartur nga vala vërshuese e ujit dhe njësit e kërkim-shpëtimit janë vënë në veprim për gjetjen e tyre. Janë lajmëruar edhe 6 raste të helmimit nga ndotja e ujit, ndërsa qarkullimi nga qendra~~e~~ e qytetit në~~e~~ drejtim te fshatit Malishevë, Kufcë e Epërme dhe është ndërprerë. Nga vlerësimi i zyrtareve të Drejtorisë për Mbrojtje dhe Shpëtim rezulton se rreth 60 duhet të evakuohen.

9.3 Vlerësimi i rrezikshmërisë për shtrëngata dhe breshër

Në territorin e komunës Gjilanit, shtrëngatat dhe breshëri janë dukuri e rrallë natyrore. Paraqitja e tyre me intensitet të ulët më së tepërmi ndodhë në pranverën e hershme dhe në vjeshtë. Rastet e paraqitjes së shtrëngatave dhe breshrit me intensitet të mesëm dhe të lartë janë të kohë-paskohshme edhe muajve të verës.

Pullaze shtëpish të dëmtuara gjatë shtrëngatës të vitit 2009

Shtrëngatat të shoqëruara breshër në rend të parë reflektohen në rrezikimin e sigurisë së qytetarëve, dëmtimin e shtyllave elektrike dhe rrjetit të saj, rrjetin e telefonisë fikse dhe mobile, dëmtoni i pullazeve, dëmtimi i shtëpive nga materiali i dobët si dhe zhvendosjen e gjësendeve të forta e metalike të pa përforcuara e të cilat mund të rrezikojnë jetën e qytetarëeve dhe kalimtarëve të rastit etj. Shtrëngatat dhe breshëri dëmet më të mëdha i shkaktojnë në sektorin e bujqësisë.

Nëe dhjetë vjetshin e fundit, goditja më e rënd nga kjo fatkeqësi natyrore ka ndodhur me 24.05.2009. Rreth orës 15:20, një shtrëngatë e shoqëruar me breshër ka goditur pjesën veriperëndimore, perëndimore, qendrore, jugperëndimore dhe pjesërisht pjesën jugore të qytetit të Gjilanit. Në intervalin kohor 10 deri në 15 minuta sa ka zgjatur kjo shtrëngatë, përpos panikut, ka arritur të shkaktoj dëme të konsiderueshme në lagjet e qytetit: një pjesë të lagjes Dheu i Bardhë, Dardaninë, Qendra 1, Qendra 2, Kodrën e Dëshmorëve, Qarkun, pjesërisht lagjen Arbëria, pjesërisht fshatin Livoq i Pposhtëm, pjesërisht fshatin Livoq i Eepërm dhe pjesërisht fshatin Velekincë

Sipas Komisionit mbi Dëmet e sShkaktuara të emëruar nga kKryetari i Komunës dëmet nga kjo fatkeqësi janë si më poshtë:

	Sektorët e dëmtuar	Ek. Familjare Nr.	Tjegulla	Xhama m²	Fasada m²	Vetura	Trupa të pemëve	Kopshte m²	Vlera €
1	Ek. familjare	6.205	2.236.856	5.009	27.816	1.691	38.402	14.6985	2.128.464
2	Banesa kolektive								105.160
3	Shëndeti primar		5.300						2.120
4	Spitali regjional								60.000
5	Bujqësia								1.280.508
6	Biznesi		79.653	152	370	47			41.021
Σ		6.205	2.321.809	5.161	28.186	1.738	38.402	146.985	3.617.274

Kategoria e rrezikut	**Meteorologjike**
Lloji	**Fatkeqësi natyrore**
Rreziku	**Shtrëngatë dhe breshër**
Modeli	**Jo sezonal**
Lokacioni:	**I papërcaktuar**

Historiku

Territori i komunës i nënshtrohet ndikimeve të ajrit dhe si rezultat janë shkaktuar dëmtime të konsiderueshme në infrastrukturë.

Situatë më serioze kemi pasur në korrik të vitit 2009, ku nga pasoja e shtrëngatës dhe breshëritë janë dëmtuar pullazet e shtëpive dhe banesave kolektive, serat, sipërfaqet bujqësore, veturat dhe automjetet transportuese. Lëndime të njerëzve nuk ka pas, ndërsa dëmet materiale vlerësohen relativisht të mëdha dhe kryesisht tek objektet e banimit dhe në sektorin bujqësor. Fatkeqësi të këtij niveli në këtë dhjetëvjeçarin e fundit nuk kemi pasur, mirëpo mundësitë e përsëritjes janë permanente.

Intervenimet për situata të tilla janë afatshkurtra max.12 orë, dhe imponojnë ndërhyrje të specializuar.

Gjasat



	Banorë	Familje	Hendikap	Femra	Meshkuj	Fëmije	Pleq	Të mirat materiale	Infrastrukt. Kritike	Objekte te rëndësisë së veçantë	Trashëgim. Kulturore	Dëmet Ekonomike (Kostoja)
Goditja	15.000	3300						Pullaze. Objektet montazh. Sera dhe sipërfaqe bujqësore.	Shtylla elektrike Antena të telefonisë	/	/	3.617.274 €

Fataliteti i vetëm, një numër i kufizuar i njerëzve të goditur nga breshëri dhe nga paniku, disa të hospitalizuar kërkohet trajtim mjekësor
Mbështetje profesionale e mjaftueshme nga niveli lokal
Ndërprerje e përkohshme e energjisë elektrike, (nga lidhja e shkurtër) defekti i lokalizuar shpejt,
Funksionim normal i komunitetit

Pasojat

Dëmet e shkaktuara në këtë drejtim janë:

- dDëmtimi i objekteve të banimit, (pullazeve, dritareve dhe fasadave)
- dDëme në objekteve bujqësore (sera dhe plantazhe)
- pPasoja në biznese dhe turizëm (punëtori, zyra dhe makineri).

Skenarët e mundshëm

Varianti 1: r~~R~~reth orës 14,30 nga një qytetar i lagjes Dardania, përmes 112 lajmëron se nga një stuhi e fortë në këtë pjesë të qytetit janë rrëzuar 3 shtylla elektrike dhe 5 të tjera telefonike duke bllokuar 3 nyje~~j~~ rrugore që kalojnë nëpër këtë lagje, ndërsa si pasojë janë lënduar 3 kalimtar nga bartja e gjësendeve të ngurta nga ana e erës së fort dhe janë thyer xhamat 13 lokaleve afariste. Me këtë rast lajmërohen se dy prej të lënduarve janë në gjendje të rëndë të cilëve iu nevojitet transport urgjent në qendrën spitalore të qytetit. Policia është në vendngjarje duke bërë sigurim e perimetrit të zonës së incidentit. Nga një shtyllë e rrëzuar elektrike është shkaktuar zjarr në një lokal afarist nga përhapja e të cilit rrezikohen lokale të tjera afariste dhe shtëpi banimi. Zyrtarët në vendin e incidentit, njoftojnë SHZSH që menjëherë të dërgojnë një ekip për fikjen e zjarrit kurse përmes 112, kërkojnë që në vendin e incidentit të dërgohet auto ambulancat dhe ekipet e KEK-ut. Në këtë pjesë të qytetit qarkullimi i njerëzve dhe automjeteve është ndërprerë në interval kohorë 3-6 orë, zëdhënësi i KEK-ut deklaron për 6-8 orë do të zgjatë riparimi i rrjetit elektrike, ndërsa SHZSH në afat prej 45 minutash arrijnë të shuajnë zjarrin. Dëmet materiale janë të konsiderueshme.

Varianti 2: s~~S~~i pasojë e stuhisë së madhe janë rrëzuar 3 largpërçues në drejtimi të Kamenicës dhe si pasoj gjithë regjioni i Kamenicës ka mbetur pa energji elektrike dhe pa ujë të pijes. Në mungesë të ujit disa familje kanë filluar të përdorin puset shtëpiake që për pasoj kemi 21 persona të infektuar nga uji i ndotur dhe kërkojnë ndihmë mjekësore. QMF është angazhuar për trajtimin e këtyre të infektuarve ndërsa 2 prej tyre duhet të barten në Spitalin regjional të Gjilanit. KEK-u konfirmon se riparimi i rrjetit dhe trafo~~-~~stacioneve në linjë do të zgjatë deri në 5 ditë, ndërsa qytetarët e kësaj zone lajmërojnë për dëme të konsiderueshme në amvisëri dhe biznese individuale. Policia në vendngjarje monitoron zonën e incidentit, ndërsa SHZSH është në gjendje gatishmërie për çdo eventualitet.

Varianti 3: n~~N~~ga era e fuqishme përmes 112 janë lajmëruar raste të shumta të rrëzimit të shtyllave elektrike, lisa të mëdhenj, çati metalike dhe druri, reklama, objekte të improvizuara etj. Situata është kritike sidomos përgjatë rrugës kryesore ku ka shumë shtylla, lisa dhe gjësende tjera që kanë bllokuar rrugën. Situata është alarmante pasi që si pasojë e rrëzimit të një lisi të madh kanë pësuar dy kalimtarë të rastit të shoqëruara me dëme materiale në vetura, ndërsa në rrugën e Prishtinës lajmërohen për dëmtimin e një çatie të një ndërtese 4 katërshe duke lënë të vdekur një persona dhe 5 tjerë me lëndime të rënda, të cilët ishin në pritje të transportit për në Prishtinë. Si pasojë e shtrëngatës nga rrëzimi i përçuesve të tensionit të lartë në pjesën verilindore të qytetit mbi garazhet e një firme private të ndërtimit shpërthen një zjarr i madh dhe një kalimtar i rastit merr plagë vdekjeprurëse nga rryma. Përmes 112 qytetarët lajmërohen për shumë raste të lëndimeve të lehta dhe të rënda, dhe dëme nga shtyllat, lisa dhe gjësendet tjera të rrëzuara. Komiteti komunal për Mbrojtje dhe Shpëtim dhe gjitha strukturat kanë mobilizuar ekipet e zjarrfikëseve, policinë, shërbimet medicinale, kompanitë publike dhe private dhe kompanitë aktuale tenderuese të infrastrukturës të cilat në afat rekord kanë dalë në teren për kryerjen e detyrave të kërkim-shpëtimit, duke u vënë në përpjekje për sanimin e gjendjes secila në kuadër të fushë veprimtarisë së tyre. Policia ka mobilizuar të gjithë personelin për vënien e rendit dhe funksionimin e qarkullimit në rrugët alternative dhe parandalimin e dukurive e vjedhjeve të dyqaneve si pasojë e kaosit të krijuar në qytet, ndërsa zjarrfikësit janë angazhuar në shuarje të zjarreve të shkaktuara nga efekti i rrymës. Meda~~ie~~t pandërprerë janë duke sensibilizuar qytetarët për dhurim të gjakut për shkak të numrit enormë të lënduarve. Ndihmesë vendimtare në këtë sensibilizim po jep Kryqi i Kuq i Komunës.

9.4 Vlerësimi i rrezikshmërisë për tërmet

Dihet se në pikëpamje sizmologjike, Kosova paraqet një rajon me aktivitet sizmik të lartë, i cili është goditur në të kaluarën dhe mund të goditet edhe në të ardhmen nga tërmete autoktone shumë të fortë, të cilët i kanë vatrat të cekëta, gjenerojnë në koren e tokës, maksimum 15 – 20 km thellë në tokë

Territori i Kosovës ka disa zona të burimeve sizmike, si vijon:

	Zona zeizmike	**Shkalla e goditjes**
1	Zona sizmike Prizren-Pejë	magnitude maksimale M=6.6 shkalla Riter
2	Zona sizmike Ferizaj-Viti – Gjilan	magnitude maksimale M=6.1 shkalla Riter dhe
3	Zona sizmike Kopaonik	magnitude maksimale M=6.0 shkalla Riter

Këto zona të burimeve sizmike në Kosovë kanë gjeneruar në të kaluarën dhe mund të gjenerojnë edhe në të ardhmen termeite të fortë.

Ndër tërmetet më të fuqishme që kanë goditur Kosovën, këtu po përmendim:

-Tërmetin e Prizrenit, më 16 qershor 1456, me intensitet në epiqendër I0=9 ballë shkalla MCS dhe magnitudë 6.6 shkalla Rihter,
-Tërmetin e Pejës, më 11 nëntor 1662, me intensitet në epiqendër I0=8 ballë shkalla MCS dhe magnitudë 6.0 shkalla Rihter,
-Tërmetin e Ferizajt, më 26 shkurt 1755, me intensitet në epiqendër I0=8 ballë shkalla MCS dhe magnitudë 6.1 shkalla Rihter,
-Tërmetin e Ferizajt – Vitisë, më 10 gusht 1921, me intensitet në epiqendër I0=9 ballë shkalla MCS dhe magnitudë 6.1 shkalla Rihter,
-Tërmetin e Kopaonikut,më 18 maj 1980, me intensitet në epiqendër I0=8 ballë shkalla MCS dhe magnitudë 6.0 shkalla Rihter,
Territori i Kosovës, gjatë shekullit të kaluar e deri më tash është prekur nga 64 tërmete me intensitet 5 ballë, nga 30 tërmete me intensitet 6 ballë, nga 12 tërmete me intensitet 7 ballë, nga 8 tërmete me intensitet 8 ballë (1 termet i përket periudhës para vitit 1900) dhe nga 3 tërmete me intensitet 9 ballë (2 tërmete i përkasin periudhës para vitit 1900)

Shënojmë se rRajoni Ferizaj-Gjilan është prekur nga dy tërmete shumë të forta, më 1755 dhe 1921. Tërmeti i vitit 1921, me të njëjtin intensitet prej 9 ballë me atë të vitit 1755, çka do të thotë se është përsëritur këtu pas 166 vjetësh.

Tërmeti i vitit 1921 është shoqëruar nga shumë peasë goditje të forta 7 e 8 ballë shkalla MCS, që kanë zgjatur për një vit, nga gushti 1921 deri më shtator 1922

Karakteristike është se në rajonin Ferizaj-Gjilan janë regjistruar tërmetet me magnitudë nën 5.0 shkallë të Riterit dhe intensitet në epiqendër rreth 6–7 ballë, me sa vijon:

- Tërmeti i 5 marsit 1936 me magnitudë 4.9 dhe intensitet në epiqendër 6-7 ballë
- Tërmeti i 8 qershorit 1956 me magnitudë 4.6 dhe me intensitet në epiqendër 6 ballë.

Nga kjo shihet se pas vitit 1956 nuk është regjistruar ndonjë termet me intensitet në epiqendër 6 ose mbi 6 ballë. Dhe vetëm më 24 prill 2002 një termet me intensitet në epiqendër prej 7.5 ballë MSK-64 goditi rajonin e Gjilanit.

Nga kjo konstatojmë se ky termet është përsëritur këtu pas 46 vitesh nga tërmeti 6 ballësh i vitit 1956 dhe pas 66 vitesh nga tërmeti 6-7 ballësh i vitit 1936.

Nga kjo që u tha më sipër rrjedh se territori i Kosovës paraqet një vend nga pikëpamja sizmike aktive e me rrezikshmëri sizmike të lartë, njëlloj si vendet fqinje me të.

Sizmiciteti i lartë i Kosovës dhe tërmeti i 24 prillit 2002, që preku r~~R~~ajonin e Gjilanit, sikur edhe tërmetet e kohë pas koh~~b~~shme të cilat ndodhin në vazhdimësi duhet të evidentohet si çështje e dorës së parë, e cila kërkon zgjedhje të nevojave urgjente për ngritjen e shërbimeve sa më të mira emergjente për tejkalimin e situatave të tilla.

Harta. 4: Harta e zonave maksimalisht të rrezikuara nga tërmetet në Kosovë gjatësia dhe gjerësia gjeografike

Bazuar në raportin e zyrës për sizmologji nga Instituti Sizmik Kombëtar shohim se:

ZYRA PËR SIZMOLOGJI



Raporti Vjetor 2008

Duke u bazuar në të dhënat e Rrjetit Sizmologjik të Kosovës , EMSC dhe Rrjeteve Sizmologjike të vendeve të Rajonit, Zyra për Sizmologji, gjatë kësaj periudhe ka bërë monitorimin e ngjarjeve sizmike, regjistrimin si dhe përpunimin e parametrave të tërmeteve në vend dhe rajon.

Gjatë kësaj periudhe vjetore kanë ndodhur 214 tërmete, 151 tërmete kanë qenë të rajonit, ndërsa 63 tërmete në Kosovë. Vetëm në Komunën e Gjilanit kanë ndodhur 20 tërmete pra 1/3 edhe atë: 1.5 deri 2.5 shkallë 15, prej 2.5 deri 3.5 shkallë 3 dhe prej 3.5 deri në 4.4 shkallë 2 tërmete.

DIAGRAMI I TËRMETEVE 2008



HARTA E EPIQENDRAVE TË TËRMETEVE 2008



III -- 1.5-2.5
IV -- 2.5-3.5
V -- 3.5-4.4



Fig. Shperndarja e nxitimit maksimal ne territorin e Kosoves per truall mesatar, periudha e perseritjes 500 vjet .



Harta e intensiteteve maksimale për terr. e Kosovës për vitin 2008

Bazuar në raportin e zyrës për sizmologji nga Instituti Sizmik Kombëtar për vitin 2009 shohim se:

DIVIZIONI PËR SIZMOLOGJI



SIZMICITETI I KOSOVËS-2009

Duke u bazuar në të dhënat e Rrjetit Sizmologjik të Kosovës si dhe në bashkëpunimin, respektivisht shkëmbimin e të dhënave për aktivitetin sizmik me institucionet relevante në rajon, Evropë dhe më gjerë, personeli i Divizionit për Sizmologji për vitin kalendarik 2009 ka realizuar mbledhjen, ruajtjen, përpunimin dhe analizimin e të dhënave sizmologjike.
Në bazë të dhënave të Rrjetit Sizmologjik të Kosovës, të Qendrës Sizmologjike EURO-MEDITERANE, si dhe vendeve të rajonit, Divizioni për Sizmologji regjistroi aktivitet mesatar sizmik në territorin e Kosovës. Gjatë kësaj kohe, në këtë hapësirë u evidentuan tërmete me magnitudë **$1.0 \leq M \leq 3.8$**

Tërmetet e evidentuara gjatë vitit 2009 për territorin e Kosovës, janë treguar në hartën e epiqendrave. Dendësia e tërmeteve gjatë vitit 2009 mund të shikohet nga diagrami i numrit të tërmeteve sipas muajve.

DIAGRAMI I TËRMETEVE NË KOSOVË 2009



Harta e epiqendrave të tërmeteve në Kosovë - 2009

III --- 1.5-2.5

IV --- 2.5-3.5

V --- 3.5-4.4



Epiqendrat e tërmeteve të ndodhura në Komunën e Gjilanit



Harta e zonës sizmike



Harta tektonike

Kategoria e Rrezikut	Tektonike
Lloji	Fatkeqësi natyrore
Rreziku	Termet
Lokacioni:	Gjilan zona -Urbane



50vj. Harta e Zoonimit Sizmik zoonimit Sizmik



- 100vj. Harta e

Identifikimi i rrezikut

Historiku

Dihet se në pikëpamje sizmologjike, Kosova paraqet një rajon me aktivitet sizmik të lartë, i cili është goditur në të kaluarën dhe mund të goditet edhe në të ardhmen nga tërmete autoktone shumë të fortë, të cilët i kanë vatrat të cekëta, gjenerojnë në koren e tokës, maksimum 15 – 20 km thellë në tokë

Territori i Kosovës ka disa zona të burimeve sizmike

Zona sizmike Prizren – Pejë me magnitude maksimale M=6.6 shkalla Riter

Zona sizmike Ferizaj – Viti – Gjilan me magnitude maksimale M=6.1 shkalla Riter dhe

Zona sizmike Kopaonik me magnitude maksimale M=6.0 shkalla Riter

Të mërkurën më, 24 prill 2002 në 12:51 më orë lokale, një tërmet ka prekur rajonin e Gjilanit. Sipas Instituti Sizmologjik i Serbisë, shkalla paraprake e tërmetit është ka qenë 5.1, me epiqendër e tij rreth 175 milje në jug të Beogradit, afër qytetit të Vitisë, Kosovë

Sipas Qendrës Sizmologjike të Evropës Mesdhetare (EMSC) tërmeti është lokalizuar në gjerësinë 42,40 N dhe lartësinë 21,40 E të tërmeteve. Thellësia qendrore e tërmetit u vlerësua në rreth 10 km, dhe magtituda ML = 5.4.

Si pasojë e këtij tërmeti në Gjilan, një njeri eu humbi jetën nga rënia e një objekti të fortë (tullë) që kishte rënë nga lartë, kurse mbi 60 persona u plagosën. Një minare e xhamisë u shemb. Dëmet strukturore u njoftuan për objektet me mur masiv (guri / tulla) ndërsa në ato të sistemet RC u shfaqen kryesisht dëme jo strukturale në pjesët e mureve ndarëse dhe në fasadë. Në përgjithësi, modelet e dëmit nga tërmeti korrespondojnë intensitetit me shkallën e intensitetit sizmik I = VII në EMSC-98. Dukuri të tillë një për një tërmet në zonën e Vitisë nuk është e habitshme. Potenciali sizmik i zonës është njohur në mënyrë të qartë dhe ndikimi i saj është i përfshirë rregullisht në analizat rajonale të rrezikut sizmik. Kapaciteti i energjisë së tij i cili i korrespondon përcaktimit rajonal tektonik dhe në përputhje me historikun e tërmeteve të regjistruara (1921, Io=IX0 në shkallë të intensitetit sizmik MCS), është vlerësuar në magnitudë M=6,5 në shkallën Rihter (pritet MSK-64 I=intensiteti i IX0 për periudhën e kthimit 500 vjet).

Për më tepër në: "Vlerësimin e rrezikshmërisë nga tërmeti" shkollat dhe entet parashkollore nga DMSh dhe UN-Habitat(me angazhimin e IIS-Shkup) korrik-gusht/ 2009, projekti përfundimtar janar 2010/2011.

Vlerësimi i rrezikshmërisë

Gjasa



Goditja

Banorë	Familje	Handikap	Femra	Meshkuj	Fëmije	Pleq	Të mirat materiale	Infrstrukt Kritike	Objekte te rëndësisë së veçantë	Trashëg. Kulturore	Dëmet Ekonomike (Kostoja)
90.015	17.048		44.692	45.323			7.021 Shtëpi banimi, banesa	Rrjeti i ujësjellësit, energjetik,			81.000.000.€

- Një numër i kufizuar i i personave të goditur nga tërmeti pa fatalitete por me kërkesa për hospitalizim dhe trajtim mjekësor
- Evakumi nga objektet shkollore me kohëzgjatje prej 24 deri në 48 orë,
- Mbështetje me personel e mjaftueshme nga niveli lokal,
- Dëme të pjsëshme në objekte shkollore kryesishtë në fasadë dhe disa plasje në gypat e ujit,efekti i lokalizuar shpejt,
- Funksionimi normal i komunitetit.

Pasojat

- Dëmtim i pajisjeve dhe orendive të ekonomive familjare, shkollave dhe institucioneve
- Dëmtim të pjesshëm të shtëpive të banimit dhe objekteve të institucioneve publike.
- Dëmtim i rrjetit të ujësjellësit

Skenarët e mundshëm	
	Skenari- I
	Skenari -II
	Skenari -III



9.5 Vlerësimi i rrezikshmërisë për erozion

Erozioni është një proces natyror, i cili në masë të madhe ndikohet nga aktiviteti njerëzor. Shfrytëzimi i tokës në komunën e Gjilanit, shpyllëzimi dhe shtrirja urbane kanë ndikuar në ngritjen e shkalles së erozionit. Përmirësimi i praktikave të shfrytëzimit të tokës mund të kufizojëe erozionin duke rekomanduar sistemet ndërtimore, pyllëzimin dhe shtrirjen e kontrolluar të zgjerimit të vendbanimeve.
Komuna e Gjilanit nuk karakterizohet me shkallë të lartë të erozionit. Territori i identifikuar me shkallë të lartë të erozionit (afërsisht 9 % të territorit të komunës) gjendet në pjesën veriore dhe jugore të territorit.

Nr	**Përshkrimi**	**Sipërfaqja**
1	Erozion shumë i ulët	7%
2	Erozion i ulët	53%
3	Mesatar	31%
4	I lartë	9%

9.6 Vlerësimi i rrezikshmërisë për Thatësira

Thatësira dhe temperaturat e larta ndikojnë në zvogëlimin e furnizimit të banorëve me ujë të pijes, ku për shkak të konsumit të madh gjatë stinës së verës ekziston mundësia e reduktimeve që për pasoj kanë mundësin e shfaqjes së sëmundjeve epidemiologjike. Sipas të dhënave nga Enti Epidemiologjik deri më tani nuk kemi pas dukuri epidemiologjike si pasoj e mungesës së ujit .
Ndikimi i thatësisë në prodhimtarin bujqësore
Thatësia, përveç ndikimit në zjarre dhe dëmeve të shkaktuara në pyje, ndikim kryesor ka edhe në prodhimtarin e kulturave bujqësore sidomos në zvogëlimin e rendimenteve në lavërtari, pemëtari, vreshtari etj, me ç'rast në zonat ku nuk ka ujitje (zonat malore) rendimenti është për 60 % më i vogël.

10.0 Fatkeqësitë tekniko-teknologjike

10.1 Vlerësimi i rrezikshmërisë nga depot e materialeve të rrezikshme

10.2 Vlerësimi i rrezikshmërisë për zjarre industriale

Ky lloj rreziku është potencial në ndërmarrjet dhe kompanitë të cilat merren me shitjen dhe transportin e derivateve të naftës dhe gazit, apo ndërmarrjet që përdorin këtë energji në procesin e prodhimit. Aktualisht ekonomia e Gjilanit e cila ka qenë pronë shoqërore dhe e cila ka qenë shfrytëzuese më e madhe e lëndëve të rrezikshme është jashtë funksionit dhe nuk paraqet rrezik nga aspekti teknologjik.

Rrezik të përmasave më serioze paraqet numri i madh i pikave që tregtojnë naftën dhe derivatet e saj që në territorin e komunës janë gjithsejtë 42 prej të cilave në pjesën urbane të qytetit janë 9, copë dhe atë: një në zonën e parë urbane; dy në zonën e dytë urbane; një zonën e tretë; dhe pesë në zonën e katërt urbane. Këto pika të shitjes së karburantit rrezikojnë drejtpërdrejtë banorët dhe pronën për shkak të dendësisë së madhe dhe objekteve të infrastrukturës përreth. Rreziku bëhet edhe më kërcënues nga fakti se shtatë nga këto merren edhe me tregtimin gazit propan-butan.

Edhe pse shumica e këtyre subjekteve te cilat merren me këtë veprimtari, nga aspekti i mbrojtjes nga zjarri dhe eksplodimet kanë plotësuar kriteret e parapara mbrojtëse-teknike dhe të trajnimit profesional të personelit, ato vazhdojnë të jenë objekte që prezantojnë rrezikshmëri të lartë meqenëse dendësia e banorëve dhe objekteve individuale dhe kolektive janë në perimetrin e zonës së rrezikut të lartë.

Pikat e karburantit në Komunën e Gjilanit:

Emri	Pronari	tel	Kapaciteti i rezervarëve të naftës – benzinës në litra (l)	Kapaciteti i rezervarëve të gazit	Adresa
Kamberi-Petrol	Bejtush Kamberi	0280/ 329 958	40.000 l x1. 50.000. l. x2	5m³	Rruga Gjilan-Prishtinë, ana e majtë te rruga e Poneshit
Abad-Petroll	Adem Demaj		50.000 l x1. 50.000. l x2		Rruga Gjilan-Prishtinë, ana e majtë, fshati Bresalc, lagjja Mehir
Euro-Prokom	Faredin Muji		30.000 l x1. 30.000. l x2		Rruga Gjilan-Prishtinë, ana e majtë, fshati Bresalc, lagjja Mehir
Vullkan	Enver Ahmeti		50.000 l x1. 25.000. l x2		Rruga Gjilan-Prishtinë, ana e majtë,fshatin Parallovë
Compakt	Saqip Shala		100.000 l x1 50.000. l x2	20m³	Rruga Gjilan-Prishtinë, ana e majtë, fshati Pasjak

Ferizi-Petroll	Ekrem Behluli	044 154 177	100.000 l x1 50.00. l x2	20m³	Rruga Gjilan-Prishtinë, ana e djathtë, fshati Pasjak
Calabria	Xhelal Selimi	044 130 946	90.000 l x1 50.000. l x3		Rruga Gjilan-Prishtinë, ana e djathtë
Al-petroll	Shabi Shabani	044 133 148			Rruga Gjilan-Prishtinë, ana e djathtë
Al-petroll-2	Hajrulla Ameti	044 116 918	50.000 l x1. 50.000. l x2	5m³	Rruga Gjilan-Prishtinë, ana e majtë, te kryqëzimi i qarkores, Rr:"Nëna Terezë
Trans-shped	Nijazi Starabaja	044 131 482	50.000 l x1. 50.000. l x2		Rruga qarkore Prishtinë-Ferizaj, ana e djathtë, Rr: "Ramiz Cërernica"
Albi-Petroll	Mizafer Rexhepi	044 178 305	40.000 l x1. 20.000. l x2		Rruga Gjilan-Ferizaj, afër rrugës së Budrigës së Poshtme, ana e djathtë
Euro-Petroll	Bekim Shkodra	044 112 094		10m³	Rruga Gjilan-Ferizaj, ana e majtë
Bujana-Petroll	Enver Shabani	044 127 663 044 136 724	50.000 l x1. 50.000. l x2	10m³	Rruga Gjilan-Ferizaj, ana e majtë, Rr:"Idriz Seferi"
Kosova-Petroll	Rahim Demi		80.000 l x1 30.000. l x2		Rruga Gjilan-Ferizaj, ana e djathtë, Rr:"Idriz Seferi"
Ardhmëria	Enver Zeneli	0280 26 307 044 125 743	60.000 l x1. 60.000. l x1 30.000. l x1	5m³	Rruga Gjilan-Pogragjë, fshati Malishevë, ana e djathtë
Alba - Petroll	~~Bexhet Mehmeti~~	~~044 177 202~~	100.000 l x1. 50.000. l x2	5m³	Rruga Gjilan-Pogragjë, fshati Malishevë, ana e majtë
Lirimi	Bajram Demiri	044 280 493	21.000 l x1. 25.000. l x2		Pronë e "Agrokulturës", fshati Zhegër - në shfrytëzim privat
Dritoni-Petroll	Osman Islami	044 176 914	50.000 l x1. 50.000. l x2	5m³	Në hyrje të fsh. Lladovë në anën e majtë
Rekord-As	Isuf Mustafa	0280 321 149 044 125 909	25.000. l x1. 25.000. l x2	5m³	Rruga Gjilan-Preshevë,lagjja "Arbëria" ana e majtë,Rr:"Lidhja e Prizerenit"
Tërnovci benz	Shaban Kurteshi	044 132 788	50.000. l x1. 50.000. l x2		Rruga Gjilan-Kamenicë, ana e majtë
Bini	Xhevat Bunjaku	044 169 557	25.000. l x1. 25.000. l x2		Rruga Gjilan-Kamenicë, ana e majtë
Burimi petroll	Shukri Rexhepi	044 250 240	50.000. l x1. 50.000. l x2	5m³	Rruga Gjilan-Kamenicë, ana e djathtë
Kamberi benz	Sabri Kamberii	0280 324 909 044 154 514	50.000. l x1. 50.000. l x2		Rruga Gjilan-Kamenicë, ana e djathtë
Arbëri-M	Driton Latifi	044 132 788	50.000. l x1. 50.000. l x2	5m³	Rruga Gjilan-Kamenicë, ana e majtë
Mireshi	Zija Salihu	044 343 007	58.000. l x3. 57.000 l x1	5m³	Rruga Gjilan-Kamenicë, ana e majtë

Beki benz	Agim Hoti	044 154 165	25.000 l x1. 25.000 l x2	5m³	Rruga Gjilan-Kamenicë, ana e majtë
Xhelali-Petroll	Faruk Dauti Bekim Dauti	044 178 333	60.000 l x1. 50.000 l x2	10m³	Në dalje të fsh. Velekincë, ana e majtë
Ada-gas	Avdulla Murati	0280 325 463 044 141 780	25.000 l x1. 25.000 l x2	100m³	Rruga qarkore afër „Gllamës
Kosova-Petroll 2	Refik Osmani	04 144 368	46.000 l x1. 40.000 l x2		Gjilan, te kazerma, në anën e majtë
Shaqa petroll	Haki Shaqiri	044 322 414	60.000 l x1. 50.000 l x2		Gjilan – Ferizaj, në anën e majtë Rr:"Idriz Seferi
Gani- petrol	Fevzi Hajrullahu Nijazi Hajrullahu	0280 328 550 044 628 251	60.000 l x1. 60.000 l x2	5m³	Në dalje të fsh. Velekincë, ana e djathtë
Gas-com-petrol	Muharrem Murati	044 141 797	15.000 l x1. 15.000 l x1	5m³	Gjilan – Prishtinë, ana e majtë në dalje të qytetit-brenda qarkores,Rr:"Nëna Terezë"
Ri-com-petrol	Rifat Musliu	044 231 111	60.000 l x1. 60.000 l x2	30m³	Gjilan-Ferizaj, ana e djathtë në dalje të qytetit-brenda qarkores,Rr:"Idriz Seferi"
Agmia-petroll	Bejtulla Xhelili	044 761 791	30.000 l x1. 30.000 l x1	10m³	Gjilan – Bujanoc, ana e majtë, në hyrje të "AGMISË",Rr:"Marije Shllaku"
Dema petroll	Rexhep Sejdiu	044 154 093	40.000 l x1. 30.000 l x1	10m³	Rruga Gjilan-Shurdhan, në dalje të Zhegrës ana e majtë.
Vullkan	Enver Ahmeti				Rruga Gjilan-Prishtinë, ana e djathtë
Petrol company			40.000 l x1. 40.000 l x1	5m³	Rruga:Gjilan - Prishtinë,ana e djathtë pas qarkores
Dulaku petroll	Habib Muji	044 317 567	15.000 l x1. 20.000 l x1	5m³	Rruga Gjilan-Prishtinë, ana e majtë,fshati Bresalc
OLT petroll	Ismajl Latifi Skender Latifi	044 479 704			Rruga Gjilan - Pogragjë në hyrje të fsh. Uglar ana e djathtë
Petroll-company		044 574 894	30.000 l x1. 30.000 l x1		Rruga: Gjilan - Bujanoc në dalje të qytetit brenda qarkores ana e majtë
"ABN-petroll"	Lulzim Bajrami	044 132 707		5m³	Rruga: Gjilan – Bujanoc në hyrje të Doberqanit ana e majtë
PULS-oil	Milenkoviq Cvetko	064 8022909	15.000 l x1. 15.000 l x1	5m³	Në hyrje të fsh. Shillovë ana e djathtë

Kategoria e rrezikut	**Tekniko-teknologjike**
Lloji	**Objekt ekonomik**
Rreziku	**Eksplodim-zjarr**
Modeli	**Jo sezonal**
Lokacioni:	**Kosova petrol -2**

Historiku

Kjo pikë karburanti gjendet në rrugën "Avdulla Tahiri" përball kazermës së FSK. Ka kapacitet të rezervarëve 1 X 46.000, dhe 2 X 40.000 litra. Paraqet rrezikshmëri për rrethinën pasi në afërsi të saj është krijuar zonë e dendur e banimit dhe ka rritje të fluksit të makinave dhe qytetarëve.

-Në afërsi deri në 20 metra nga rezervarët e kësaj pike karburanti janë 8 shtëpi banimi dhe një banesë kolektive prej 5 etazheve në ndërtim e sipër.

-Një stacion ndër urban i autobusëve në largësi prej 20 metrave

-Hyrja në kazermën e FSK largësi 15 metra.

- nga 25 deri në 30 metra objekte afariste (depo)

Qarkullimi i shumtë i këmbësorëve në këtë hapësirë si dhe shfrytëzimi i kësaj hapësire dhe hapësirës pë~~r~~ rreth nga taksitë nga Kamenica, fshati Malishevë, Uglarë dhe Pogragjë është faktorë shtesë që ngritë rrezikshmërinë në këtë hapësirë

Gjasat



Goditja

Banorë	Familje	Handikap	Femra	Meshkuj	Fëmije	Pleq	Të mirat materiale	Infrastrukt. Kritike	Objekte te rëndësisë së veçantë	Trashëgim. Kulturore	Dëmet Ekonomike (Kostoja)
70	20						Objekte kolektive banimi	.	Kazerma e FSK	/	Vlerësimi në çmim

-Fatalitete 3 deri 5; deri në 20 të lënduar seriozisht, mundësi evakuimi deri në 90 veta.

-Lokalizim i komplikuar i efektit

-Dëmet ekonomike mund të cilësohen mbi 100.000 €

-Zonë e incidentit ku komuniteti funksionon shumë pak,

Pasojat	- Numër i konsideruar i qytetarëve me fatalitet dhe numër i lartë i personave të lënduar - dëme të mëdha ekonomike në biznese dhe ~~dhe~~ ndërtesa kolektive dhe individuale të~~n~~ banimit - strehimi i një numri relativisht të banorëve nga shtëpitë e dëmtuara - funks~~c~~ionet vitale të infrastrukturës urbane për një periudhë 5-6 ditore jashtë përdorimit - rivitalizim i biznesit 1- 3 muaj
Skenari	Rreth orës 16:10, pj~~r~~esëtarët e policisë lajmërojnë për një incident të rëndë që ka ndodhur në zonën afër kazermës së FSK, ku si pasoj e shpërthimit të një mase eksplozive e vendosur ~~një~~ një makinë të parkuar në hapësirën e pikës së karburantit Kosova P~~p~~etrol, për rrjedhojë ka ardhur edhe deri te eksplodimi i njërit nga rezervarët e benzinës të kësaj pike të karburantit. Nga dy eksplodimet e njëpasnjëshme me fatalitet kanë pësuar tre persona që ndodheshin në hapësirën e pikës së karburantit, dy persona që udhëtonin me makinë në rrugën magjistrale Gjilan-Bujano~~v~~c, katër persona që prisnin autobusin në stacionin. Lëndime kanë pësuar rreth njëzet persona bartja e të cilëve për në spitalin regjional ka filluar menjëherë me makinat e rastit. Dëmtime të rënda nga vala goditëse e eksplodimit ka pësuar edhe infrastruktura përreth ku më së shumti janë dëmtuar fasada dhe dritaret e shtëpive në rrugën “Halim Aga”, objekteve afariste në rrugën “Avdullah Tahiri” dhe tri makina që ishin në lëvizje në momentin e eksplodimit. Si pasojë e flakëve të mëdha të përhapura kanë filluar të ndizen pesë makina taksi të cilat kanë qenë të parkuara në afërsi të pikës së karburantit, një kioskë në afërsi të hyrjes në kazermës së FSK. Të parët në vendin e incidentit kanë dal pjesëtaret e FSK të cilët kanë filluar evakuimin e të lënduarve nga hapësira e rrezikshme, kanë bllokuar trafikun dhe kanë filluar aksionin e kërkim-shpëtimit në hapësirën pë~~r-~~rreth vendit të incidentit dhe në objekte. Pos FSK e cila ishte në vendngjarje që nga fillimi i incidentit, në interval kohorë prej pesë minuta ishin edhe ekipet e ndihmës së parë, zjarrfikësit, ekipet e KEK-ut dhe zyrtarët e Drejtorisë për Mbrojtje dhe Shpëtim. Për shkak numrit të madh dhe viktimave dhe numrit të lënduarave, drejtori i Drejtorisë Për M~~m~~brojtje dhe Shpëtim, ka apeluar për angazhim të shtuar në Qendrën Spitalore Njësitet e Shërbimit të Zjarrfikjës dhe Shpëtimit e kanë futur zjarrin nën kontroll. Për shkak të dyshimit për akt terrorist policia po mundohet të bëj izolimin e zonës në mënyrë që të ruaj provat materiale për ekzaminim gjatë hetimit të këtij rasti. Mediat pandërprerë janë duke u bërë apel qytetarëve për ndihmë në dhurimin e gjakut. Vërejtje: është punuar një skenar i vetëm pasi që gjasa dhe efekti i incidentit në lokacion nuk ndryshon.

Formatted: Albanian

Formatted: Albanian

Formatted: Albanian

Formatted: Albanian

Kategoria e rrezikut	Tekniko-teknologjike
Lloji	Objekt ekonomik
Rreziku	Eksplodim-zjarr
Modeli	Jo sezonal
Lokacioni:	Agmia petrol

Historiku

Kjo pikë karburanti është ngritur në kompleksin tregtarë "Agmiacentar". Kapaciteti i rezervarëve është 2 X 30.000, litra dhe i rezervarit propan-butan 10 m³.
Rrezikshmëria në këtë zonë është permanente për shumë faktorë
-afërsia në distancë 30 m. e dy banesave kolektive njëra prej 8 etazheve dhe tjetra prej 6;
-fluksi i madh i qytetarëve deri në 2500, brenda një ore;
-parkingu me kapacitet prej 200 copë makinave;
-zyre të agjencive dhe banka në afërsi prej 10 m.;
-objekti i Ministrisë së Punëve të Brendshme, qendra e dokumenteve personale dhe e regjistrimit të automjeteve në afërsi 15 m.

Gjasat



Goditja

Banorë	Familje	Hendikap	Femra	Meshkuj	Fëmije	Pleq	Të mirat materiale	Infrastrukturë kritike	Objekte te rëndësisë së veçantë	Trashëgim. Kulturore	Dëmet Ekonomike (Kostoja)
200							Objekte biznesi. Banesa kolektive	Objekti i Ministrisë se Punëve të Brendshme		/	Vlerësimi në çmim

-Fatalitete 5 deri 10; deri në 20 të lënduar seriozisht, mundësi evakuimi deri në 150 veta.
-Lokalizim i komplikuar i efektit
-Dëmet ekonomike mund të cilësohen mbi 100.000 €

Pasojat

- Numër i konsideruar i qytetarëve me fatalitet dhe numër i lartë i personave të lënduar
- dëme të mëdha ekonomike në biznese dhe ndërtesa kolektive banimi
- strehimi i një numri relativisht të banorëve nga banesat e dëmtuara
- funkseionet vitale të infrastrukturës urbane për një periudhë 5-6 ditore jashtë përdorimit
- rikuperimi i biznesit 1- 3 muaj

Formatted: Albanian

Skenari

Si pasoj e një pakujdesie të rastit me rastin e mbushjes së një automjeti me gazë vjen deri tek një aksident i rëndë me përmasa tragjike për jetën e personave, pronën dhe të mirat materiale. Me këtë rast nga eksplodimi i rezervarit të gazit marrin flakë 1 automjet dhe një kombibus me 12 udhëtarë në pritje për mbushje duke përfshirë edhe vetë objektin e pikës së karburantit. Nga djegia e objektit të pompës për shkak të temperaturës së madhe të krijuar merr flakë edhe rezervari nëntokësor i benzinës i cili gjithashtu arrin të eksplodoj. Me këtë rast vala goditëse e dy eksplodimeve të njëpasnjëshme arrin të godet dy filiale të bankave dhe tre të agjencive të sigurimit të veturave, zyrat e Ministrisë së Punëve të Brendshme, nëntë makina të parkuara në parkingun e qendrës tregtare "Agmia" si dhe një motoçikletë në lëvizje në rrugën magjistrale Gjilan-Bujanovc. Nga eksplodimi i shkaktuar në vendngjarje humbin jetën tre persona, mbushësi dhe pronari automjeti si dhe ngasësi i motoçikletës. Plagë të rënda nga djegiet marrin edhe pesë persona që ndodheshin në minibus nga ana që i ekspozohej rezervarit të gazit, dhe katër persona tjerë të cilët ishin në afërsi të filialit të bankës dhe tre persona që ishin duke hyrë në qendrën e regjistrimit të automjeteve. Njëri nga këta të lënduar merr goditje direkt me djegie të shkallës së lartë dhe vdes në qendrën spitalore.

Nën ndikimin e eksplodimit, flaka arrin deri në ballkonet e objektit kolektiv të banimit ku me këtë rast në njërin nga ata fillojnë të digjen rrobat dhe gjësendet që gjendeshin aty. Si shkak i eksplodimit të fuqishëm, copa metali nga rezervari dhe makina që mbushej kanë arrit të godasin pikën vrojtuese në kazermën e FSK dhe pjesën ballore të qendrës tregtare "Agmia centar".

Ekipet e zjarrfikësve arrijnë me një vonesë të konsiderueshme për shkak të komunikacionit të dendur në qytet. Subjekti i parë reagues në këtë situatë ishte një patrullë policie e cila duke parë situatën alarmante kërkon përforcime në sigurimin e perimetrit të zonës së incidentit dhe duke ndërmarrë veprime urgjente të kërkim-shpëtim dhe duke organizuar edhe punën e banorëve vullnetarëve dhe kalimtarëve të rastit. Pas policisë arrijnë ekipet e urgjencës së Spitalit dhe QMF me gjithsejtë 3 automjete duke bërë fillimisht bartjen e të lënduarve dhe trupave pa jetë drejtë qendrës spitalore të qytetit.

Me arritjen e zjarrfikësve në vendin e incidentit dukshëm rriten kapacitetet reaguese në lokalizimin dhe shuarjen e zjarrit. Përmes 112 kërkohet nga media që të sensibilizojnë tek qytetarët dhënien vullnetare të gjakut ku bartës i këtij veprimi do të jetë enti për transfuzionin e gjakut i ndihmuar edhe nga Kryqi i Kuq dhe organizata tjera humanitare. Komiteti komunal për Mbrojtje dhe Shpëtim merr masa urgjente në mobilizimin e kompanive publike dhe private për eliminimin e gërmadhave të shkaktuara në infrastrukturë dhe objekte ekonomike dhe në banesa, ndërsa për 9 banorët e dy banesave të dala jashtë funksionit sigurohet strehimi deri në funksionalizimin e tyre, kurse për riparimin e pjesshëm të dy të tjerave merren masa të subvencionohen nga fondi komunal për fatkeqësi elementare dhe fatkeqësi tjera.

Pronari i pikës së shitjes së karburanteve dhe gazit, nën përcjelljen e pjrestarëve të policisë, shoqërohet në stacionin policor për hetimet e shkaqeve te incidentit.

Kategoria e rrezikut	Tekniko-teknologjike
Lloji	Objekt ekonomik
Rreziku	Eksplodim-akt terrorist
Modeli	Jo sezonal
Lokacioni:	Penda e liqenit të Përlepnicës

Historiku

Penda në Pëerlepnicëe është ndërtuar në rrjedhën e lumit Pëerlepnica nmëe vitin 1982. Penda është ndërtuar nga materiali rrethanor i marruar në afërsi të akumulacionit, bërthamë nga argjila ndërsa dy shtresa të tjera me gurët rrethanore.

- Penda e këtij liqeni ndodhët në kuotën 599 metra lartësi mbi detare, ndërkohë që vendbanimet nën trupin e saj kanë diferencë të theksuar të lartësisë mbidetare Perlepnice kuota 582,80, Kmetoci kuota 579.00, dhe Dobërqani kuota 574,40 lmd si dhe distancë të shkurtër nga trupi i pendës: Pëerlepnica ndodhet në mes gjatësive 0.9 km - 2.2 km; Kmetoci ndodhet në mes gjatësive 3.8 km, dhe Dobëerqani ndodhet në mes gjatësive 7.8 km- 8.2 km. Këta faktorë si dhe konfiguracioni i ngushtë i trenit në të cilin shtrihen këto vendbanime, krijojnë rrezikshmëri në rast të shpërthimit të trupit të pendës dhe atë për shkak se ngushtica gjeografike në të cilën ndodhën këto vendbanime nuk mundëson shpërndarje në gjerësi të kapacitetit të ujit prej 3.6 milion m^3, sa ka liqeni në kushte normale.

Gjasat



Goditja

Banorë	Familje	Hendikap	Femra	Meshkuj	Fëmije	Pleq	Të mirat materiale	Infrastrukturë kritike	Objekte te rëndësisë së veçantë	Trashëgimi Kulturore	Dëmet Ekonomike (Kostoja)
							Objekte biznesi. sShtëpi banimi, ferma, kultura bujqësore	Shkolla, rrugë magjistrale dhe të rendit të dytë, rrjeti elektrik dhe i telefonisë		Objekte të kultit	Vlerësimi në çmim

-Një numër i madh njerëzish i goditur, me numër të konsiderueshëm fataliteti(>60), mMbi një qind të lënduar, më shumë se 230 të evakuuar
- Pasoja dhe dëme serioze në infrastrukturë
Shkatërrime të konsiderueshme, humbje për një kohë të gjatë e shërbimeve kyçe. Komuniteti e ka vështirë të funksionojë pa një mbështetje të fortë nga niveli Qendror dhe Ndërkombëtarë, mbi 20 milion Euro

Pasojat	- Më shumë së 50 % të banorëve të goditur - Shkatërrimi total i objektit të stacionit të filtrave - Shkatërrimi i mbi 50 % të objekteve banimi, shkollave, QMF, zyrave të gjendjes civile,objekteve të kultit. - Dëmtimi total i infrastrukturës kritike: rrjeti elektrik, ujësjellësit dhe infrastruktura tjetër - Dëmtimi i mbi 50% të infrastrukturës rrugore,urave përgjatë lumit Përlepnica.
Skenari	Rreziqet e kategorizuara në shkallën katastrofë janë në kompetencë të drejtpërdrejtë të nivelit Qendror e cila është e obliguar që të hartoi edhe skenarët e mundshëm për këtë lloj rreziku.

10.3 Vlerësimi i rrezikshmërisë për transportin rrugorë

Aksidentet e mëdha te trafikut të përmasave të mëdha vejnë në rrezik jetën e një numri më të madh i personave. Edhe pse komuna e Gjilanit është nyje komunikimi, konfiguracioni i terrenit bën që mos të ketë aksidente të përmasave të mëdha në të cilat rrezikohet jeta dhe prona e shumë personave.
Bazuar në përvojat e deritanishme dhe të dhënave zyrtare të shërbimeve përkatëse komunale dhe Policisë së Kosovës, në kontekst të pikave kritike në komunikacion, nuk është identifikuar ndonjë lokacion i cili do konsiderohej si pikë kritike në këtë drejtim, e që nënkupton se ato më tepër janë të natyrës individuale dhe në segmente rrugore të papërcaktuara.

10.4 Vlerësimi i rrezikshmërisë për epidemi

Kategoria e Rrezikut	**Medikale**
Lloji	**Fatkeqësi natyrore**
Rreziku	**Pickimi i rriqrave Ethet hemorragjike Krime-kongo**
Lokacioni:	**Vendet ku qytetarët e Gjilanit kalojnë vikendet në piknik:** **- Gryka e Stanishorit,** **- Liqeni e Përlepnicës,** **- Penda e Livoqit** **- Kalaja e Pogragjës (gryka e Llapushës)** **- Gryka e Karadakut (Zhegër-Shurdhan-Stanqiq)**



Identifikimi i rrezikut

Historiku

Ethet hemorragjike Krime-Kongo
Për herë të parë në vitin 1956 është izoluar në gjak virusi si shkaktarë i etheve hemorragjike në Kongo të Belgjikës (tani Republika Demokratike e Kongos). Gjithashtu këtë lloj të sëmundjes e kanë përshkruar viteve 1940 në Krime (Ukrainë) me gjasë edhe në zonat e Azisë qendrore.

Lajmërimi
Lajmërohen në Evropën jug-lindore, Azi, në lindjen e mesme dhe forma të lehta edhe në Afrikë.
Rriqrat janë ektoparazite merimangore të rendit Ixodida nënklasa Acarina. Rriqërat ndahen në ato:
Të forta (familja Nuttalliellidae dhe Ixodidae) dhe Të buta (familja Argasidae)

Rriqrat si shkaktar të sëmundjeve:
Me pickim rriqra tek njeriu transmeton disa sëmundje. Për fat të mirë nuk janë të gjitha rriqrat e infektuara me mikroorganizma të cilat tek njeriu mund të jenë shkaktarë të sëmundjeve, të tilla janë një numër i vogël i tyre e po ashtu edhe shtrirja e tyre është e kufizuar në territore të caktuara. Territori jonë nuk posedon rriqra infektuese.
Rriqrat mundë të jenë bartëse të spirohetave të shumta, më së shpeshti të borelies (bakterja Borrelia burgdorferi) e cila shkakton sëmundjen e LLajmit e cila shërohet mirë nëse zbulohet herët. Në stadet e vonshme të kësaj sëmundje zhvillohen komplikimet si: artritisi, të ënjturit kronik të nyejve si dhe dëmtimet e sistemit nervor periferik.
Pickimi i rriqrave është i pa dhimbshëm kështu që pas çdo qëndrimi në natyrë duhet kontrolluar lëkurën e tërë trupit. Vëmendje të posaçme duhet përkushtuar kontrollit të pjesëve të trupit me lëkurë të ndjeshme (të butë), kurse te fëmijët duhet kontrolluar i tërë trupi. Nëse nuk largohet rriqra qëndron për një kohë të gjatë në trupin e "nikoqirit".
Për më tepër në: "Vlerësimin i rrezikshmërisë së pickimit nga rriqrat" Plani i veprimit kundër rriqrave" janar, 2009

Vlerësimi i rrezikshmërisë	
Gjasa	Bazuar në situatën epidemiologjike të rasteve të pickimit nga rriqrat (56 raste për vitin 2009, deri me 15 korrik) dhe rezultimit negativ të ekzaminimeve klinik-laboratorik, llojet e rriqrave të regjionit të komunës së Gjilanit nuk janë bartëse të sëmundjeve infektive karakteristike për rriqrat . Shkalla e rrezikshmërisë vlerësohet si **e ULËT**. 

<table>
<tr><td>Kategoria e Rrezikut</td><td>Epidemiologjike</td><td rowspan="4">
</td></tr>
<tr><td>Lloji</td><td>Fatkeqësi natyrore</td></tr>
<tr><td>Rreziku</td><td>“Gripi i derrave- AH1N1 “</td></tr>
<tr><td>Lokacioni:</td><td>I tërë territori i Komunës</td></tr>
<tr><td colspan="3">Identifikimi i rrezikut</td></tr>
</table>

Historiku

Që nga fundi i muajit Prill 2009 e tërë bBota është njoftuar për fillimin e një kërcënimi të ri për shëndetin e tyre e cila prapë i përket një lloji të gripit por tani sipas shumë shkencëtarëve i kombinuar nga tri llojet e njohura atë njerëzor, gripit të shpezëve dhe atij të derrit. Rastet e para sivjet të këtij gripi të shënuar si gripi i derrave A (H1N1) e kanë prejardhjen nga Meksikaо prandaj edhe nga shumë qarqe shkencore fillon të quhet edhe si gripi Meksikan. Tani më shumë shtete në të gjitha kontinentet gati konfirmojnë prezencën e rasteve të prekura me këtë infeksion. Po ashtu, janë regjistruar edhe raste me vdekje të pacientëve të prekur nga kjo sëmundje. Por ja disa informata lidhur me këtë sëmundje që qytetarëve mund t’i ndihmojnë ta ruajnë dhe përparojnë shëndetin e vetë dhe të tjerëve.

Ç’çështë gripi i derrave?

Është sëmundje e organeve të frymëmarrjes të derrave e shkaktuar nga virusi i tipit A. Aktualisht tek njerëzit është raportuar infeksioni me virusin e gripit të derrave tipi H1N1.

A sëmuren njerëzit nga gripi i derrave?

Normalisht, njerëzit nuk sëmuren nga gripi i derrave, por infeksioni ndër njerëz mund të ndodh. Është raportuar se virusi i gripit të derrave përhapet nga njeriu në njeri, por nuk dihet saktësisht sa lehtë ndodh përhapja e virusit.

Cilat janë shenjat e sëmundjes së gripit të derrave ndër njerëz?

Shenjat janë të njëjta me ato të gripit të zakonshëm:

-temperaturë, kollë, dhembje fyti,
-dhembje koke,
-dhembje trupi,
-plogështi,
-vjellja dhe barkqitja në disa raste,
-komplikim më i shpeshtë i sëmundjes është ndezja e mushkërive,
-kuadri klinik i të sëmurëve kryesisht është i lehte deri te mesatarisht i rëndë,
-letalitet i ulët 1,9% të sëmurëve të konfirmuar flet për virusin me patogjenitet të dobët ose të rëndomtë, të lidhur me sezonin e zakontë të influencës,
-përfshirja e grup-moshave të reja shpjegohet me mungesë te imunitetit ndaj këtij virusi.

Për më tepër në: “Vlerësimin i rrezikshmërisë” nga “Plani i veprimit kundër gripit të derrave AH1N1” qershor/ 2009

Vlerësimi i rrezikshmërisë	
Gjasa	Bazuar në situatën epidemiologjike të shteteve të rajonit si dhe kthimit për pushime të punëtorëve tanë që punojnë në shtetet tjera ,vlerësojmë se ne si komunë gjendemi në shkallën e lartë të rrezikut (Ngjyrë Portokalli) 
Goditja	- Një numër i madh i familjeve të goditur nga gripi me fatalitet dhe kërkesa e madhe për hospitalizim dhe trajtim medicinal, - Paralizimi i jetës normale të familjeve me kohëzgjatje /organizimi i karantinës familjare, - Mbështetje me personel e mjaftueshme nga niveli lokal, - Mbyllja e institucioneve shkollore prej 7 deri në 10 ditë, - Funksionimi JO normal i komunitetit (lëvizjet e kufizuara të komunitetit).
Pasojat	- Çrregullimi normal i zhvillimit të mësimit, - Dëmtim të konsiderueshme në ekonomitë shoqërore dhe ato private (shkaku u lëvizjes së reduktuar).

Skenarët e mundshëm

Skenari- I

Me rastin e kërkimit të ndihmës mjekësore nga ana e pacientit NN në PMF në fshatin Kishnapole dhe kontrollit të tij një javë më herët, nga ana e mjekut ka lindur dyshimi se i njëjti mund të jetë i prekur nga virusi i "gripit të derrave". Me këtë rast janë marrë masa në tri drejtime, në diagnostifikim, në dezinfektim dhe masa parandaluese, që virusi të mos përhapet nëse eventualisht do të konfirmohej si pozitiv, të njëjtit i është rekomanduar që t'i kufizoj lëvizjet e tij dhe kontaktet me persona tjerë bile edhe me familjar dhe pas një jave të paraqitet në kontroll.

Pas paraqitjes së tij në kontroll dhe pas përpunimit të rastit ka rezultuar si pozitivë. Dihet se pacienti NN jeton në bashkësi familjare pre 6 anëtarëve në fshatin Sllakoc i P~~p~~oshtëm i cili ka rreth 180 banorë. Fëmijët e këtij fshati mësimin e vijojnë në shkollën e fshatit Kishnapole e cila shkollë numëron afro 200 nxënës.

Fshati Sllakoc i P~~p~~oshtëm me qytetin e Gjilanit komunikon përmes rrugës lokale: Sllakoc i P~~p~~oshtëm, Kishnapole, Gadish, Ponesh, Gjilan, mirëpo i njëjti kufizohet edhe me komunën e Ferizaj~~i~~t me ç'rast e shfrytëzojnë rrugën lokale: Sllakoc i P~~p~~oshtëm, Ramjan, Ferizaj.

Skenari -II

Në fshatin Pasjan në QMF është paraqitur një rast i dyshimt se një pacient mundë të jetë prekur nga virusi i "gripit të derrave". Pacienti ka familje katër anëtarësh. Pas përpunimit të rastit ka rezultuar si pozitiv, sikurse edhe anëtarët e familjes kanë rezultuar si pozitivë dhe se ka pasur shenja të gripit në familje.

Fshati Pasjan ka afro 2000 banorë, në këtë fshat ekziston shkolla fillore e cila numëron afro 350 nxënës dhe shkolla e mesme me rreth 200 nxënës. Ky fshat me komunën e Gjilanit lidhet përmes rrugës magjistrale Gjilan-Preshevë.

Skenari -III

Pas trajtimit të pacientit MM në QKMF, banor i lagjes së "Gjinollëve" dhe përcjelljes së të njëjtit në QRSGj ku është hospitalizuar ka lindur dyshimi se ai vuan nga i ashtuquajturi "grip i derrave".

Pacienti kishte ardhur në Kosovë një javë më parë nga Zvicra.

Instituti i Shëndetit Publik ka njoftuar se nga dy llojet e analizave të kryera nga ta, kanë rezultuar të jenë pozitivë. Mirëpo, analizat janë kryer edhe nga laboratorët e Organizatës Botërore të Shëndetësisë, nga ku rasti rezulton pozitivë. Pacienti MM ka familje prej 3 anëtarëve, mirëpo jeton në bashkësi familjare me dy prindërit dhe me vëllai~~u~~n i cili ka një familje prej katër anëtarëve.

Dihet se qyteti i Gjilanit ka mbi 70.000 banorë, spitali, Institucionet e Arsimit (çerdhet, shkollat dhe fakultetet), Institucionet shoqërore dhe ato private, ndërmarrje të ndryshme prodhuese etj

11.0. Masat parandaluese për rrezikun nga Fatkeqësitë Natyrore dhe Fatkeqësitë Tjera

11.1. Masat parandaluese për zjarret malore-fushore

Preventiva në zjarret malore dhe fushore
-Edukimi qytetar
-Lëvrimi i sipërfaqeve tokësore pas korrje-shirjeve
-Ndarja e sipërfaqeve me kultura gjatë fushatës së korrje shirjeve

Në pyje:
- Edukimi qytetar
- Tampon zona
- Ndalimi i ndezjeve të zjarreve pa leje paraprake si dhe sanksionimi i këtyre veprimeve
- Hapja e rrugëve malore për intervenim.

11.2. Masat parandaluese për vërshimet

Reduktimi i përmbytjeve në zonat e ndikuara nga përmbytjet duke ndërmarrë masa teknike

Historikisht, sikur edhe në vendet tjera në rajon, zvogëlimi i dëmeve si pasojë e përmbytjeve ka qenë i fokusuar më shumë në teknikat e mëparshme, që kishin të bënin me shmangien e përmbytjeve duke ndërtuar struktura për kontrollimin e tyre siç janë ndërtimi i digave kontrolluese, brigjeve dhe modifikimi i kanaleve. Megjithatë masat e tilla të kontrollit nëpërmjet strukturave, kanë rezultuar si jo të suksesshme gjatë kohës.

Përmbytjet nuk mund të parandalohen, por dëmet në prona mund të menaxhohen me anë të kufizimit dhe kontrollit të zhvillimit në zonat e prira për përmbytje.

Meqë përmbytjet hyjnë në grupin e fatkeqësive të cilat mund të paralajmërohen, sikurse me anë të parashikimit të motit, kështu si rrjedhojë edhe zvogëlimi i dëmeve materiale të shkaktuara nga përmbytjet mund të bëhet duke marrë masat adekuate, siç janë: vendosja e thasëve me rërë përgjatë brigjeve të lumit, zhvendosjes infrastrukturës teknike shtëpiake nga niveli i cili mund të përmbytet etj.

Veprimet parandaluese

- Pastrimi, përmirësimi i shtratit të lumenjve dhe planifikimi i argjinaturave (brigjeve të ngritura artificialisht) do të minimizonte përmbytjet.

- Rregullimi i sistemit të drenazhimit për zonat të ndryshme duke mundësuar kullimin e këtyre zonave nga uji i grumbulluar nga reshjet atmosferike.

- Rregullimi i shtratit të lumenjve.

Të~~e~~ gjitha aktivitetet të lidhura me zvogëlimin dhe parandalimin e përmbytjeve duhet të behën duke e trajtuar në veçanti vlerat ambientale që ofrojnë lumenjtë dhe sipërfaqet ujore.
Gjithashtu zhvillimi i zonave të pritura për përmbytje duhet t'i paraprijnë masat adekuate për zhvillim. Gjatë hartimit të planeve rregulluese, bazuar në studimet për zonat e përmbytura, duhet kufizuar ndërtimin objekteve (në distancë të konsideruar) nga aksi i lumenjve. Objektet ekzistuese brenda kësaj zone nuk mund të zgjerohen dhe mbi ndërtohen.
Objektiva e masave parandaluese në zonat e zhvilluara përgjatë shtretërve të lumenjve është të kontrollojë ndërtimet ekzistuese në zonat e identifikuara dhe në veçanti të kufizojë zhvillimet e reja me që~~e~~llim të zvogëlimit të dëmeve dhe mbrojtjen e shtratit të lumit si vlerë natyrore.
Të gjitha aktivitetet që lidhen më reduktimin dhe parandalimin e përmbytjeve duhet të ndërmerren me kujdes duke trajtuar dhe ruajtur vlerat mjedisore që ofrojnë lumenjtë dhe përrenjtë

Veprimet projektet për zbatim në zonën urbane
- Ndarja e buxhetit vjetor për mirëmbajtjen e lumenjve
- Në rastin e ndërtimit të objektit në zonat afër lumenjve (jashtë zonës së mbrojtur), duhet të prezantohet projekti detal i drenazhimit të objektit dhe hapësirës ku ndërtohet objekti.
- Kufizimi i zhvillimeve në zonat të cilat historikisht janë të prira për përmbytje.
- Përmirësimin e këtyre zonave dhe dedikimi i tyre për sipërfaqe të gjelbra.

11.3. Masat parandaluese për shtrëngata dhe breshër

Zhvillimet tekniko teknologjike kanë bërë të mundur që shtrëngatat dhe breshëri si dukuri atmosferike të kenë mundësin e paralajmërimit dhe parandalimit. Ndër masat që duhet të merren për zvogëlimin e dëmeve nga këto dukuri janë:
- n~~N~~dërtimet e objekteve të banimit dhe ekonomike në përputhje me rregullat e ndërtimit;
- i~~I~~nspektimi dhe mbikëqyrja e gjendjes së objekteve nga inspektorati i ndërtimit;
- ndërtimi i një stacioni lokal meteorologjik;
- aktivizimin e sistemit të raketave që bëjnë shpërndarjen e reve me breshër.

11.4. Masat parandaluese për tërmetet

1: Aplikimi i kodit të ndërtimin-t dhe respektimi i rregullave bazë për rezistencë ndaj ndikimeve sizmike
I tërëe territori i komunës së Gjilanit është i rrezikuar nga ndikimi i tërmeteve me intensitet të ndryshëm. Hartat sizmike, të cilat janë pjesë e këtij dokumenti përcaktojnë nivelin e intensitetit të tërmetit për një periudhë të caktuar të kthimit. Për objektet banuese përdoren hartat me periudhë të kthimit 475 vite. Ndërsa, te objektet me rëndësi më të madhe siç janë pendat, përdoren hartat më periudhë të kthimit 100 vite.
Shfrytëzimi i këtyre hartave gjatë fazës së projektimit dhe zgjidhjes së lokacionit, përdorimi i koeficienteve adekuat gjatë llogarisë së objektit dhe respektimi i rregullave bazë për objektet me rezistencë ndaj tërmeteve do të kishte kontribut të jashtëzakonshëm në zbutjen e ndikimit të tërmeteve në objektet kritike dhe objektet tjera.
Qëllimi kryesor i përfilljes së rregullave për ndërtim të qëndrueshëm ndaj tërmeteve është që në rast të ndonjë tërmeti në të ardhmen të mos ketë humbje në njerëz dhe në dëme materiale sa më të vogla dhe të riparueshme. Për t'u përmbushur kjo objektiv duhet ndërmarr këto veprime:
- Organizimi i fushatave periodike (punëtori, stimulime) për vetëdijesimin e popullatës për rreziqet nga tërmetet.
- Fuqizimi i kapaciteteve komunale për kontrollimin e zhvillimeve në aspekt të ndërtimit rezistues nga forcat sizmike. Koeficientet sizmike si edhe parametrat e tjerë do të përcaktohen me anë të studimeve të veçanta sizmike të ashtuquajtura " mikrozinim i hapësirave ndërtimore”. Kontrolli duhet të verifikojë nëse objekti i cili do të ndërtohet përfillë masat për rezistencë ndaj tërmeteve për zonën dhe pozitën e dhënë.

2: Analizat inxhinierie dhe hapësinore për ndërtesat kritike dhe shfrytëzimi i hapësirave të tyre në rast fatkeqësie
Bazuar në analizat inxhinierike dhe hapësinore të identifikohen dhe vlerësohen objektet e përshtatshme që mund të shfrytëzohen si hapësira për evakuim në zonat të caktuara. Objektet e tilla të përshtatshme në qytet janë, shkollat, palestra sportive, etj.
Nga përvojat e mësuara rekomandohet që ky vlerësim duhet të fillojë sa më parë që është e mundur. Pas nxjerrjes së përfundimeve inxhinierie, të bëhet përforcimi i objekteve, bazuar në kriteret e identifikuara (tipologjia e strukturës së objektit, periudha e ndërtimit, kualiteti i materialeve ndërtimore të përdorura, madhësia e objektit, arsyeshmëria ekonomike, numri i shfrytëzuesve etj.)
Gjithashtu, vlerësimi i strukturës duhet të bëhet edhe për objektet tjera me karakter publik të shfrytëzimit të koncentruar në zonën qendrore të qytetit.
Intervenimet në strukturën mbajtëse te objektet shumëkatëshe të banimit, me qëllim të adaptimit të njësive komerciale kryesisht në përdhese, rrisin cenueshmërinë ndaj ndikimeve sizmike. Andaj, çdo veprim i kësaj natyre kërkon aprovimin e organit relevant të Komunës në mënyrë që të mos cenohet

aftësia mbajtëse e objektit. Arritja e këtijsaj objektivie, kërkon që të veprohet në drejtim të:

- vVlerësimit të qëndrueshmërisë së infrastrukturës kritike (shkollat, spitalet, urat, mbikalimet, pendat, etj.) dhe objekteve tjera me rëndësi ndaj ndikimeve sizmike.
- hHartimin e projekteve specifike për përforcimin e strukturave ekzistuese aty ku justifikohet arsyeshmëria ekonomike dhe funksionale.
- pPërforcimin e objekteve të infrastrukturës kritike me qëllim shfrytëzimin e tyre si qendra për evakuim në raste të fatkeqësive.
- Rreptësishtë të ndalohet ndërtimi afër shkarjeve aktive të tokës, të cilat konsiderohen të jenë potencialisht burim aktiv i tërmeteve në të ardhmen. Shtrirja e shkarjeve të tilla në territorin e komunës së Gjilanit është specifikuar në hartat sizmike të cilat janë pjesë e këtij dokumenti.

Ndërtesa numër	Rruga ose kompleksi banesor	Katësia	Numri i banesave
01-06	Rr: "Gjon Sereçqi" (ish -Kamniku)	P+5	258
09-016	Rr: "Gjon Sereçqi" (ish -Kamniku)	P+5	255
017-032	Rr: "Esat Berisha" Rr: "Xhevat Ajvazi"	P+4	243
036	Rr: „Bulevardi i Pavarësis"	P+13	55
056	Rr: „Bulevardi i Pavarësis"	P+4	63
057	Rr: „Bulevardi i Pavarësis"	P+4	24
045	Rr: „Bulevardi i Pavarësis"	P+4	27
046	Rr: „Isa Boletini"	P+4	22
043	Rr: „Avdullah Tahiri"	P+5	103
038	Rr: „Avdullah Tahiri"	P+4	34
062	Rr: „Avdullah Tahiri"	P+4	64
063	Rr: „Adem Jashari"	P+4	43
065	Rr: „Medllin Ollbrajt"	P+4	18

Ndërtesat shoqëroro-publike në Komunën e Gjilanit dhe banesat kolektive me rrezikshmëri në rast tërmeti:

11.5. Masat parandaluese për erozionin

Edhe pse territori komunës së Gjilanit nuk karakterizohet si zonë me shkallë të lartë të erozionit, prapë se prapë është e nevojshme të ndërmarrë masat e nevojshme për parandalimin dhe uljen e shkallës së erozionit gjatë zhvillimeve të reja. Në zonat ku mundë të shfaqet kjo dukuri~~ është~~ duhet të pyllëzohen dhe të ndërtohen barrierat aty ku është e nevojshme. Për të arritur këtë ndikuar në këtë drejtim duhet vepruar në:

- n~~N~~gritja e vetëdijes së komunitetit
- r~~R~~ipyllëzimi i sipërfaqeve të shpyllëzuara
- k~~K~~ontrolli i zhvillimeve në zonat ku shkalla e erozionit është më e lartë
- n~~N~~dërmarrja e masave të nevojshme gjatë ndërtimit të rrugëve në zonat rurale

11.6. Masat parandaluese për depot e materialeve të rrezikshme

Grupet e materieve të rrezikshme

1. Materiet eksploduese;
2. Gazrat e kthyera në Lëngje;
3. Lëngjet ndezëse;
4. Materiet e ngurta ndezëse;
5. Materiet oksiduese;
6. Helmet;
7. Materiet radioaktive;
8. Materiet korrozive-brejtëse;
9. Materiet tjera të rrezikshme;

Masat preventive të materieve t~~ ë~~e lëngëta ndezëse dhe ato lehët ndezëse te depot

- Stafi i trajnuar për manipulim me materie të rrezikshme
- Të ketë njësi zjarrfikëse
- Të posedojnë sistemet automatike për fikjen e zjarrit, sistemi Drenqer dhe Spinkler.
- Pajisjet për fikjen e zjarrit të kontrolluara sipas ligjit
- Sistemime mbrojtjes nga zbrazjet atmosferike
- Sistemet automatike për lajmërimin e zjarrit
- Depoja duhet të dislokohet së paku 3 km. larg nga vendbanimet;
- Ruajtja e materieve eksplodues bëhet ndaras veç materj~~eri~~ja veç iniciuesit;
- Lagështia përbrenda objektit duhet të jetë minimale;
- Pajisjet për fikjen e zjarrit duhet të jenë të mjaftueshme;
- Rrjeti i hidrantëve nuk duhet të ketë gyp prurës më i vogël se 50 mm;
- Objekti duhet të jetë domosdo i rrethuar;
- Duhet të ketë vëzhgim të pa ndërprerë 24 orë, fizik apo përmes kamerave
- Objekti duhet të jete i shënuar qartë dhe dukshëm me mbishkrimi për materie të rrezikshme

- Preferohet të mos ketë instalime~~it~~ të rrymës elektrike në depot e materialeve të rrezikshme;
- Hyrjet dhe daljet duhet të evidentohen dhe të lejohen vetëm për subjektet dhe personat e autorizuar;
- Transporti i organizuar në përcjellje të~~e~~ policisë.

11.8. Masat parandaluese për zjarret industriale

Kjo masë parandaluese përfshinë, Industrinë e Tekstilit, Industrinë e Miellit, Industrinë e Duhanit~~,~~ dhe Industrinë e Drurit. Çdo subjekt ekonomik që merret me këto veprimtari industriale duhet t'i siguroi këto kushte për parandalim nga zjarri:

1. n~~N~~jësinë e zjarrfikësve industrial;
2. r~~R~~regulloren për mbrojtje nga zjarri;
3. p~~P~~ajisje të mjaftueshme (aparate dore) për fikjen e zjarrit;
4. h~~H~~idrantët të kompletuar;
5. s~~S~~isteme për mbrojtje nga zbrazjet atmosferike
6. l~~L~~ajmëruesit automatik të zjarrit;
7. a~~A~~testimi një herë në vit të këtyre sistemeve;
8. s~~S~~istemet pneumatike
9. g~~G~~yp përcjellësit sipas rregullave
10. t~~T~~ym përcjellësit
11. v~~V~~entilim
12. ~~P~~palosja në depo duhet bërë në ambalazhe dhe grumbull deri në 30 në një vend;
13. ~~L~~lartësia e grumbullit mos te tejkaloi 3 m;
14. k~~K~~rijimi i hapësirës së lirë për qarkullim;
15. k~~K~~rijimi i distancave të mallrave nga poçet elektrike.

11.9. Masat parandaluese për objekte të rëndësisë së veçantë

Një nga objektet e rëndësisë së veçantë i cili është jetik për funksionimin e jetës normale në komunën e Gjilanit, ku nga ndonjë avari në të rrezikohet jeta dhe siguria e qytetarëve në shkallë të gjerë, është penda e liqenit të Përlepnicës. Ky objekt në këtë nivel mundë të rrezikohet nga faktorët natyrorë (tërmeti) dhe nga faktori njeri (aktet terroriste)

Masat që duhet ndërmarr për të parandaluar kërcënimet dhe që~~e~~ndrueshmërinë e këtij objekti janë:

- s~~S~~ë~~e~~ paku një herë~~e~~ në vitë~~e~~ të bë~~e~~het matja gjeoteknike e stabilitetit të trupit të~~e~~ pendës dhe të konstatohet në mënyrë profesionale stabiliteti i saj.
- h~~H~~yrjet dhe daljet duhet të evidentohen dhe të lejohen vetëm për subjektet dhe personat e autorizuar;
- d~~D~~uhet të ketë vëzhgim ~~të~~ pa~~–~~ndërprerë 24 orë, fizik apo përmes kamerave

11.10. Masat parandaluese për rrezikun nga gripet dhe epidemitë

Situata emergjente në aspektin epidemiologjike paraqet gjendjen kur në një hapësirë të caktuar papritmas dhe për një kohë të shkurtër vjen deri te kërcënimi për shëndetin ose jetën e njerëzve të cilat pasoja nuk mund të zgjidhen në kohe të caktuar dhe me mjete të dëshirueshme të shërbimeve shëndetësore ekzistuese. Situata emergjente është një apo një seri ngjarjesh që janë një rrezik për shëndetin, sigurinë apo mirëqenien e bashkësisë apo banorë të një zone siç janë. Në aspektin epidemiologjik, përpos që epidemitë mund të godasin në kushte normale, vatrat permanente të shpërthimit të epidemive më të shpeshta mundë të ndodhin: gjatë luftërave dhe katastrofave natyrore që zakonisht shkaktojë krizat humanitare.

Karakteristikat themelore të gjendjeve të~~e~~ jashtëzakonshme të shkaktuara nga epidemitë janë:

-n~~N~~dikojnë në numër të madh të njerëzve,
- s~~S~~hkaktimi i dëmit serioz në shëndetin e popullatës dhe të aktiviteteve shoqërore,
- s~~S~~htohet nevoja për ndihëmë në një numër të madh banorësh.

Goditje më e theksuar e epidemive shkaktohet sidomos në fatkeqësi natyrore, pasi një ngjarje katastrofë nga një fatkeqësi natyrore shkaktohen të papritura, ndryshimet drastike~~ në~~ jetësore,të një numri të madhë njerëzish ku ndër më kryesoret janë:

-p~~P~~ërkeqësimi i kushteve të jetesës,
- f~~F~~urnizimi i ndërprerë ujit të pijshëm dhe rezervave ushqimore,
- p~~P~~ërkeqësimi i kushteve sanitare,
- l~~L~~odhja f~~F~~izike dhe mendore.

Në këto kushte, aktivitetet normale në monitorimin dhe luftën kundër sëmundjeve infektive janë shumë të vështirë~~o~~suara të cilat e komplikojnë situatën epidemiologjike. Kushtet e vështirësuara dhe të ndryshuara të jetës janë shumë të favorshme në paraqitjen dhe përhapjen e sëmundjeve infektive. Në situata të tilla është e rëndësishme të intensifikohet mbikëqyerja epidemiologjike dhe vrojtimi i terrenit që njëherit të bëhet studimi epidemiologjik i zonave të~~e~~ atakuara.

Mbrojtja e shëndetit në situata emergjente paraqet të gjitha format e mundshme të aplikueshme të mbrojtjes shëndetësore, epidemiologjike të cilat bëhen në kushte normale shëndetësore.

Menjëherë pas fatkeqësive duhet ndërmarrë~~e~~ të ashtuquajturat masat e urgjencës:

1. e~~E~~vakuimin dhe strehimin e popullsisë se atakuar,
2. s~~S~~igurimi i ujit të pijshëm dhe ushqimit
3. g~~G~~jetja dhe varrimi i të vdekurve,
4. l~~L~~ufta kundër çrregullimeve mendore,

5. i~~I~~nformimi me kohë dhe i saktë~~e~~ i popullatës.
Varësisht nga natyra e fatkeqësive në përbërjen e stafit, përveç profileve të tjera të eksperteve duhet të marre~~ë~~ pjesë~~e~~ gjithnjë edhe mjeku specialist i epidemiologjisë dhe higjienës.

12.0. Infrastruktura e alarmimit dhe lajmërimit në rast të Fatkeqësive Natyrore dhe Fatkeqësive tjera

Në rast të fatkeqësive natyrore dhe fatkeqësive tjera, organet komunale duhet që me kohë të alarmojnë për gjendjen e rrezikut dhe për të gjitha veprimet dhe udhëzimet për popullatën. Për këtë më të përshtatshmet janë mjetet e informimit masiv më të cilat është e mbuluar komuna

TV-të dhe radiot		Vërejtje
Institucioni	**Zona e mbulimit**	
RTK, TV-21 dhe KTV	K~~k~~omunën e Gjilanit dhe më gjerë	Kontakti gjithnjë përmes zyrtar~~t~~it për informim të KKMSh
TV-Vali	K~~k~~omunën e Gjilanit	
Radio-Viktoria	-II-	
Radio-Rinia	-II-	
Radio-Energy	-II-	
Radio-Megavox	-II-	
Radio-Gjilani	-II-	

Një ndër format dhe mundësitë e alarmimit është edhe ajo përmes monumenteve fetare (përmes autoparlantëve të xhamive në lokacionet ku ndodhen ato.

13.0 Stërvitja fushore

Ushtrimit p~~P~~ublik në Gjilan, me fillim në ora 12.00, në të cilin do të marrin pjesë të gjitha njësitë emergjente, Policia e Kosovës.

Detyrat për Njësitë pjesëmarrëse janë:

1. s~~S~~igurimi i vendit të incidentit
2. d~~D~~hënia e ndihmës ë parë
3. s~~S~~huarja e zjarrit në një apartament;
4. e~~E~~vakuimi i banorëve nga katet e larta të ndërtesave;
5. n~~N~~xjerrja e të aksidentuarve nga makinat;
6. b~~B~~artja e të lënduarve në qendrën spitalore;

Baza-lindja 1, ngarkohet me kryerjen e detyrave me sa vion:
Prej orës 11;50–12;50, personi zyrtarë në 112 është pe~~ë~~rsoni që duhet të punojë në sistemin e radiolidhjeve~~,~~ dhe lidhjeve telefonike duke i evidentuar saktë të gjitha thirrjet telefonike, llojin e bisedës. Pas marrjes së lajmit prej orës 12;00–12;02 minuta do ta alarmojë për aksidentin e simoluar ku do të ketë edhe viktima Shërbimin e Zjarrfikjes dhe Shpëtimit, Policinë e Kosovës dhe ndihmën e parë.

Komandant incidenti – lindja 10

Nga vendi i ngjarjes komunikon me lidhjen e cila ndodhet në postëkomandën e incidentit si dhe në vijën horizontale me lindjen 11-sulmi 1, me lindjen 12 sulmi 2. me lindjen 13 sulmi 3 dhe me lindjen 14 sulmi 4. (merr informata nga të lart-cekurit, iu jep urdhra për kryerjen e punëve dhe i bart informatat në vijën vertikale drejt postëkomandës)

Lindja 11- sulmi 1
Lokalizimi dhe shuarja e zjarrit fillestar me aparat dore, përgjegjës për këtë pikë~~e~~ të ushtrimit është:
Grupi i zjarrfikësve

1. përgjegjësi dhe dy ndihmës.

Lindja 12-sulmi 2
Shpëtimi dhe vet shpëtimi nga lartësia përmes litarëve, ekzekutues të kësaj pike janë:

SHZSH-ja të cilët do të bëjnë shpëtimin dhe vet shpëtimin sipas kësaj renditje:

1. i~~I~~ pari do të lëshohet nga lartësia pjesëtar i~~o~~ Policisë së Kosovës
2. i~~I~~ dyti oficer~~i~~ i SHZSH
3. i~~I~~ treti nga SHZSH
4. i~~I~~ katërti nga SHZSH
5. i~~I~~ pesti nga SHZSH
6. i~~I~~ gjashti nga SHZSH
7. i~~I~~ shtati nga SHZSH

Përgjegjës për këtë pikë është zëvendës komandanti i SHZSH.

Lindja 13 – sulmi 3

Është pika ku do të demonstrohet tërheqja e viktimave nga automjeti i aksidentuar, bëhet prerja e automjetit me vegla dhe mjete hidraulike nga gjashtë pj~~r~~esëtarë të SHZSH:

1. udhëheqës i aksionit.
2. makinist.
3. prerësi me gërshërë hidraulike.
4. zgjë~~e~~ruesi hidraulik.
5. ndihmës në incident
6. kujdesi ndaj viktimës.

Përgjegjës për këtë pikë ekzekutuese është zjarrfikësi nga SHZSH

Lindja 14 – sulmi 4

Me të arritur në vendin e ngjarjes, fillimisht të gjithë pj~~r~~esëtarët rreshtohen, pritet urdhri për verifikimin e gazrave toksike, kthehet nga objekti verifikuesi dhe konfirmon se nuk ka gazra toksike:

Epet urdhri për veprim të~~i~~ ekipit veprues

1. përgjegjës i u~~U~~shtrimit – **lindja 14 – sulmi 4**
2. makinist-kërkues në objekt.
3. makinist-kërkues në objekt.
4. makinist –kërkues në objekt.
5. zjarrfikës
6. zjarrfikës
7. zjarrfikës.
8. zjarrfikës
9. zjarrfikës
10. 4 oficer të PK-së
11. për përfundimin e ushtrimit do të bëjnë kryqëzimin e ujit në lartësi.