




REPUBLIKA E KOSOVËS  
REPUBLIKA KOSOVA/REPUBLIC OF KOSOVA  
KOMUNA E GJILANIT  
OPŠTINA GNJILANE/MUNICIPAL GJILAN/GILAN BELEDIYESI



**DREJTORIA E INSPEKSIONIT**

Nr. 14/ 202104-0078259/23-85

Datë/a	02.08.2023
Për:	“Pronarët e Ashensorëve”:
CC:	Entela Hyseni – Drejtoreshë e Drejtorisë së Inspeksionit
Përmes:	Salih Kqiku – Udhëheqës i Sektorit të Inspektimeve
Nga :	Bejtulla Krasniqi - Sektori për inspektime
Tema:	Inspektimi i Ashensorëve



**Drejtoria e Inspeksionit – Sektori për inspektime,njofton“Pronarët e Ashensorëve”: për paisjen me CERTIFIKATË KONFORMITETI sipas rregulloreve:**

- 1.Rregullore:NR(MTI)NR.03/2017 për Sigurinë e Ashensorëve.
- 2.Standardi Kosovar SK EN 81-20:2014,SK EN 81-50:2014. Rregullat e sigurisë për konstruktimin dhe instalimin e ashensorëve-Ashensorët për transportin e personave dhe mallrave.